

Revize od 1.1.2018

105. budova (DEPO ČP)	četnost/rok	jednotka	ks/kpl	Kč/ks/kpl	roční koeficient	cena/rok
Revize elektrického zařízení	1 x za 5 let	ks	1	9 500 Kč	0,2	1 900 Kč
Kontrola provozuschopnosti NO	1 x ročně	ks	10	70 Kč	1	700 Kč
Kontrola provozuschopnosti požárních dveří a oken	1 x ročně	ks	10	110 Kč	1	1 100 Kč
Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek	1 x ročně	ks	11	70 Kč	1	770 Kč
Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů	1 x ročně	ks	10	100 Kč	1	1 000 Kč
Tlaková zkouška hasicích přístrojů	1 x za 5 let	ks	10	280 Kč	0,2	560 Kč
Kontrola provozuschopnosti hydrantů	1 x ročně	ks	4	160 Kč	1	640 Kč
Tlaková zkouška požárních hadic (hydrant)	1 x za 5 let	ks	4	340 Kč	0,2	272 Kč
Revize, kontrola a údržba vrat SPEDOS	1 x ročně	ks	9	2 000 Kč	1	18 000 Kč
Revize, kontrola a údržba vyrovnávacího můstku	dle ČSN	ks	1	200 Kč	1	200 Kč
Revize hromosvodu	1 x za 5 let	kpl	0,72	7 600 Kč	0,2	1 094 Kč
Kontrola provozuschopnosti EPS a ZDP	2 x za rok	kpl	1	5 600 Kč	2	11 200 Kč
Poplatek za připojení na PCO - Integra VD Zlín	1 x měsíčně	ks	1	1 500 Kč	12	18 000 Kč
Provozní revize TNS	1 x ročně	kpl	0,72	1 500 Kč	1	1 080 Kč
Vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS	1 x za 5 let	kpl	0,72	2 758 Kč	0,2	397 Kč
Tlaková zkouška TNS	1 x za 9 let	kpl	0,72	876 Kč	0,111	70 Kč
Kontrola provozuschopnosti Požární stěnový uzávěr (Mandík) PSUM	1 x ročně	kpl	1	250 Kč	1	250 Kč
CELKEM náklad - roční paušální						57 234 Kč

	%
Procento pronajaté plochy ČP z budovy	72

Provozní náklady

Roční náklady na provoz pobočky ČP						
105.B	četnost/rok	ročně	jednotka	Kč/ks	ks	cena/rok
obsluha výměňkové stanice letní provoz	1x týdně		5 měsíců	260 Kč	0,71988796	936 Kč
obsluha výměňkové stanice zimní provoz	denně		7 měsíců	1 130 Kč	0,71988796	5 694 Kč
CELKEM						6 630 Kč

	%
procento ČP k celkové pronajatelné ploše	0,719887955

cena celkem za ČP v budově 105: **63 864 Kč**