

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. G265808

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v znění pozdějších předpisů
O SERVISU ZAŘÍZENÍ VZT a CHLAZENÍ

Objednatel: Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.

se sídlem Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 882

Zastoupený: MgA. Petrem Kracikem, ředitelem

IČ: 00100536

Tel.: +

(dále jen objednatel)

DIČ: CZ00100536, nejsme plátcí DPH

číslo účtu:

E-mail: info@tdivadlo.cz

a

Zhotovitel: AZ KLIMA a.s.,

se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6471

Zastoupený: Ing. Jiří Valášek – ředitel divize servis na základě plné moci

IČ: 247 726 31

Bankovní spojení:

Tel.: +

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

DIČ: CZ247 726 31

číslo účtu:

E-mail: servis@azklima.com

PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že dne 27.1.2026 podepsaly smlouvu o dílo o servisu č. G265808 (dále jen „smlouva“).

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu v následujících bodech:

1.1. V článku VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ se doplňují následující odstavce:

8.7. Objednatel bude provozovat Zařízení v souladu s provozními pokyny výrobce a zajistí, aby byl Zhotovitel upozorněn na jakoukoli změnu obvyklých provozních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy (Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Výrobní technické podklady Daikin).

8.8. Strany se dohodly, že Objednatel zajistí, aby vyměněné a/nebo nahrazené vadné díly Zařízení okamžikem jejich výměny a/nebo nahrazení bezplatně přešly do vlastnictví Zhotovitele, nesdělí-li Zhotovitel Objednateli, že na přechodu vlastnictví nemá zájem.

8.9. V maximálním možném rozsahu připuštěném právem České republiky se výše a povinnost Zhotovitele k náhradě jakékoliv a veškeré újmy vzniklé Objednateli porušením povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a/nebo právních či jiných předpisů v souvislosti s prováděním Servisu, stejně jako právo Objednatele na náhradu jakékoliv a veškeré újmy vzniklé Objednateli takovým porušením povinností Zhotovitele, omezují maximální souhrnnou částkou [REDACTED] Kč.

8.10. Zhotovitel neodpovídá a nenese žádné náklady za, mimo jiné, nepravidelnosti v dodávkách elektrické energie, dodávkách vody, poruchy, netěsnosti vodovodního potrubí, úmyslné poškození, vyšší moc, apod. a jakékoli výsledné poškození Zařízení.

Dodavatel neodpovídá a nenese žádné náklady za nepravidelnosti v dodávkách elektrické energie, dodávkách vody, netěsnosti vodovodního potrubí, úmyslné poškození, vyšší moc, v jejichž důsledku dojde k poškození Zařízení.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, neměněné tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Výrobní technické podklady Daikin

Příloha č. 2: Plná moc – Ing. [REDACTED]

V Brně, dne:

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Za AZ KLIMA a.s.

Ing. Jiří Valášek, ředitel divize servis

V Českém Těšíně, dne:

Za objednatele:

[REDACTED]

Za Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.

MgA. Petr Kracik