

Důležité telefonní kontakty

Telefonní kontakty

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
BOZP a PO XXXXXXXXXXXX

Vrátnice Žerotínovo nám. 9 549 49 1011

Vrátnice Komenského nám. 2 549 49 1310

Důležitá telefonní čísla

Zdravotnická záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Policie ČR 158

Informace o rizicích na pracovištích a v areálech MU pro externí dodavatele a jejich zaměstnance

Přehled rizik na pracovištích a v areálech MU, která nelze snížit jen dodržáním předpisů směřujících k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a požární ochrany:

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Popis rizika
Úraz, poranění (obecně), uklouznutí, zakopnutí, pád, propadnutí apod.
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Dodržovat pokyny vedoucího práce a dodržovat bezpečnostní, dopravní a jiné značky popř. upřesňující pokyny vyvěšené na pracovištích a v areálech MU.▪ Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, přijme dodavatel opatření k eliminaci pohybu osob nebo rizika a plynoucích nebezpečí na místě vykonávané práce.▪ Pohybovat se pouze po stanoveném pracovišti a určené přístupové cestě, nevstupovat do zabezpečených prostorů.▪ Nevstupovat na uložený materiál, palety respektive neukládat materiál do prostoru chodeb, schodišť apod. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, projednat před uložením materiálu s pověřeným pracovníkem MU.▪ Používat předepsané OOPP (např. ochrannou obuv koženou, pevnou, protiskluzovou apod.).▪ Udržovat pořádek na pracovištích. Podlahy udržovat suché a čisté. Po dokončení prací provést úklid a uspořádat pracoviště, tak nedošlo k ohrožení zdraví pohybujících se osob▪ Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po mokré podlaze, přednostně pro chůzi používat suché povrchy.▪ Dodržovat zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky bez zajištění prostřednictvím kolektivní ochrany (lešení, ochranná zábradlí, plošiny apod.) nebo osobní ochrany (vhodné osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu).▪ Zajistit aby nevznikaly nezakryté otvory v podlahách.▪ Vstup a pobyt zvířat do areálu i budovy je zakázaný, výjimka je udělena pouze pro asistenční psy označené příslušným postrojem a identifikační známkou společně s uživatelem.
Popis rizika
Úraz elektrickým proudem
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Zákaz používat elektrické spotřebiče (výpočetní i kancelářská technika, napájecí zdroje, a další) bez platné revize, kontroly a souhlasu vedoucího příslušného pracoviště.▪ Zákaz používání spotřebičů s jejichž použitím nejste prokazatelně seznámeni.▪ Dodržovat zákaz zasahování do jakéhokoliv elektrického zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti a pověření odpovědného pracovníka MU.▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokřýma rukama.

- Nepoškozovat el. přívody, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.
- Dodržovat zákaz odstraňování zábrany a kryty, otevírání přístupů k el. částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoliv svévolné upravování zařízení apod.
- Používání pouze nepoškozených el. zařízení (spotřebičů, strojů, zařízení apod.).

Popis rizika

Požár, mimořádné události, výbuch

Opatření / snížení rizika

- V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály.
- Tlakové lahve musí být zajištěny proti manipulaci nepovolanými osobami.
- Před zahájením práce seznámit všechny osoby, které se budou zdržovat v areálu MU s umístěním prostředků pro zdolávání mimořádných událostí (hasicí přístroje, hydranty, hlavní uzávěr vody a plynu, hl. vypínač el. energie, lékárnička apod.) a dokumentací PO (požární řád, požární poplachové směrnice apod.) a dodržovat stanovené opatření.
- Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace, únikové cesty a únikové východy.
- Zajistit trvalý přístup k hasicím přístrojům, hydrantům a el. rozvaděčů, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.
- Parkovat pouze na vyhrazených místech – komunikace slouží jako příjezdová a nástupní plocha pro hasičský záchranný sbor.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Popis rizika

Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem, zejména při couvání, z důvodu špatné viditelnosti.

Opatření / snížení rizika

- Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu, zejména při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla.
- Chodit po vyznačených cestách, dbát zvýšené opatrnosti při přecházení komunikací.
- Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla.
- Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.
- Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
- V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.

Popis rizika

Náraz dopravního prostředku, poškození vozidla v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla

Opatření / snížení rizika

- Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.
- Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech.
- Před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.
- Neparkovat tak, aby nedošlo k situaci, kdy by komunikace nebyly volné, průjezdné.

Popis rizika

Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích

Opatření / snížení rizika

- Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích.
- Při výjezdu z areálu dbát zvýšené opatrnosti – přejezd přes chodník, riziko sražení chodců.
- Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.
- Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách.
- Je zakázáno vjíždět do areálu MU vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).
- Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor vozidla v chodu.

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ (týká se objektů Rybkova 19, Tvrdého 14, Komenského nám. 2)

Popis rizika

Únik plynu – nebezpečí vyplývající z vlastností plynu, výbuch, požár, otrava

Opatření / snížení rizika

- Dodržovat zákaz manipulace s plynovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti a pověření odpovědného pracovníka MU.
- Dodržovat pokyny vedoucího práce a používané bezpečnostní, dopravní a jiné značky popř. upřesňující pokyny vyvěšené na pracovištích a v areálech MU.