

Soupis prací - dod. č. 1276

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Výměna LIS, výměna kolejnic, navařování v žst Praha Praha Ruzyně - 2.SK, Veleslavin - 3.SK, Praha hl.n. - v.č. 11, 29ab, 906, 601. TK Praha hl.n. - Praha Libeň

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
			Výkony					
			Ruzyně - 2.SK					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Veleslavin - 3.SK					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - v.č. 11, 29ab					
		5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010035	Výměna LISU tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 11					
		5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			v.č. 29ab					
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911677110	Demontáž přídržných součástí přídržná Kn60 rozdělení "c"	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911679110	Montáž součástí přídržné v koleji přídržná Kn60 rozdělení "c"	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - kříž 906					
		5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			601. TK Praha hl.n. - Praha Libeň					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx			xxx
		Celkem:						195 421,44

Za zhotovitele:

Za objednatele