

14890020243

OBJEDNÁVKA číslo: CBUS142-8595-09/2017

ZHOTOVITEL

TEZAS servis a.s.

Panelová 289/6, 190 15

Praha 9 - Satalice

IČO: 24765180

DIČ: CZ24765180

OBJEDNATEL

**Česká republika – Ministerstvo
obran**

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6,
čj.: 229215/04/006901/5879 č. spisu
1632/2004

Zastoupený jednatelem

Ing. Radislavem Rožánkem

Jejmž jménem jedná velitel

**velitel plukovník Ing. Jiří KÝVALA
Hradní stráž**

Loretánská 4, 119 06 Praha 1 - Hrad

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 117243903/0300

Bankovní spojení:

ČNB, Správa 701,

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 6304881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610142 ze dne 22.7.2015 u Vás
objednáváme:

Provedení opravy motoru dle specifikace – demontáž polomotoru, klikové hřídele,
pístních sad včetně vložek a kontrola popřípadě výměna, kontrola rozvodové
soustavy popřípadě výměna, kontrola rovinatosti, broušení styčné plochy bloku
motoru na autobusu BUS ISUZU, VPZ: 027-26-78. Předpokládaná cena včetně
DPH: 484.000,- Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního
limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

nrap. Roman BARTONÍČEK tel. č.: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

V Praze dne:

19. 09. 2017

V Praze dne: 22-10-2017

.....
podpis a razítko objednatele

.....
podpis a razítko zhotovitele

HRADNÍ STRÁŽ