

Dodavatel:



Air Tech Servis s.r.o.
Nad Královskou oborou 43
170 00 Praha 7

IČ: 28316363
DIČ: CZ28316363
www.airtechservis.cz

Nabídka č.: 26RH0300071
Datum zápisu: 25.06.2026
Platno do: 31.08.2024

Odběratel: IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Univerzita Karlova
1. Lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha

Tel.:
Fax:

Konečný příjemce:

Univerzita Karlova
[redacted], [redacted], Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Výměna nefunkčních FCU náhrada za Hřebec CIC - kancelář 2.NP, Studničkova 7

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Akce: Studničkova 7						
-Parapetní FCU UNFC KYT 4C 030, včetně oláštění, 2-cestných ventilů, pohonů a termostatu UOT	3 ks	21,580.00		64,740.00 21%	13,595.40	78,335.40
-Nerezové dopojení včetně izolace 3/4	3 ks	5,140.00		15,420.00 21%	3,238.20	18,658.20
-Montáž a výměna FCU	3 ks	18,000.00		54,000.00 21%	11,340.00	65,340.00
-Ekologická likvidace zařízení	3 ks	1,500.00		4,500.00 21%	945.00	5,445.00
Součet položek				138,660.00	29,118.60	167,778.60
Zaokrouhlení						0.00
CELKEM K ÚHRADĚ						167,778.60

Havarijní stav FCU

- prorezlé vaničky na odvod kondenzátu
- nelze opravit, vanička je součástí opláštění
- výrobce FCU Hřebec ukončil výrobu
- skladem už nejsou žádné náhradní díly

Vystavil:

[redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]



©
Air Tech Servis s.r.o.
Nad Královskou oborou 43
170 00 Praha 7
IČ: 283 16 363 DIČ: CZ 285 16 363
e-mail: obchod@airtechservis.cz
www.airtechservis.cz