



Hedin Automotive Czech Republic, a.s.

Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, smart a hup

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S260006886

Dodavatel:

Hedin Automotive Czech Republic, a.s.
Žalmšická 4315/17
62800 Brno
Česka republika

IČ: 63484463
DIČ: CZ63484463

Telefon:

Telefax:

Vytvoření objednávky: 20.04.2026 15:25
Plánované přijetí: 20.04.2026 15:25
Plánované odevzdání: 01.05.2026 19:25

Cena bez DPH odhadem: 150 000,00
Předběžná objednávka č.:

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
kraje, příspěvková organizace

Kamenice 798/1d
625 00 Brno

IČ: 24787426
DIČ: CZ24787426

Číslo zakazníka: 100724

Přistavil:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Jméno kont.:

Značka	Prodejní označení	Stav tachometru:	Otevřel (jm.technika)
Mercedes-Benz	Sprinter 419 CDI / KAWA / S / 317	01 384	
Reg. značka	VIN	První registrace	Převzal (jm.technika)
3BJ6199	WIV 4MBGZ6 RP 683258	11.09.2014	
Kód modelu	Číslo motoru	Typ práce	Stav paliva
WIV9076431P683258			

Číslo	Popis	Množ. MI
Požadavek zákazníka	Poškozená levá část oprava levé části Oprava po nehodě Poškozená levá boční část (dveře, bočníci) Pov. ruč Koup. PU: 4266016788	
Symptomy:	oprava levé části	

Náhradní díly vrátit: Ne
