

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: MGP/01299/2026

Vyřizuje: Pavel Kerekeš

Datum: 16. června 2026

MADT a.s.

Slezská 950

735 14 Orlová

ID: es3e2v5

Objednávka opravy střechy tělocvičny

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky ze dne 8. 6. 2026 u Vás objednávám opravu střechy v níže uvedeném rozsahu.

Název položky	Cena za ks	Počet	Cena za položku
Přípravné práce - očištění stávající krytiny, kontrola stávajícího souvrství střechy, demontáže, předčištění opravovaných ploch čističem Splice Wash	9.019,35 Kč	1,00 kpl	9.019,35 Kč
Oprava defektních spojů EPDM v max délce 122 metrů přelepením překrývacím pásem	602,35 Kč	122,00 m	73.486,70 Kč
Oprava spoje opravovaného akrylovým nátěrem přelepením opravným pásem	770,59 Kč	10,00 m	7.705,90 Kč
Oprava rohů světlíku	1.308,76 Kč	12,00 ks	15.705,12 Kč
Oprava střešní vpusti Geberit	10.577,55 Kč	1,00 ks	10.577,55 Kč
Odvoz a likvidace suti	3.302,67 Kč	1,00 kpl	3.302,67 Kč
Přesuny hmot, mimostaveništní doprava materiálů a výrobních kapacit	10.172,31 Kč	1,00 kpl	10.172,31 Kč
Režijní náklady	7.400,43 Kč	1,00 kpl	7.400,43 Kč
		Celkem bez DPH:	137.370,03 Kč
		Celkem s DPH:	166.217,74 Kč

Termín realizace: do 31. 8. 2026

Platbu provedeme fakturou se splatností 14 dní.

Současně Vás informuji o tom, že objednávka bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v „Registru smluv“.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

Příloha: Cenová nabídka

ROZPOČET							
Stavba: Gymnázium Příbor - Oprava střechy tělocvičny							
Objekt: Oprava střechy tělocvičny							
Objednatel: Moravskoslezský kraj							
Místo: Příbor							
Zhotovitel: MADT, a.s.							
Kód zakázky: OP26176-01							
Zpracoval: MADT, a.s.; 724 229 142; vilhan@madt.cz							
Datum: 8. 6. 2026							
Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH	Celková cena s DPH
Cenová nabídka					137.370,03	28.847,71	166.217,74
Práce a dodávky PSV					129.969,60	27.293,62	157.263,22
Povlakové krytiny					116.494,62	24.463,87	140.958,49
1	Přípravné práce - očištění stávající krytiny, kontrola stávajícího souvrství střechy, demontáže, předčištění opravovaných ploch čističem Splice Wash	soubor	1,000	9.019,35	9.019,35	1.894,06	10.913,41
2	Oprava defektních spojů EPDM v max délce 122 metrů přelepením překrývacím pásem	m	122,000	602,39	73.486,70	15.432,21	88.918,91
3	Oprava spoje opravovaného akrylovým nátěrem přelepením opravným pásem	m	10,000	770,59	7.705,90	1.618,24	9.324,14
4	Oprava rohů světlíku	ks	12,000	1.308,79	15.705,12	3.298,08	19.003,20
5	Oprava střešní vpusti Geberit	ks	1,000	10.577,55	10.577,55	2.221,29	12.798,84
<ul style="list-style-type: none"> • Výměna horní části podtlakové střešní vpusti včetně opravy napojení na membránu EPDM. • Cena neobsahuje výměnu celé vpusti, pod rovinou střešního pláště. • V případě potřeby této výměna bude zpracována cenová nabídka, která bude obsahovat demontáž spodní části vpustě, včetně přivaření na podtlakové potrubí a montáž a demontáž lešení nebo pronájem plošiny. 							
Přesun hmot					13.474,98	2.829,75	16.304,73
6	Odvoz a likvidace sutě	soubor	1,000	3.302,67	3.302,67	693,56	3.996,23
7	Přesuny hmot, mimostaveništní doprava materiálů a výrobních kapacit	soubor	1,000	10.172,31	10.172,31	2.136,19	12.308,50
Vedlejší rozpočtové náklady					7.400,43	1.554,09	8.954,52
8	Režijní náklady	soubor	1,000	7.400,43	7.400,43	1.554,09	8.954,52
Celkem					137.370,03	28.847,71	166.217,74