

# - 175 120243

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 001/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková <b>Telefon:</b> [redacted] <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý <b>Telefon:</b> [redacted] 5 <b>Fax:</b> [redacted] <b>E-mail:</b> [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI ARM. A3	<b>Uživatel techniky:</b> 828000 <b>Dislokace techniky:</b> PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Evidenční číslo:</b>	446 50-63	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> Por. Josef Kristinák [redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	2006			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO- konečná kontrola			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] ..... mjr. Ing. N. .... podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 300 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b> <span style="float: right;">20.11.2018</span>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001	[redacted]		
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001			
Kooperace:	SVOS, Autodoprava Máša			
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel</b> (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				
Nabídková cena celkem 2.320.578,30 Kč bez DPH, 2.807.899,74 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		v Praze dne: - 8. 09. 2017		
V Praze dne: 30.8.2017		v Praze dne: [redacted]		
Za poskytovatele: ..... jednatel		Za objednatele: ... [redacted]		

-175 120243

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 001/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		<b>Jehož jménem jedná:</b> Robert Hnátek - jednatel		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI ARM. A3	<b>Uživatel techniky:</b>	828000	
<b>Evidenční číslo:</b>	446 50-63	<b>Dislokace techniky:</b>	PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2006	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO- konečná kontrola	<b>Por. Josef Kristinák</b>	[redacted]	
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: [redacted] <i>Beru na vědomí.</i>		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		..... mjr. Ing. M. [redacted] dpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 300 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001			
Kooperace:	SVOS, Autodoprava Máša			
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				2320578,30
Nabídková cena celkem 2.320.578,30 Kč bez DPH, 2.807.899,74 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		v Praze dne: - 8. 09. 2017		
V Praze dne: 30.8.2017		v Praze dne: [redacted]		
<b>Za poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] jedenat		<b>Za objednatele:</b> [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 1/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava po nehodě	LR033038	1	ks	zadní stabilizátor						
1.2	Oprava po nehodě	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru						
1.3	Oprava po nehodě	S52819	8	ks	silentblok						
1.4	Oprava po nehodě	NRC5674	2	ks	uložení						
1.5	Oprava po nehodě	FTC4198	1	ks	kardan zadní						
1.6	Oprava po nehodě	LR045409	4	ks	šroub						
1.7	Oprava po nehodě	NZ606041L	8	ks	matice						
1.8	Oprava po nehodě	LR049068	2	ks	rameno						
1.9	Oprava po nehodě	BH610321L	2	ks	šroub						
1.10	Oprava po nehodě	NY610041L	2	ks	matice						
1.11	Oprava po nehodě	8X110091I	4	ks	šroub						
1.12	Oprava po nehodě	FC110116	2	ks	šroub						
1.13	Oprava po nehodě	RHF500110	1	ks	čep						
1.14	Oprava po nehodě	NTC1773	2	ks	silentblok						
1.15	Oprava po nehodě	BH612321	2	ks	šroub						
1.16	Oprava po nehodě	NY612042	2	ks	matice						
1.17	Oprava po nehodě	LR041267	1	ks	spojovací tyč						
1.18	Oprava po nehodě	LR087433	1	ks	náprava zadní						
1.19	Oprava po nehodě	RTC5869	1	ks	čep řízení						
1.20	Oprava po nehodě	RBG000010	1	ks	čep řízení						
1.21	Oprava po nehodě	OSTPOLYBUSH	1	ks	polybush-silentblok						
1.22	Oprava po nehodě	LR060121	1	ks	náprava přední						
1.23	Oprava po nehodě	UYG500050	6	ks	šroub						
1.24	Oprava po nehodě	SH106121L	7	ks	šroub						
1.25	Oprava po nehodě	QME500031	1	ks	tyč řízení						
1.26	Oprava po nehodě	OST3-1844	4	ks	tlumič zadní						
1.27	Oprava po nehodě	OST3-0754	2	ks	pružina zadní						
1.28	Oprava po nehodě	ALR6107	1	ks	kapota						
1.29	Oprava po nehodě	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
1.30	Oprava po nehodě	AGB710020	1	ks	západka						
1.31	Oprava po nehodě	AHA710270	1	ks	stěna motoru						
1.32	Oprava po nehodě	LR053843	1	ks	těsnění						
1.33	Oprava po nehodě	AYG500080	2	ks	šroub						
1.34	Oprava po nehodě	ALR1742	1	ks	podlaha PP						
1.35	Oprava po nehodě	ALR1743	1	ks	podlaha LP						
1.36	Oprava po nehodě	LR055349	4	ks	těsnění						
1.37	Oprava po nehodě	LR053803	1	ks	podběh LP						
1.38	Oprava po nehodě	LR053804	1	ks	podběh PP						
1.39	Oprava po nehodě	MRC9377	1	ks	lem blatníku						
1.40	Oprava po nehodě	MRC9378	1	ks	lem blatníku						
1.41	Oprava po nehodě	AFU1075	56	ks	přichytka						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Oprava po nehodě	LR030342	1	ks	držák					
1.43	Oprava po nehodě	ASB710200	1	ks	blatník					
1.44	Oprava po nehodě	ASB710210	1	ks	blatník					
1.45	Oprava po nehodě	ASB710260	1	ks	blatník - bok					
1.46	Oprava po nehodě	ASB710270	1	ks	blatník - bok					
1.47	Oprava po nehodě	LR051109	1	ks	rámeček světla					
1.48	Oprava po nehodě	LR051110	1	ks	rámeček světla					
1.49	Oprava po nehodě	RYP500500	4	ks	šroub					
1.50	Oprava po nehodě	79051	14	ks	přichytka					
1.51	Oprava po nehodě	ABG710040	1	ks	chladičová stěna					
1.52	Oprava po nehodě	FPT500010	1	ks	držák					
1.53	Oprava po nehodě	STC925	1	ks	západka					
1.54	Oprava po nehodě	MTC5083	2	ks	ramínko zrcátka prod.					
1.55	Oprava po nehodě	MTC5084	2	ks	zrcátko					
1.56	Oprava po nehodě	ASJ710050	1	ks	rám chladiče					
1.57	Oprava po nehodě	LR038615	1	ks	maska chladiče					
1.58	Oprava po nehodě	AB614088	8	ks	šroub					
1.59	Oprava po nehodě	CZA4705L	8	ks	přichytka					
1.60	Oprava po nehodě	LR039961	1	ks	výztuha					
1.61	Oprava po nehodě	LR039962	1	ks	výztuha					
1.62	Oprava po nehodě	78248	200	ks	nýt					
1.63	Oprava po nehodě	RU608313L	100	ks	nýt					
1.64	Oprava po nehodě	AQA710540	1	ks	podlaha zadní+boky					
1.65	Oprava po nehodě	ALO710010	2	ks	lem blatníku					
1.66	Oprava po nehodě	RTC6205	1	ks	práh					
1.67	Oprava po nehodě	RTC6206	1	ks	práh					
1.68	Oprava po nehodě	MRC5049	1	ks	práh					
1.69	Oprava po nehodě	MRC5050	1	ks	práh					
1.70	Oprava po nehodě	MXC7846	2	ks	panť					
1.71	Oprava po nehodě	MXC7847	2	ks	panť					
1.72	Oprava po nehodě	NTC9416	2	ks	silentblok					
1.73	Oprava po nehodě	ANR3200	1	ks	silentblok					
1.74	Oprava po nehodě	ANR3201	1	ks	silentblok					
1.75	Oprava po nehodě	AMR2362	2	ks	přední světla					
1.76	Oprava po nehodě	AMR6518	2	ks	blikač přední					
1.77	Oprava po nehodě	AMR6517	2	ks	světlo					
1.78	Oprava po nehodě	XGB100241	2	ks	blikač boční					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.79	Oprava po nehodě	XFD100120	2	ks	světlo zadní					
1.80	Oprava po nehodě	AMR6519	2	ks	blikač zadní					
1.81	Oprava po nehodě	RTC3745	20	ks	přichytka					
1.82	Oprava po nehodě	AQU710040	2	ks	držák					
1.83	Oprava po nehodě	AQU710050	2	ks	držák					
1.84	Oprava po nehodě	RTC9547	1	ks	čelní rám					
1.85	Oprava po nehodě	PC350	1	ks	předčistič					
1.86	Oprava po nehodě	OSTMTX55	1	ks	zvýšené sání					
1.87	Oprava po nehodě	ZXC9435	2	ks	oko letecký trans.					
1.88	Oprava po nehodě	DKU500010	2	ks	čep					
1.89	Oprava po nehodě	DLE000010	1	ks	táhlo					
1.90	Oprava po nehodě	AMR6106	1	ks	páčka stěračů					
1.91	Oprava po nehodě	ESR2308	1	ks	sahara					
1.92	Oprava po nehodě	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
1.93	Oprava po nehodě	WKT100020	1	ks	kryt					
1.94	Oprava po nehodě	WJP107980	1	ks	trubka palivová					
1.95	Oprava po nehodě	WJP107970	1	ks	trubka palivová					
1.96	Oprava po nehodě	ANR4583PM	2	ks	disk kola					
1.97	Oprava po nehodě	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
1.98	Oprava po nehodě	LR075664	1	ks	víčko nádrže					
1.99	Oprava po nehodě	AWR2214	1	ks	kryt blatníku horní					
1.100	Oprava po nehodě	NTC2706	1	ks	rameno					
1.101	Oprava po nehodě	NTC2707	1	ks	rameno					
1.102	Oprava po nehodě	LR045401	1	ks	držák					
1.103	Oprava po nehodě	LR017961	1	ks	stít brzd LZ					
1.104	Oprava po nehodě	S92773	2	ks	klema					
1.105	Oprava po nehodě	TBB000270	1	ks	zadní diferenciál					
1.106	Oprava po nehodě	SHB500230	1	ks	hadice brzdová					
2.1	Výměna brzdové kapaliny	SIJ500040	2	l	kapalina brzdová					
3.1	Výměna oleje v motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
3.2	Výměna oleje v motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
3.3	Výměna oleje v motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
3.4	Výměna oleje v motoru	890108711	6	ks	odmašťovač					
3.5	Výměna oleje v motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
4.1	Výměna chladicí kapaliny	OSTTEX111223	5	l	kapalina chladicí					
5.1	Výměna oleje zad. Nápravy	OST193250010	1,6	l	olej EPX 85W-140					
6.1	Výměna oleje př. Nápravy	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	DM balistické ochrany			ks						
8.1	Oprava držáků bal.ochrany			ks						
9.1	Odtah nepoj. vozidla			ks						
10.1	Proměření + oprava rámu vozidla			ks						



## KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 001/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ001/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI ARM.A3	VPZ	446 50-63
VIN	SALLDBAF86A721704		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.001			
Kooperace:	SVOS, Autodoprava Máša			
Ostatní náklady:				
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				2320578,30

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 300 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 30.8.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.09.04 08:32:55  
+0200

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, razítko

V Praze

dne: 30.8.2017

Za odběratele:

..

..

ti

to

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 1/2017

Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Doprava po nehodě	LR033038	1	ks	zadní stabilizátor						
1.2	Doprava po nehodě	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru						
1.3	Doprava po nehodě	552819	8	ks	silentblok						
1.4	Doprava po nehodě	NRC5674	2	ks	uložení						
1.5	Doprava po nehodě	FTC4198	1	ks	kardan zadní						
1.6	Doprava po nehodě	LR045409	4	ks	šroub						
1.7	Doprava po nehodě	NZ606041L	8	ks	matice						
1.8	Doprava po nehodě	LR049068	2	ks	rameno						
1.9	Oprava po nehodě	BH610321L	2	ks	šroub						
1.10	Doprava po nehodě	NY610041L	2	ks	matice						
1.11	Doprava po nehodě	BX110091i	4	ks	šroub						
1.12	Doprava po nehodě	FC110116	2	ks	šroub						
1.13	Doprava po nehodě	RHF500110	1	ks	čep						
1.14	Doprava po nehodě	NTC1773	2	ks	silentblok						
1.15	Doprava po nehodě	BH612321	2	ks	šroub						
1.16	Doprava po nehodě	NY612042	2	ks	matice						
1.17	Oprava po nehodě	LR041267	1	ks	spojovací tyč						
1.18	Oprava po nehodě	LR087433	1	ks	náprava zadní						
1.19	Oprava po nehodě	RTC5869	1	ks	čep řízení						
1.20	Oprava po nehodě	RBG000010	1	ks	čep řízení						
1.21	Oprava po nehodě	OSTPOLYBUSH	1	ks	polybush-silentblok						
1.22	Oprava po nehodě	LR060121	1	ks	náprava přední						
1.23	Oprava po nehodě	UYG500050	6	ks	šroub						
1.24	Oprava po nehodě	SH106121L	7	ks	šroub						
1.25	Oprava po nehodě	QME500031	1	ks	tyč řízení						
1.26	Oprava po nehodě	OST3-1844	4	ks	tlumič zadní						
1.27	Oprava po nehodě	OST3-0754	2	ks	pružina zadní						
1.28	Oprava po nehodě	ALR6107	1	ks	kapota						
1.29	Oprava po nehodě	MUC6457	1	ks	páčka kapoty						
1.30	Oprava po nehodě	AGB710020	1	ks	západka						
1.31	Oprava po nehodě	AHA710270	1	ks	stěna motoru						
1.32	Oprava po nehodě	LR053843	1	ks	těsnění						
1.33	Oprava po nehodě	AYG500080	2	ks	šroub						
1.34	Oprava po nehodě	ALR1742	1	ks	podlaha PP						
1.35	Oprava po nehodě	ALR1743	1	ks	podlaha LP						
1.36	Oprava po nehodě	LR055349	4	ks	těsnění						
1.37	Oprava po nehodě	LR053803	1	ks	podběh LP						
1.38	Oprava po nehodě	LR053804	1	ks	podběh PP						
1.39	Oprava po nehodě	MRC9377	1	ks	lem blatníku						
1.40	Oprava po nehodě	MRC9378	1	ks	lem blatníku						
1.41	Oprava po nehodě	AFU1075	56	ks	příchytka						



P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Oprava po nehodě	LR030342	1	ks	držák					
1.43	Oprava po nehodě	ASB710200	1	ks	blatník					
1.44	Oprava po nehodě	ASB710210	1	ks	blatník					
1.45	Oprava po nehodě	ASB710260	1	ks	blatník - bok					
1.46	Oprava po nehodě	ASB710270	1	ks	blatník - bok					
1.47	Oprava po nehodě	LR051109	1	ks	rámeček světla					
1.48	Oprava po nehodě	LR051110	1	ks	rámeček světla					
1.49	Oprava po nehodě	RYP500500	4	ks	šroub					
1.50	Oprava po nehodě	79051	14	ks	přichytka					
1.51	Oprava po nehodě	ABG710040	1	ks	chladičová stěna					
1.52	Oprava po nehodě	FPT500010	1	ks	držák					
1.53	Oprava po nehodě	STC925	1	ks	západka					
1.54	Oprava po nehodě	MTC5083	2	ks	ramínko zrcátka prod.					
1.55	Oprava po nehodě	MTC5084	2	ks	zrcátko					
1.56	Oprava po nehodě	ASJ710050	1	ks	rám chladiče					
1.57	Oprava po nehodě	LR038615	1	ks	maska chladiče					
1.58	Oprava po nehodě	A8614088	8	ks	šroub					
1.59	Oprava po nehodě	CZA4705L	8	ks	přichytka					
1.60	Oprava po nehodě	LR039961	1	ks	výztuha					
1.61	Oprava po nehodě	LR039962	1	ks	výztuha					
1.62	Oprava po nehodě	78248	200	ks	nýt					
1.63	Oprava po nehodě	RU608313L	100	ks	nýt					
1.64	Oprava po nehodě	AQA710540	1	ks	podlaha zadní+boky					
1.65	Oprava po nehodě	ALO710010	2	ks	lem blatníku					
1.66	Oprava po nehodě	RTC6205	1	ks	práh					
1.67	Oprava po nehodě	RTC6206	1	ks	práh					
1.68	Oprava po nehodě	MRC5049	1	ks	práh					
1.69	Oprava po nehodě	MRC5050	1	ks	práh					
1.70	Oprava po nehodě	MXC7846	2	ks	pant					
1.71	Oprava po nehodě	MXC7847	2	ks	pant					
1.72	Oprava po nehodě	NTC9416	2	ks	silentblok					
1.73	Oprava po nehodě	ANR3200	1	ks	silentblok					
1.74	Oprava po nehodě	ANR3201	1	ks	silentblok					
1.75	Oprava po nehodě	AMR2362	2	ks	přední světla					
1.76	Oprava po nehodě	AMR6518	2	ks	blikač přední					
1.77	Oprava po nehodě	AMR6517	2	ks	světlo					
1.78	Oprava po nehodě	XGB100241	2	ks	blikač boční					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.79	Oprava po nehodě	XFD100120	2	ks	světlo zadní					
1.80	Oprava po nehodě	AMR6519	2	ks	blikač zadní					
1.81	Oprava po nehodě	RTC3745	20	ks	příchytky					
1.82	Oprava po nehodě	AQU710040	2	ks	držák					
1.83	Oprava po nehodě	AQU710050	2	ks	držák					
1.84	Oprava po nehodě	RTC9547	1	ks	želní rám					
1.85	Oprava po nehodě	PC350	1	ks	předčistič					
1.86	Oprava po nehodě	OSTMTXS5	1	ks	zvýšené sání					
1.87	Oprava po nehodě	ZXC9435	2	ks	oko letecký trans.					
1.88	Oprava po nehodě	OKU500010	2	ks	čep					
1.89	Oprava po nehodě	DLE000010	1	ks	táhlo					
1.90	Oprava po nehodě	AMR6106	1	ks	páčka stěračů					
1.91	Oprava po nehodě	ESR2308	1	ks	sahara					
1.92	Oprava po nehodě	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
1.93	Oprava po nehodě	WKT100020	1	ks	kryt					
1.94	Oprava po nehodě	WJP107980	1	ks	trubka palivová					
1.95	Oprava po nehodě	WJP107970	1	ks	trubka palivová					
1.96	Oprava po nehodě	ANR4583PM	2	ks	disk kola					
1.97	Oprava po nehodě	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
1.98	Oprava po nehodě	LR075664	1	ks	vičko nádrže					
1.99	Oprava po nehodě	AWR2214	1	ks	kryt blatníku horní					
1.100	Oprava po nehodě	NTC2706	1	ks	rameno					
1.101	Oprava po nehodě	NTC2707	1	ks	rameno					
1.102	Oprava po nehodě	LR045401	1	ks	držák					
1.103	Oprava po nehodě	LR017961	1	ks	stít brzd LZ					
1.104	Oprava po nehodě	592773	2	ks	klema					
1.105	Oprava po nehodě	TBB000270	1	ks	zadní diferenciál					
1.106	Oprava po nehodě	SHB500230	1	ks	hadice brzdová					
2.1	Výměna brzdové kapaliny	SIJ500040	2	l	kapalina brzdová					
3.1	Výměna oleje v motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
3.2	Výměna oleje v motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
3.3	Výměna oleje v motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
3.4	Výměna oleje v motoru	890108711	6	ks	odmašťovač					
3.5	Výměna oleje v motoru	ERR1471	1	ks	odlužovač					
4.1	Výměna chladicí kapaliny	OSTTEX111223	5	l	kapalina chladicí					
5.1	Výměna oleje zad. Nápravy	OST193250010	1,6	l	olej EPX 85W-140					
6.1	Výměna oleje př. Nápravy	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	DM balistické ochrany			ks						
8.1	Oprava držáků bal.ochrany			ks						
9.1	Odtah nepoj. vozidla			ks						
10.1	Proměření + oprava rámu vozidla			ks						

