

# -175 120265

## Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 074/2017 Počet příloh: 1  
podle smlouvy č. 165110270

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVORÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 130TD4 ZDR.	<b>Uživatel techniky:</b>	183700	
<b>Evidenční číslo:</b>	023 60-61	<b>Dislokace techniky:</b>	<b>PRAHA</b> Pplk. Mgr. Róbert Dzial velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
<b>Rok výroby:</b>	2009	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	Por. Slavík [redacted]	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] ..... mjr. Ing. Marek Veselý ..... podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doha) ukončení poskytování služby:</b> 80 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				152488,20
Nabídková cena celkem 152488,20 Kč bez DPH, 184510,72 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 27. 09. 2017		
V Praze dne: 15.9.2017		V Praze dne: [redacted]		
Marek Veselý Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel		[redacted] Za objednatele: [redacted] [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **74/2017**

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: **165110270**

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LR007754	1	ks	víko ventilové					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	OST193680045	1	l	olej 5W-30					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašičovač					
2.1	Výměna podtlakové pumpy	LR014973	1	ks	pumpa podtlaková					
2.2	Výměna podtlakové pumpy	LR004381	1	ks	těsnění					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
4.1	Oprava úniku oleje z před. Převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
4.2	Oprava úniku oleje z před. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje z před. Převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
4.4	Oprava úniku oleje z před. Převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
4.5	Oprava úniku oleje z před. Převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
4.6	Oprava úniku oleje z před. Převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
5.1	Oprava úniku oleje zad. diferenc.	FTC4851	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje zad. diferenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX80W-90					
6.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	KS	kloub otočný					
6.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
6.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
6.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
6.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
6.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
6.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
6.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
7.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
7.2	Oprava brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč PP					
7.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
7.4	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
7.5	Oprava brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
7.6	Oprava brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
7.7	Oprava brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
7.8	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
8.1	Oprava zadního kardanu	LR045409	4	ks	šroub					
8.2	Oprava zadního kardanu	LR045926	4	ks	šroub					



## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 074/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. KZ074/2017

### 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

### 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	183700		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD4 ZDR.	VPZ	023 60-61
VIN	SALLDKAS89A771286		

### 3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

### 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74

### 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74

### 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.74			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				152488,20

### 7. Technická dokumentace: LR Topix

### 8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 15.9.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý  
Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2017.09.15 09:56:57 +02'00'  
Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 15.9.17 Za odběratele: ...

tit

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 74/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LR007754	1	ks	víko ventilové					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	D5T193680045	1	i	olej SW-30					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna podtlakové pumpy	LR014973	1	ks	pumpa podtlaková					
2.2	Výměna podtlakové pumpy	LR004381	1	ks	těsnění					
3.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	tyč spojovací					
3.2	Oprava řízení	RTCS869	1	ks	čep řízení					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
4.1	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
4.2	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
4.4	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
4.5	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300mi					
4.6	Oprava úniku oleje z příd. Převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
5.1	Oprava úniku oleje zad. diferenc.	FTC4851	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje zad. diferenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX80W-90					
6.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	KS	kioub otočný					
6.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
6.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
6.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
6.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
6.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
6.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
6.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	5TC3435	4	ks	vazelína - 375g					
7.1	Oprava brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové					
7.2	Oprava brzd	SE8500460	1	ks	brzdíč PP					
7.3	Oprava brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč LP					
7.4	Oprava brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
7.5	Oprava brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
7.6	Oprava brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč PZ					
7.7	Oprava brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč LZ					
7.8	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina					
8.1	Oprava zadního kardanu	LR045409	4	ks	šroub					
8.2	Oprava zadního kardanu	LR045926	4	ks	šroub					

