

Odběratel

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno - Medlánky
IČO 00001490 DIČ CZ00001490
AXXIV 645, Krajský soud v Brně

Dodavatel

HAKU spol. s.r.o.

Prosetín 68
539 76 Prosetín
CZECH REPUBLIC

IČ 48150258

DIČ CZ48150258

Oprava chladičho agregátu Chiller

Podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku objednáváme u Vás:

1. Opravu chladičho agregátu_Chillerspecifikace:

- diagnostika 9 800,- Kč

- náhradní díly a chladio 82 491,- Kč

Cena práce a dopravy bude účtována dle skutečnosti

Bližší technické informace poskytnete:

Platební podmínky: fakturou se splatností 14 dní.
Termín: dle možností co nejdříve.

Cena celkem bez DPH

CZK

Potvrzeno dodavatelem