

Výzva k provedení běžné opravy č. 17066/2017

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Ján Kerdík velitel VÚ 4423 Přešlavice 783 54 Přešlavice		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
Kontaktní osoba: por. Ing. Marian Motyka <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>		Kontaktní osoba: Marek Myška Telefon: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Fax: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> E-mail: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div>	
Fakturační adresa: VÚ 4423, Přešlavice, 783 54			
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815 CA18 CISTERNOVÝ		
Registrační značka:	341-83-21		
Rok výroby:	1984		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Popis závady: Netěsnost nábojů kol, únik oleje z motoru, únik vzduchu ze soustavy, nečistoty v palivové soustavě. Nefunkční elektroinstalace nástavby, naftové topení, zamykání skříní, ukazatel paliva LUN, hasicí soustava, měřiče průtoku paliva. Vadné patní ventily a neprůbojně pojistky, zteřelé výdejní hadice. Netěsnost vík a potrubí výdejní stanice. Defekt pneumatiky (pneu dodána ze zásob AČR). Provední kalibrace tlakoměrů a průtočného měřiče.			
Dokumentace předaná útvaru k odstranění závady: provozní sešit			
Požadavek na provedení defektace: <input checked="" type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele <input type="checkbox"/> Neprovádět* 			
Požadavek na místo provedení opravy: <input checked="" type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele* 			
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 15.12.2017			
Doplnující informace (požadavky):			

Popis provádění díla: Provedení opravy T815 CA18

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: prosinec 2017

TD zhotovitele číslo *: DP CA18 10/1988, TP-ANZA-18-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	234 065,-
Materiálové náklady:			1	216 773,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				450 838,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č. 17066/2017

Nabídková cena celkem ...450 838,- Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu ~~Požadují konečnou kontrolu~~ ~~Nežadují~~

* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu: *3222 222 222*
602 236 778

[Handwritten signature]
hodnot, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis 118

Nabídková cena celkem ...545 514,- Kč s DPH.

(slovy: Pět set čtyřicet pět tisíc pět set čtrnáct korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí ...450 838,- Kč, sazba DPH 21 % činí ...94 676,- Kč.

V Páslavicích dne:

4. 10. 2017

Velitel VU Páslavice
pplk. I. Kerdík



(razítko a podpis provozovatele)

V Pardubicích dne:

05. 10. 2017

ANZA
s.r.o.
IČO: [redacted] 07259

(razítko a podpis zhotovitele)

Cenová kalkulace č. 17066/2017

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti Kontaktní osoba: Marek Myška <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	Provozovatel: VÚ 4423 Přáslavice Přáslavice kontaktní osoba: por. Ing. Pavel MICHALEC <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CA-18 341-83-21 Marek Myška

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
3					
5					
6					
9					
11					
12					
13					
15					
17					
23					
26					
28					
31					
33					
37					
40					
55					
56					
57					
58					
60					
61					
64					
65					
66					
69					
70					
72					
73					
82					
83					

84	Oprava hasící soustava				
86	Výměna koncovky sání cizí zdroj				
87	Výměna koncovky výdej cizí zdroj				
90	Oprava přetěsnění vík kotle				
91	Oprava kotle - laminace				
93	Oprava - přetěsnění potrubí výdej				
94	Oprava kul.kohouty odkalovací systém				
96	Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace				
98	Oprava svodů vody				
99	Oprava - výměna přimazávač vzduchu				
100	Výměna zadní mlhové světlo				
129	Výměna levého předního blatníku vč.zástěrky				
130	Výměna levé přední dveře UN				
131	Oprava pravá zadní skříň UN				
132	Výměna pravé zadní dveře UN				
133	Přetěsnění náboje levého předního kola				
134	Výměna pryž.hadic vzduch.soustavy přední nápravy				
135	Vyčištění palivové soustavy				
	Celkový součet				-464 788 Kč -562 394 Kč

464 788 - 13 950 = 450 838,- Kč BEZ DPH

545 514,- Kč S DPH

CELKOVÁ CENA SMÍŽENA O 13 950,- = CENA PNEUMATIK Y
KTERÁ BUDE DOPĀNA ZE SKLADOVÝCH ZAJĀB ACR.