

-175120276

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 119/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LDR110 SW TDI	Uživatel techniky: 662400 BECHYNĚ Dislokace techniky: Bechyně plk.gšt. Ing. Robert Bielený velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	194-80-80	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) mpor. Ing. Bugner Rudolf, [redacted]		
Rok výroby:	1997			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE -- drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím	 mjr. Ing. Marek Veselý a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 45 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.119	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.119	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				113 288,40
Nabídková cena celkem 113 288,40 Kč bez DPH, 137 078,96 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		11.10.2017		
V Praze dne: 03.10.2017	Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.03 16:14:14 +02'00'	[redacted]		
Za poskytovatele: Marek Veselý jednatel		Za objednatele: Ing. [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 119/2017,

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
1.2	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.1						
1.3	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm						
1.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2						
1.5	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm						
1.6	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů						
1.7	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Tesnící podložka						
1.8	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
1.9	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr						
1.10	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Podložka						
1.11	Motor - oprava	UAM2857L	1	ks	Podložka						
1.12	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Šroub						
1.13	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub						
1.14	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru						
1.15	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene						
1.16	Motor - oprava	AMR4249E	1	ks	Alternátor VRATNÝ						
1.17	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa						
1.18	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub						
1.19	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub						
1.20	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.21	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm						
1.22	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm						
1.23	Motor - oprava	ESR2662	2	ks	Klip						
1.24	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.25	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduch.filtr						
1.26	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr						
1.27	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.28	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
1.29	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)						
1.30	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
2.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola						
2.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola						
2.3	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice unašeče kola						
2.4	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Podložka						
2.5	Zadní náprava - oprava	FTC5241	2	ks	Podložka						
2.6	Zadní náprava - oprava	8X110095M	10	ks	Šroub náboje kola						
2.7	Zadní náprava - oprava	FTC1724	1	ks	Poloosa Prává						

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 119/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 119/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	6624 BECHYŇE		
Typ vojenské techniky	LRD 105W TDI TERÉNNÍ	VPZ	194 80-80
VIN	SALLDHM68VA134070		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU A ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 119

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.119

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 119			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 119			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				113 288,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.10.03 16:09:22
40200

V Praze

dne: 03.10.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, iméno, příjmení, datum, razítko

v Praze

dne: 5.10.2017 Za odběratele:



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 119/2017,

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.2	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání č.1					
1.3	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání č.2					
1.5	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.6	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
1.7	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Tesnicí podložka					
1.8	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.9	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dleřový filtr					
1.10	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Podložka					
1.11	Motor - oprava	UAM2857L	1	ks	Podložka					
1.12	Motor - oprava	UAM2957L	1	ks	Šroub					
1.13	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub					
1.14	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
1.15	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
1.16	Motor - oprava	AMR4249E	1	ks	Alternátor VRATNÝ					
1.17	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.18	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.19	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.20	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.21	Motor - oprava	CN100S08L	4	ks	Spona 50 mm					
1.22	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.23	Motor - oprava	ESR2662	2	ks	Klip					
1.24	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.25	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduch.filtr					
1.26	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.27	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.28	Motor - oprava	C9234-4S	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.29	Motor - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
1.30	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
2.1	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje kola					
2.2	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložisko kola					
2.3	Zadní náprava - oprava	FRC8700	4	ks	Matice unašeče kola					
2.4	Zadní náprava - oprava	FTC3179	2	ks	Podložka					
2.5	Zadní náprava - oprava	FTCS241	2	ks	Podložka					
2.6	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
2.7	Zadní náprava - oprava	FTC1724	1	ks	Poloosa Pravá					

