

-175120284

Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. 165110270/3
Počet listů: 1

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 48/2017
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 Servisní bod: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice			
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO	Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel			
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon / Mobil: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: LRD 90 SW TDI TERÉNÍ	Uživatel techniky: 866000 Dislokace techniky: VYŠKOV pplk. Ing. JAN BOUDA <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>			
Evidenční číslo: 217-14-16	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) LUBOŠ KREJČÍ [redacted]			
Rok výroby: 1996				
SOJ ano/ne; rozsah: NE				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, číslo a podpis</i>				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím <i>mjr. Ing. Mar [redacted] číslo a podpis</i>				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: servisní bod Aramy s.r.o. – Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice Termín (doba) ukončení poskytování služby: 45 pracovních dní od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 48/2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 48/2017	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				466674,81
Nabídková cena celkem 466 674,81 Kč bez DPH, 564 676,52 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				
V Praze dne: 24.7.2017		V Praze dne: 20. 10. 2017		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **48/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1.	VÝMĚNA ŘEMENE	ERR3287	1	ks	ŘEMEN					
2.1	VÝMĚNA BLINKRU	AMR6513	1	ks	BLINKR					
3.1	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NTC6781	4	ks	SILENBLOK					
3.2	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NRC4514	4	ks	SILENBLOK					
3.3	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NY120041L	2	ks	MATICE					
3.4	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	LR059968	2	ks	GUFERO					
3.5	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3276	2	ks	GUFERO					
3.6	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3646	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.7	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	571752	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.8	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3648	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.9	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	MOLITON 2M	2	ks	VAZELÍNA					
4.1	OPRAVA KARDANU	RTC3458	1	ks	KŘÍŽ KARDANU					
5.1	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC5869	2	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.2	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC5870	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.3	OPRAVA ŘÍZENÍ	R8G000010	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.4	OPRAVA ŘÍZENÍ	STC618	2	ks	SILENBLOK					
5.5	OPRAVA ŘÍZENÍ	NTC1772	2	ks	SILENBLOK					
6.1	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	NRC9446	1	ks	PRUŽINA					
6.2	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	NRC9447	1	ks	PRUŽINA					
6.3	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	NRC9448	1	ks	PRUŽINA					
6.4	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	NRC9449	1	ks	PRUŽINA					
6.5	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	STC3767	2	ks	TLUMIČ					
6.6	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	STC3766	2	ks	TLUMIČ					
6.7	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	ANR4188	1	ks	DOIRAZ NÁPRAVY					
6.8	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	ANR3410	2	ks	SILENBLOK					
6.9	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	ANR1799	1	ks	ČEP					
6.10	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	NTC1773	2	ks	SILENBLOK					
6.11	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	253952	2	ks	ŠROUB					
6.12	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	BH612321	2	ks	ŠROUB					
6.13	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	ERR4802	1	ks	TURBO					
6.14	VÝMĚNA TLUMIČŮ A PRUŽIN	FRC4808	2	ks	PODLOŽKA					
7.1	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3463	1	ks	DÍL ZADNÍ VÝFUKU					
7.2	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR2381	1	ks	DÍL STŘEDNÍ					
7.3	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3495	1	ks	DÍL PŘEDNÍ					
7.4	VÝMĚNA VÝFUKU	NV108041L	5	ks	MATICE					
7.5	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR2034	3	ks	MATICE					
7.6	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3172	5	ks	ZAVĚŠENÍ VÝFUKU					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
7.7	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3260	1	ks	TĚSNĚNÍ	103,23 Kč	103,23 Kč		- Kč		103,23 Kč
8.1	OPRAVA SPOJKY	UQB500030	1	ks	LAMELA SPOJKY	4 693,09 Kč	4 693,09 Kč	6,00	3 840,00 Kč		8 533,09 Kč
8.2	OPRAVA SPOJKY	URB100760	1	ks	KOTOUČ PŘÍTLAČNÝ	2 949,96 Kč	2 949,96 Kč		- Kč		2 949,96 Kč
8.3	OPRAVA SPOJKY	SX108201L	6	ks	ŠROUB	84,63 Kč	507,78 Kč		- Kč		507,78 Kč
8.4	OPRAVA SPOJKY	WL108001L	6	ks	PODLOŽKA	11,47 Kč	68,82 Kč		- Kč		68,82 Kč
8.5	OPRAVA SPOJKY	FTCS200	1	L	LOŽISKO	1 449,25 Kč	1 449,25 Kč		- Kč		1 449,25 Kč
9.1	VÝMĚNA STĚRAČŮ	OKC000110PMD	2	ks	STĚRAČE	372,93 Kč	745,86 Kč	0,20	128,00 Kč		873,86 Kč
10.1	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	STC2801	1	ks	SADA TĚSNĚNÍ	962,86 Kč	962,86 Kč	8,00	5 120,00 Kč		6 082,86 Kč
10.2	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3785	1	ks	TĚSNĚNÍ	853,12 Kč	853,12 Kč		- Kč		853,12 Kč
10.3	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ	396,18 Kč	396,18 Kč		- Kč		396,18 Kč
10.4	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3424	3	ks	TĚSNĚNÍ	119,97 Kč	359,91 Kč		- Kč		359,91 Kč
10.5	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	SILIKON	1	ks	SILIKON	250,00 Kč	250,00 Kč		- Kč		250,00 Kč
10.6	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	LUF100430	1	ks	GUFERO	1 055,86 Kč	1 055,86 Kč		- Kč		1 055,86 Kč
10.7	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	FTC4939	2	ks	GUFERO	478,95 Kč	957,90 Kč		- Kč		957,90 Kč
10.8	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ICV100000	1	ks	GUFERO	253,89 Kč	253,89 Kč		- Kč		253,89 Kč
10.9	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	FTC5303	1	ks	GUFERO	117,18 Kč	117,18 Kč		- Kč		117,18 Kč
10.10	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	FTC500010	1	ks	GUFERO	255,13 Kč	255,13 Kč		- Kč		255,13 Kč
11.1	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC6206	1	ks	PRAH LEVÝ	1 700,04 Kč	1 700,04 Kč	4,00	2 560,00 Kč		4 260,04 Kč
11.2	VÝMĚNA PRAHŮ	MTC8293	1	ks	PRAH LEVÝ	476,47 Kč	476,47 Kč		- Kč		476,47 Kč
11.3	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC6205	1	ks	PRAH PRAVY	1 700,04 Kč	1 700,04 Kč		- Kč		1 700,04 Kč
11.4	VÝMĚNA PRAHŮ	MTC8292	1	ks	PRAH PRAVY	476,47 Kč	476,47 Kč		- Kč		476,47 Kč
11.5	VÝMĚNA PRAHŮ	FS106167L	10	ks	ŠROUB	46,19 Kč	461,90 Kč		- Kč		461,90 Kč
11.6	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC609	10	ks	PODLOŽKA	13,95 Kč	139,50 Kč		- Kč		139,50 Kč
11.7	VÝMĚNA PRAHŮ	NH106041L	10	ks	PODLOŽKA	11,16 Kč	111,60 Kč		- Kč		111,60 Kč
11.8	VÝMĚNA PRAHŮ	FY106046	10	ks	PODLOŽKA	30,38 Kč	303,80 Kč		- Kč		303,80 Kč
12.1	VÝMĚNA NÁDRŽE PALIVA	NTC2088	1	ks	NÁDRŽ PALIVOVÁ	25 058,60 Kč	25 058,60 Kč	1,10	704,00 Kč		25 762,60 Kč
12.2	VÝMĚNA NÁDRŽE PALIVA	ARA1501L	1	ks	KROUŽEK POJISTNÝ	246,76 Kč	246,76 Kč		- Kč		246,76 Kč
13.1	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ARA1502L	1	ks	TĚSNĚNÍ	96,10 Kč	96,10 Kč	3,00	1 920,00 Kč		2 016,10 Kč
13.2	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3278	1	ks	TĚSNĚNÍ	66,34 Kč	66,34 Kč		- Kč		66,34 Kč
13.3	VÝMĚNA HADIC MOTORU	267837	1	ks	TĚSNĚNÍ	66,34 Kč	66,34 Kč		- Kč		66,34 Kč
13.4	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NTC2338	1	ks	HADICE	1 109,18 Kč	1 109,18 Kč		- Kč		1 109,18 Kč
13.5	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CJ600504	2	ks	SPONA	165,23 Kč	330,46 Kč		- Kč		330,46 Kč
13.6	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR1287	1	ks	HADICE	413,54 Kč	413,54 Kč		- Kč		413,54 Kč
13.7	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100168L	2	ks	SPONA	31,93 Kč	63,86 Kč		- Kč		63,86 Kč
14.1	VÝMĚNA FILTRŮ	AEU2147L	1	ks	FILTR	606,67 Kč	606,67 Kč	2,50	1 600,00 Kč		2 206,67 Kč
14.2	VÝMĚNA FILTRŮ	NRC9708	1	ks	FILTR PALIVOVÝ	3 333,43 Kč	3 333,43 Kč		- Kč		3 333,43 Kč
14.3	VÝMĚNA FILTRŮ	ERR3340	1	ks	FILTR	485,46 Kč	485,46 Kč		- Kč		485,46 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
15.1	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2946	1	ks	TRUBKA					
15.2	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2947	1	ks	TRUBKA					
15.3	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2775	1	ks	TRUBKA					
15.4	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NRC7874	2	ks	HADICE					
15.5	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NRC9455	1	ks	HADICE					
15.6	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	CRC1487	3	ks	MATICE					
15.7	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	WF110001L	3	ks	PODLOŽKA					
15.8	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NTC8242	5	ks	DRŽÁK					
15.9	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	CRC1250L	5	ks	ORŽÁK					
15.10	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	79127	5	ks	DRŽÁK					
16.1	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 001060	7	L	OLEJ 15W40					
16.2	DOPLNĚNÍ PROVDZNÍCH KAPALIN	75W90	5	L	OLEJ 75W90					
16.3	DOPLNĚNÍ PROVDZNÍCH KAPALIN	75W80	3	L	OLEJ 75W80					
16.4	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	ESR2623	1	ks	FILTR					
16.5	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 000976	1	L	KAPALINA BRZO DOT4					
16.6	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 000986	6	L	KAPALINA CHLADÍCÍ					
16.7	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 001057	6	L	VODA DESTILOVANÁ					
17.1	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ERR2337	4	ks	SILENBLOK					
17.2	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	NTC9416	2	ks	SILENBLOK					
17.3	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ANR3201	1	ks	SILENBLOK					
17.4	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ANR3200	1	ks	SILENBLOK					
17.5	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	RTC4685	2	ks	ZÁSTĚRKA					
17.6	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	AFU1107	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.7	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ESR1373	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.8	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	NRC5415	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.9	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	LR082984	1	ks	PANT					
17.10	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	LR075817	2	ks	PANT					
17.11	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ALR6851	1	ks	DVEŘE ZADNÍ					
17.12	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	AB606D31	30	ks	ŠROUB					
18.1	LAKOVÁNÍ-PŘÍPRAVA	BARVA LR	5	L	BARVA					
19.1	VÝMĚNA RÁMU	HADICE PREPAD. LR	1	ks	HADICE PŘEPADOVÁ					
19.2	VÝMĚNA RÁMU	STC7631	1	ks	STUPAČKA					
19.3	VÝMĚNA RÁMU	ANR4742	1	ks	RÁM					
19.4	VÝMĚNA RÁMU	ANR2054	1	ks	ZADNÍ NÁRAZNÍK					
19.5	VÝMĚNA RÁMU	ANR6386	1	ks	PŘÍČNÍK					
19.6	VÝMĚNA RÁMU	MRC9420	2	ks	ŠROUB					
19.7	VÝMĚNA RÁMU	NH112041L	2	ks	MATICE					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
				ks				- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM							399 730,81 Kč	104,60	66 944,00 Kč	- Kč	466 674,81 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 24.7.2017 Razítko:

Podpis: _____
 Zpracoval: Marek Veselý

Marek Veselý  Digitálně podepsal Marek Veselý
 Datum: 2017.07.25 13:01:46
 +02'00'

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 48/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 165110270

dle Požadavkového listu č. 48/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	866000 VYŠKOV		
Typ vojenské techniky	LRD 90 SW TDI TERÉNÍ	VPZ	217-14-16
VIN	SALLDVB68TA997360		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2017

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 48/2017

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2017			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 48/2017			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				466674,81

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dní od podpisu KZ

V Praze dne: 24.7.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.07.25 13:04:07
+02'00'

.....
Marek Veselý – technik servisu

Ve Staré Boleslavi dne: 26.7.2017

Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **48/2017**
 Rámcová smlouva č.: **165110270**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1.	VÝMĚNA ŘEMENE	ERR3287	1	ks	ŘEMEN					
2.1	VÝMĚNA BLINKRU	AMR6S13	1	ks	BLINKR					
3.1	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NTC6781	4	ks	SILENBLOK					
3.2	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NRC4514	4	ks	SILENBLOK					
3.3	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	NY120041L	2	ks	MATICE					
3.4	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	LR059968	2	ks	GUFERO					
3.5	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3276	2	ks	GUFERO					
3.6	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3646	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.7	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	571752	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.8	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	FTC3648	2	ks	TĚSNĚNÍ					
3.9	OPRAVA PŘEDNÍ NÁPRAVY	MOLITON 2M	2	ks	VAZELÍNA					
4.1	OPRAVA KARDANU	RTC3458	1	ks	KŘÍŽ KARDANU					
5.1	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC5869	2	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.2	OPRAVA ŘÍZENÍ	RTC5870	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.3	OPRAVA ŘÍZENÍ	RBG000010	1	ks	ČEP ŘÍZENÍ					
5.4	OPRAVA ŘÍZENÍ	STC618	2	ks	SILENBLOK					
5.5	OPRAVA ŘÍZENÍ	NTC1772	2	ks	SILENBLOK					
6.1	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	NRC9446	1	ks	PRUŽINA					
6.2	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	NRC9447	1	ks	PRUŽINA					
6.3	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	NRC9448	1	ks	PRUŽINA					
6.4	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	NRC9449	1	ks	PRUŽINA					
6.5	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	STC3767	2	ks	TLUMIČ					
6.6	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	STC3766	2	ks	TLUMIČ					
6.7	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	ANR4188	1	ks	DOIRAZ NÁPRAVY					
6.8	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	ANR3410	2	ks	SILENBLOK					
6.9	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	ANR1799	1	ks	ČEP					
6.10	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	NTC1773	2	ks	SILENBLOK					
6.11	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	253952	2	ks	ŠROUB					
6.12	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	BH612321	2	ks	ŠROUB					
6.13	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	ERR4802	1	ks	TURBO					
6.14	VÝMĚNA TLUMÍČŮ A PRUŽIN	FRC4808	2	ks	PODLOŽKA					
7.1	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3463	1	ks	DÍL ZADNÍ VÝFUKU					
7.2	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR2381	1	ks	DÍL STŘEDNÍ					
7.3	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3495	1	ks	DÍL PŘEDNÍ					
7.4	VÝMĚNA VÝFUKU	NV108041L	5	ks	MATICE					
7.5	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR2034	3	ks	MATICE					
7.6	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3172	5	ks	ZAVĚŠENÍ VÝFUKU					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
7.7	VÝMĚNA VÝFUKU	ESR3260	1	ks	TĚSNĚNÍ					
8.1	OPRAVA SPOJKY	UQB500030	1	ks	LAMELA SPOJKY					
8.2	OPRAVA SPOJKY	URB100760	1	ks	KOTOUČ PŘÍTLAČNÝ					
8.3	OPRAVA SPOJKY	SX108201L	6	ks	ŠROUB					
8.4	OPRAVA SPOJKY	WL108001L	6	ks	PODLOŽKA					
8.5	OPRAVA SPOJKY	FTC5200	1	L	LDŽISKD					
9.1	VÝMĚNA STĚRAČŮ	DKC000110PMD	2	ks	STĚRAČE					
10.1	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	STC2801	1	ks	SADA TĚSNĚNÍ					
10.2	OPRAVA TĚSNOSTI MOTDRU	ERR3785	1	ks	TĚSNĚNÍ					
10.3	OPRAVA TĚSNOSTI MOTDRU	ERR2409	1	ks	TĚSNĚNÍ					
10.4	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3424	3	ks	TĚSNĚNÍ					
10.5	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	SILIKON	1	ks	SILIKON					
10.6	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	LUF100430	1	ks	GUFERO					
10.7	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	FTC4939	2	ks	GUFERO					
10.8	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ICV100000	1	ks	GUFERO					
10.9	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	FTC5303	1	ks	GUFERO					
10.10	OPRAVA TĚSNOSTI MOTDRU	FTC500010	1	ks	GUFERO					
11.1	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC6206	1	ks	PRAH LEVÝ					
11.2	VÝMĚNA PRAHŮ	MTC8293	1	ks	PRAH LEVÝ					
11.3	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC6205	1	ks	PRAH PRAVY					
11.4	VÝMĚNA PRAHŮ	MTC8292	1	ks	PRAH PRAVY					
11.5	VÝMĚNA PRAHŮ	F5106167L	10	ks	ŠROUB					
11.6	VÝMĚNA PRAHŮ	RTC609	10	ks	PODLOŽKA					
11.7	VÝMĚNA PRAHŮ	NH106041L	10	ks	PODLOŽKA					
11.8	VÝMĚNA PRAHŮ	FY106046	10	ks	PODLOŽKA					
12.1	VÝMĚNA NÁDRŽE PALIVA	NTC2088	1	ks	NÁDRŽ PALIVOVÁ					
12.2	VÝMĚNA NÁDRŽE PALIVA	ARA1501L	1	ks	KRDUŽEK POJISTNÝ					
13.1	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ARA1502L	1	ks	TĚSNĚNÍ					
13.2	VÝMĚNA HADIC MOTORU	ESR3278	1	ks	TĚSNĚNÍ					
13.3	VÝMĚNA HADIC MOTORU	267837	1	ks	TĚSNĚNÍ					
13.4	VÝMĚNA HADIC MOTORU	NTC2338	1	ks	HADICE					
13.5	VÝMĚNA HADIC MOTDRU	CJ600504	2	ks	SPONA					
13.6	VÝMĚNA HADIC MOTDRU	ESR1287	1	ks	HADICE					
13.7	VÝMĚNA HADIC MOTORU	CN100168L	2	ks	SPONA					
14.1	VÝMĚNA FILTRŮ	AEU2147L	1	ks	FILTR					
14.2	VÝMĚNA FILTRŮ	NRC9708	1	ks	FILTR PALIVOVÝ					
14.3	VÝMĚNA FILTRŮ	ERR3340	1	ks	FILTR					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
15.1	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2946	1	ks	TRUBKA					
15.2	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2947	1	ks	TRUBKA					
15.3	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	ANR2775	1	ks	TRUBKA					
15.4	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NRC7874	2	ks	HAOICE					
15.5	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NRC9455	1	ks	HADICE					
15.6	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	CRC1487	3	ks	MATICE					
15.7	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	WF110001L	3	ks	PODLOŽKA					
15.8	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	NTC8242	5	ks	DRŽÁK					
15.9	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	CRC1250L	5	ks	DRŽÁK					
15.10	OPRAVA BRZDOVÉHO SYSTÉMU	79127	5	ks	DRŽÁK					
16.1	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 001060	7	L	OLEJ 15W40					
16.2	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	75W90	5	L	OLEJ 75W90					
16.3	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	75W80	3	L	OLEJ 75W80					
16.4	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	ESR2623	1	ks	FILTR					
16.5	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 000976	1	L	KAPALINA BRZD DOT4					
16.6	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 000986	6	L	KAPALINA CHLADÍCÍ					
16.7	DOPLNĚNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN	PR 001057	6	L	VODA DESTILOVANÁ					
17.1	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ERR2337	4	ks	SILENBLOK					
17.2	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	NTC9416	2	ks	SILENBLOK					
17.3	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ANR3201	1	ks	SILENBLOK					
17.4	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ANR3200	1	ks	SILENBLOK					
17.5	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	RTC4685	2	ks	ZÁSTĚRKA					
17.6	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	AFU1107	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.7	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ESR1373	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.8	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	NRC5415	5	ks	PŘÍCHYTKA					
17.9	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	LR082984	1	ks	PANT					
17.10	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	LR075817	2	ks	PANT					
17.11	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	ALR6851	1	ks	DVEŘE ZADNÍ					
17.12	OPRAVA UCHYCENÍ NA RÁMU	AB606031	30	ks	ŠROUB					
18.1	LAKOVÁNÍ+PŘÍPRAVA	BARVA LR	5	L	BARVA					
19.1	VÝMĚNA RÁMU	HADICE PREPAD. LR	1	ks	HAOICE PŘEPADOVÁ					
19.2	VÝMĚNA RÁMU	STC7631	1	ks	STUPAČKA					
19.3	VÝMĚNA RÁMU	ANR4742	1	ks	RÁM					
19.4	VÝMĚNA RÁMU	ANR2054	1	ks	ZADNÍ NÁRAZNÍK					
19.5	VÝMĚNA RÁMU	ANR6386	1	ks	PŘÍČNÍK					
19.6	VÝMĚNA RÁMU	MRC9420	2	ks	ŠROUB					
19.7	VÝMĚNA RÁMU	NH112041L	2	ks	MATICE					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
				ks				- Kč		- Kč	
		CELKEM					399 730,81 Kč	104,60	66 944,00 Kč	- Kč	466 674,81 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 24.7.2017 Razítko:

Podpis:
 Zpracoval:

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý
 Datum: 2017.07.25 13:01:46
 +02'00'
Marek Veselý