

Příloha č. 6 servisní smlouvy

Rozsah servisních prací

Rozsah pravidelné kontroly, kalibrace a funkčních zkoušek detekčního systému DEGA v intervalu 1 x za 6 měsíců v místě instalace systému

- Doprava servisního technika na místo kalibrace, případná montáž a demontáž zařízení nutných pro provedení kalibrace
- Kalibrace a kontrola stavu detekčního systému, včetně vyčištění snímačů (vstupu senzoru) a případná výměna nefunkčního senzoru
- Test funkce detekčního systému s uvedením do provozu všech výkonových stupňů jako celku
Funkční kontrola snímače v místě aplikace/funkční zkouška
- Test funkce řídicí ústředny ve vztahu k požadovaným ukazatelům detekce daného prostoru, kontrola vyhodnocovací ústředny a snímačů a zvláště potom jejich usazení, kontrola funkce programu detekce
- Výměna senzorů snímačů (bude-li potřeba)

Pojmem kalibrace se rozumí: Nastavení kalibrační křivky snímače včetně jeho rozsahu

–

- Pojmem funkční kontrola snímače v místě aplikace/funkční zkouška se rozumí: Vybuzení snímače v rozsahu jeho detekce