

-175120310

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 34/2017 – VÚ 306801
podle smlouvy č. 155110134



MOCR00D4Y0F

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA		
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA		Kontaktní osoba: Ing. Jiří LOJAN		
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]		
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]		
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	AUT.OBRN. IVECO 5004 M3	Uživatel techniky:	306801	
Evidenční číslo:	326-75-21	Dislokace techniky:	Prostějov	
Rok výroby:	2011	ppk. Ing. René Šabala velitel útvaru odborný štáb přímého příjmu		
SOI a/note; rozsah:	NE - malá oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice): Por. Bc. Petr Gottwald tel. [redacted] odborný štáb přímého příjmu - telefon (střední, noční)		
Vyjádření zástupce SOI k provedení SOI: [redacted]				
Číslo telefonu: [redacted] 118				
Popis poskytování služby: Provedení oprav dle přiložené rozpisky.				
Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příloha číslo 1003-0401-CZE-00				
Misto: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30.11.2017				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Hrubé náklady	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kompenace				
Ostatní náklady				
Subdodavatel: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony	Práce			
Materiálové náklady	Materiál			
Kompenace				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH: 381.720,-				381.720,-
Nabídková cena celkem: 381.720,- bez DPH, 461.881,20 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trnka [redacted]				
V Čáslavě dne: 20.10.2017 Export s.r.o. Praze 31.10.2017				
Za poskytovatele: [redacted] Ing. Jiří L. Ing. Tomáš				
DIČ: CZ27577171				

*) neobdrží se skrze

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 34/2017 – VÚ 306801
podle smlouvy č. 155110134

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SPBÁ Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Kontaktní osoba: Zdeněk VÁVRA Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky:	AUT.OBRN. IVECO 50B4 M3	Uživatel techniky: 306801 Dislokace techniky: Prostějov pplk. Ing. René Šabela <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice): Por. Bc. Petr Gottwald tel. [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – nejedná o právo, noudu!</i>	
Evidenční číslo:	326-75-21		
Rok výroby:	2011		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE - malá oprava		

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis

Popis poskytování služby: : Provedení oprav dle přiložené rozpisky.

Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00

Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30.11.2017

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel : TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony:	Práce			
Materiálové náklady:	Materiál			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH: 381.720,-				381.720,-

Nabídková cena celkem 381.720,- bez DPH, 461.881,20 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtil [REDACTED]

V Čáslavi dne: 20.10.2017

Za poskytovatele: [REDACTED]

Ing. Jiří

PRAGA-Export s.r.o.
U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice
DIČ: CZ27577171

Praze

31. 10. 2017

dne:

Ing. T.

*) nchodící se škrtněte

VÚ 3068 Prostějov

VPZ: 326 75 21

Pož.list 34/2017

Prováděné práce	Počet hod.	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
Přetěsnění LZ náboje kola					
Výměna panelu dveří za opravený (4 dveře)					
Oprava nezávislého topení					
Výměna manžety převodky řízení					
Výměna brzdových destiček PN					
Výměna brzdových kotoučů PN					
Výměna vadných spínačů					
Výměna zátky chladiče					
Nabídková cena celkem bez DPH	118,0		175 820	206 900	381 720