

-175120317

Nabídka na poskytování služby na základě požadavkového listu č. 16/2017 podle smlouvy č. 165110227



MOCR00DJYWK

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA	Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]	Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]

Typ/modifikace techniky:	OT-90 R5 M1 P	Uživatel techniky: 1535 Hranice Dislokace techniky: Přáslavice plk. Ing. Pavel Lipka velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Ntrn. Junga David, [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:
Evidenční číslo:	800-11-71	
Rok výroby:	27. 04. 1998	
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY

Číslo telefonu: 31-10-2017

Ing. Marek MAGDON
hodnost, titul, jméno, příjmení

15dpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO vozidla OT-90 R5 M1 P – únik oleje z levého konečného převodu, netěsnost gufer obou napínavých kol, nefunkční ukazatel teploty oleje.

Místo: STV GROUP a.s., areál Poliářských strojřren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 2 měsíců po schválení nabídky na poskytování služby

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Sruční popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 104 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Seřizení vstřikovacího čerpadla	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				74 520,00

Nabídková cena celkem 74 520,00 Kč bez DPH, 90 160,20 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana
titul, jméno

V Poličce dne: 30.10.2017
[redacted]
Za poskytovatele: [redacted]
Ing. Jan Děcký
Statutární ředitel

V Praze [redacted] 11. 2017
Za objednatelce: [redacted]

*) – nehodící se škrtněte

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 16/2017
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA	Kontaktní osoba: Ing. Milan Smetana
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]	Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]	E-mail: [redacted]

Typ/modifikace techniky:	OT-90 R5 M1 P	Uživatel techniky: 1535 Hranice Dislokace techniky: Přáslavice plk. Ing. Pavel Lipka <i>velitel úvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Nrtm. Junga David [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
Evidenční číslo:	800-11-71	
Rok výroby:	27. 04. 1998	
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: BO vozidla OT-90 R5 M1 P – únik oleje z levého konečného převodu, netěsnost gufer obou napínacích kol, nefunkční ukazatel teploty oleje.
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojírén, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 2 měsíců po schválení nabídky na poskytování služby

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 104 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Seřízení vstřikovacího čerpadla	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				74 520,00

Nabídková cena celkem 74 520,00 Kč bez DPH, 90 169,20 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: Ing. Milan Smetana [redacted] 535
titul, jméno

V Poličce dne: 30.10.2015
[redacted]
[redacted]

Za poskytovatele: Ing. Jan Děcký
Statutární ředitel

V Praze dne: 31. 10. 2017
[redacted]

Za objednatele:
Ing. [redacted]

*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 16/2017

P.č.	Úkon	Materiál	Pečet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	Oprava úniku oleje z konečného převodu	VPZ Spotřební materiál, technický materiál, těsnění, PHM	104,0	36 000,00	39 620,00	0,00	0,00	74 520,00	90 169,20
2	Přetěsnění napínavých kol	Spotřební materiál, technický materiál, těsnění							
3	Oprava nefunkčního ukazatele teploty oleje	Spotřební materiál, ND							
CELKEM									
CELKEM HODIN			104,0						
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM				36 000,00	39 620,00	0,00	0,00	74 520,00	90 169,20

Legenda : Účtovaná DPH (%) = 21 %

Ing. Jan
Statutární



91134
mhp