

KEST s.r.o.

truhlářská výroba

Vážní 1064
500 03 Hradec Králové

P.č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
1		4	5	6	7	
1		Truhlářské spasování, seřízení a promazání čtyřkřídleho okna 1170/1700	ks	29,00	540,00	15 660,00
2		Truhlářské spasování, seřízení a promazání dvoukřídleho okna cca 1100/1500	ks	9,00	330,00	2 970,00
3		Truhlářské spasování, seřízení a promazání jednokřídleho okna cca 700/400	ks	2,00	150,00	300,00
4		Dodávka a montáž silikonového těsnění do nově vyfrézované drážky pro 4 ks křidel okna 1170/1700	ks	29,00	772,00	22 388,00
5		Dodávka a montáž silikonového těsnění do nově vyfrézované drážky pro 2 ks křidel okna 1100/1500	ks	9,00	406,00	3 654,00
6		Dodávka a montáž silikonového těsnění do nově vyfrézované drážky pro 1 ks křidela okna 700/400	ks	2,00	198,00	396,00
7		Výměna okenních rozvor za hliníkové v bílé barvě dle předloženého vzoru (29x2)+(9x1)	ks	67,00	276,00	18 492,00
8		Výměna okenních klíček za hliníkové v bílé barvě (okno 700/400)	ks	2,00	197,00	394,00
9		Doplnění chybějících dřevěných okapnic v provedení dle původních, buk + základní nátěr	ks	18,00	380,00	6 840,00
10		Dopravní a režijní náklady	celek	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem bez DPH						72 594,00
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti %						0,00
Celkem						72 594,00

Případný termín bude upřesněn dle vzájemných možností před případnou realizací

S pozdravem

Josef Emlar
jednatel KEST s.r.o.

IČO: 25915185

DIČ: CZ25915185

Zapsána u KS HK oddíl C , vložka 14240

tel. [redacted]
e-mail : [redacted]

den zápisu: 26.1.1999

Město Jaroměř

nám. ČSA 16

551 01 Jaroměř

tel.:

dne: 31.10.2017

Vyřizuje : Vyřizuje:
tel. [redacted]

Věc: **Cenová nabídka na opravu oken náměstí Svobody č.p.62, Jaroměř - Josefov**

Cena byla stanovena na základě zevrubné prohlídky a posouzení stavu předmětných oken do náměstí Svobody a ulice Jungmanova. DVORNÍ TRAKT NEŘEŠEN, situace je tam obdobná, ale tak akutní.

Při prohlídce oken , bylo konstatováno, že okna jsou osazena plastovou rozvorou, která je většinou případů poškozená a v mnoha případech i nefunkční - doporučena výměna za kovové.


Dále na těchto oknech není v počtu 18 vůbec žádná křídlová okapnice, čímž při deštích není odváděna voda stékající po skle, ale zatéká do rámu který k tomuto není primárně přizpůsoben.

Na oknech je třeba provést nové nátěry, jsou dosti zvětralé a na exponovaných částech vůbec nejsou. Vzhledem k ročnímu období možno nejdříve na jaře 2018.

Cena obsahuje pouze práce uvedené v položkovém rozpočtu. Součástí ceny nejsou žádné sklenářské, klempířské a natěračské práce

Cena je stanovena tak, že budou byty zpřístupněny pro provádění prací v pracovní dny v době od 7 do 16 hodin, tak aby bylo možno využít většinu pracovní doby. (předpokládáme, že budou předány kontakty na nájemníky se kterými se dohodne termín, dny nemusí bezprostředně navazovat.

ROZVORA:



e