

MILAN LIŠKA AUTO PLZEŇ s.r.o.  
Skladová 19  
326 00 Plzeň

V Plzni dne 4.9.2017

Objednávka – servis vozu 8B2 2944

Objednáváme tímto opravu vozu Renault Master, RZ: 8B2 2944:

- výměna kompresoru a hadic pružení.

Odhadovaná cena za opravu činí cca 80.000,- Kč + DPH.

S pozdravem

Ing. Jan Spurný  
ředitel OI