

Univerzita Palackého v Olomouci

Mob:
email:

Naše značka: 459_M171004

Vyřizuje:

Tel:

Email

Dne

459_M171004

25.10.2017

Oprava klimatizace pro m.č. 3.055

výměna kompresoru a řídicí desky venkovní jednotky Daikin RXYQ10P7W1B

Záruka na náhradní díly je 6 měsíců.

Položka Item	Popis Description	MJ Unit	Množství Quantity	J. cena material Unit Price Mat.	J.cena montáž Unit price assembly	Celková cena Sub Total(CZK)	Celkem(CZK) Total (CZK)
	kompresor JT1GCVDKYR@T inv	ks	1	46 954,00		46 954,00	
	deska INVERTER PCB ASSY	ks	1	15 885,00		15 885,00	
	WIRE HARNESS - kabeláž desky	ks	2	1 893,50		3 787,00	
Cena celkem bez DPH						66 626,00	Kč

Podpis/Signature:

Doba dodání: 3 - 5 týdnů