



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001  
DI : CZ00066001  
naše zn.: 7541/17/KSUS/MHT/CHME  
vyřizuje: Lenka Chmelova  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
Dotazy: VZ-532/17

T-KOMPLET s.r.o.  
Hatec 523  
261 01 Příbram

datum: 21. 11. 2017

### OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-2892/17

Název: II/268 přetah Bose, oprava – nové technologie - TDI

Objednáváme u Vás:

popis položky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/268 přetah Bose, oprava – nové technologie - TDI		1,00	119 548,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 98 800,00**

**Celková částka s DPH: 119 548,00**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavníinnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato příjmatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickouinnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

V souladu s Vaší nabídkou u Vás objednááme zajištění výkonuinnosti technického dozoru investora (dále jen „výkoninnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přiinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkoninnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „II/268 přetah Bose, oprava – nové technologie“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkoninnosti TDI a pro výkoninnosti koordinátora BOZP.

Předpokládaná lhůta plnění: po dobu stavby, předpoklad 2 měsíce

Platební podmínky (fakturace): měsíčně na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu služeb

přílohy:

- 1) Rozsah výkonuinnosti TDI
- 2) Rozsah výkonuinnosti koordinátora BOZP
- 3) technická specifikace
- 4) cenová nabídka
- 5) plná moc

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá a s objednávkou souhlasí:

Lenka Chmelova  
Referent

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozsah výkonuinnosti TDI.docx
- Příloha č. 2 – Rozsah výkonuinnosti koordinátora BOZP.docx
- II-268 přetah Bose, oprava TS-TDI.docx
- CN bosen TDI.pdf
- Plná moc Bose -TDI, BOZP.docx

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
	II/268 pr tah Bose , oprava – nové technologie - TDI	II/268		1,00	98 800,00 K	98 800,00 K	119 548,00 K	