

		Cenová nabídka		Příloha č.1 k SOD č. 6440-0630-2017-047	
Název stavby:		STM Rančířov , TOP,TOV , CE 06-13-35/6		počet listů : 1	
Název SO:		Oprava jeřábu		zpracoval Mach 26.10.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž v.č. dodávky
	1	2	3	4	jednotková celkem
					5 6
Oprava jeřábu JEVS 5 v.č.468-041-443					
		Oprava revizní závady jeřábu JEVS 5. Montáž přetěžovací pojistky mostový jeřáb JEVS 5 včetně zapojení a uvedení do provozu , seřízení brzdy jeřábu.	hod	48,000	
1	pc				
2	pc Mat	Přetěžovací pojistka jeřáb JEVS 5, montážní materiál, kabeláž.	soubor	1,000	
3	pc	Oprava revizních závad jeřábu JEVS 5. Ovladač jeřábu- označení ovládaných směrů pohybů,výměna žárovek a kontrolky, výměna ovládací hlavice start. Rozvaděče jeřábu-oprava zámků rozvaděčů, výměna pojistkových hlavice.	hod	6,000	
4	pc Mat	Označení ovladače,žárovky, kontrolky,hlavice ovladače,zámky rozvaděče,hlavice pojistek.	soubor	1,000	
5	pc	Ostatní náklady- doprava pracovníků	soubor	1,000	
		celkem			
Oprava pracovní plošiny TYP VMP250/100, v.č.572					
(Pracovní plošina je součástí jeřábu JEVS 5.)					
1	pc	Oprava revizních závad pracovní plošiny TYP VMP250/100. Výměna těsnících prvků válců a hadic, výměna hydraulického oleje. Oprava zajištění zábradlí plošiny. Oprava rozvaděče-kryt přívodních svorek,výměna hlavice pojistek.	hod	53,000	
2	pc Mat	Těsnící prvky válců a hadic, hydraulický olej. Závlačky zajištění zábradlí. Hlavice pojistek, kryt svorkovnice.	soubor	1,000	
3	pc	Doprava pracovní plošiny do odborné dílny k provedení opravy a zpět	soubor	1,000	
		celkem			
1	pc	Zkouška po opravě dle čl. 7.1 ČSN 270142 včetně vystavení protokolu v písemné formě ve třech výtiscích.	soubor	1,000	
CELKEM BEZ DPH					97 440,00
21% DPH					20 462,40
CENA CELKEM VČ. DPH					117 902,40
		Počet hodin vyplní uchazeč o zakázku			