

Rekonstrukce biografu Český Ráj, Jičín - Dodatek č.2

REKAPITULACE

Rekonstrukce toalet	1 212 594,44 Kč
SO 701 Bourací práce a konstrukční část, Architektonicko-stavební část	337 958,27 Kč
SO 701 - dozdivky na fasádě	36 554,99 Kč
SO 701 - Klempířské a tesařské konstrukce	109 870,70 Kč
SO 702 - Opěrná stěna	33 175,18 Kč
SO 701 - ÚT změna materiálu	-50 631,86 Kč
D+M křesel kinosál	348 984,00 Kč
SO 07 - omítky vnitřní a venkovní	448 332,77 Kč

CELKEM BEZ DPH

2 476 838,49 Kč