

# Cenová nabídka - výměna motoru a turba u Peugeot Boxer SPZ 1SA 60-65

V GROUP s.r.o.  
KE STADIONU 3228, 27202 Kladno

BELLEVUE, poskytovatel sociálních služeb  
Šternberk 74, 273 05 Ledce

REF. / POPIS OPERACÍ	Mn./Hod.	JEDN. CENA b. DPH	CENA b. DPH	cena vč. DPH
Mezisoučet			152 622,50	184 673,25
Náhradní díl				
00000135KY	MOT NEUF DIESEL	1	124 695,09	150 881,06
000005375	UPEV ŠR SETRVAČ	8	110,24	1067,12
00001565AH	PODLOŽKA	4	150,69	729,32
00001570K6	VÝSTUPNÍ POTRUB	1	521,31	630,79
00001570K7	VÝSTUPNÍ POTRUB	1	521,31	630,79
00001570K8	VÝSTUPNÍ POTRUB	1	521,31	630,79
00001570K9	VÝSTUPNÍ POTRUB	1	521,31	630,79
00001570L2	VÝSTUPNÍ POTRUB	1	799,62	967,54
00001574L4	PŘIPOJ	1	2667,93	3228,2
00000349L5	TĚSN KOL VÝFUKU	1	159,38	192,85
00006981K1	KOV SV KROU	3	33,4	121,23
0000116450	POTRUBÍ MAZÁNÍ	1	1151,51	1393,33
9667044780	TĚSN PŘÍRUB EGR	1	45,61	55,19
0000038026	TĚSNĚNÍ TURBO	1	159,38	192,85
00006935A5	MATKA BRZDY	3	74,94	272,04
1610369580	UPEV ŠR ZÁRUB	2	41,81	101,18
0000192551	TĚSNĚNÍ ČERPAD	1	196,58	237,86
0000134091	TĚSNĚNÍ NÁD CH	1	328,54	397,53
0000373927	MATKA BRZDY	2	396,14	958,66
0000693981	MATKA BRZDY	2	78,74	190,56
0000508918	MATKA BRZDY	2	17,92	43,36
00006935C8	ŠESTHR MATKA	2	51,05	123,54
00005960G2	ŽHAV SVÍČKY	4	662,5	3206,52
- 25% Z CENY ORIGINALNÍCH DÍLŮ				
PRÁCE				
		1	765	925,65
		2,2	765	2036,43
		14,4	688	11987,2
		0,5	765	462,83
		0,3	688	249,74
		1,1	688	915,73
		0,9	688	749,23
		0,5	765	462,83
mezisoučet				184673,25
	odstrojení a nastrojení motoru	8	594,-	5749,22
	MOTOROVÝ OLEJ TOTAL 5w40	6	247,-	1793,22
<b>CELKEM - výměna motoru</b>				
				192215,69

## Dodatečně zjištěná závada - turbo

REF. / POPIS OPERACÍ	Mn./Hod.	JEDN. CENA b. DPH	CENA b. DPH	cena vč. DPH
Mezisoučet			20 521,58	24 831,11
Náhradní díl				
00000375K7	TURBO NE	1	20 316,59	24 583,07
0000038026	TĚSNĚNÍ TURBO	1	159,38	192,85
9667044780	TĚSN PŘÍRUB EGR	1	45,61	55,19
Mezisoučet			20 521,58	24 831,11
- 25% Z CENY ORIGINALNÍCH DÍLŮ				
Práce				
03010A	výměna turba	2,8	591,2	2 002,99
cena za práci bude účtována snížená cena za práci 594,- * bez DPH a z této ceny bude poskytnuta sleva 10%.				
<b>CELKEM - výměna turba</b>				
				26834,1