

Výzva k provedení běžné opravy č.1784070020601

V souladu s čl. III. Odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. David KLEMENT velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]</p>	<p>Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</p> <p>Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti</p> <p>Kontaktní osoba: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]</p>	
Typ/modifikace techniky:	Liaz CAS 25	
Registrační značka:	[REDAKCE]	
Rok výroby:	[REDAKCE]	
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
<p>Popis závady: <i>Závady strojního spádku vozidla:</i> Značná vůle v lichoběžníku řízení přední nápravy. Dochází k zavzdušňování palivové soustavy. Nutné seřízení vstřikovačů paliva, palivového čerpadla. Nevyhovující uložení navijáku. Nefunkční nezávislé topení budky strojníka. Opatřebený ukládací mechanismus rezervního kola.</p> <p><i>Závady speciální nástavby vozidla:</i> Netěsnost vývěvy čerpadla. Nedostatečný průtočný výkon čerpadla. Prasklý uzávěr na přívodním vedení k lafetové proudnici. Netěsnost klapky sání vody z nádrže. Prasklé potrubí vedení vody k lafetě. Snížená propustnost světla krytu majáku – nutná oprava VŘZ. Barevné provedení vozidla neodpovídá vyhláše 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky.</p>		
<p>Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>provozní sešit včetně příloh</i></p>		
<p>Požadavek na provedení defektace:</p>		<input checked="" type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele <input type="checkbox"/> Neprovádět*
<p>Požadavek na místo provedení opravy:</p>		<input checked="" type="checkbox"/> útvaru <input type="checkbox"/> zhotovitele*
<p>Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:</p>		

Požadovaný termín/doba provedení díla: 30.4.2018

Doplňující informace (požadavky):

** neloučit se skřítkou*

Popis provádění díla: Běžná oprava – běžná oprava strojího spodka, nástavby viz. příloha

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: **duben 2018**

ID zhotovitele číslo *:

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	634 776,-
Materiálové náklady:			1	1 187 490,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 822 266,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace 1784070020601

Nabídková cena celkem 1 822 266 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 2 204 942 Kč s DPH.

(slovy: dvě miliony dvě stě čtyřicet devět set čtyřicet dva korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 822 266 Kč, sazba DPH 21 % činí 382 676 Kč.

V Praze dne 30.11.2017

Náčelník štábu 24. DP
EIER

V Pardubicích

15.12.2017

Jedn

IC/