

Příloha č. 1 Smlouvy na servis a opravy vozidel Spr. 1503/2017

**Ocenění vybraných prací včetně potřebného materiálu**

Název služby (a základní parametry)	Cena práce včetně materiálu bez DPH			
	Škoda Octavia, palivo NM, 103.0 kW/4000, 1968 cm <sup>3</sup> , RZ: 6T9 2202	Volkswagen Transporter, palivo NM, 77 kW/3500, 1896 cm <sup>3</sup> , RZ: 3T8 1555	Škoda YETI, palivo BA 95 B, 77.0 KW/5000, 1197 cm <sup>3</sup> , RZ: 6T0 9411	Škoda YETI, palivo NM, 81.00 kW/4200, 1968 cm <sup>3</sup> , RZ: 9T1 9649
diagnostika motoru	200,00	200,00	200,00	200,00
test tlumičů - kompletní	200,00	200,00	200,00	200,00
kontrola geometrie přední nápravy	500,00	500,00	500,00	500,00
výměna motorového oleje a olejového filtru	1706,00	1906,50	1656,50	1706,00
výměna vzduchového filtru motoru	561,30	521,30	581,30	501,30
výměna palivového filtru	893,90	1803,90	893,90	893,90
výměna brzdových destiček a kotoučů přední nápravy za obě přední kola	5219,50	6219,50	5219,50	5519,50
výměna brzdové kapaliny	606,50	706,50	606,50	606,50
výměna hnacího řemene alternátoru	612,60	1002,60	612,60	612,60
výměna ložisek obou předních kol	6650,40	7210,40	6650,40	6650,40
výměna koncového dílu výfuku	4656,50	4706,50	7806,50	8106,50
výměna alternátoru	5731,70	6911,70	9231,70	6231,70
výměna kompletního levého předního světlometu	8062,60	5202,60	4962,60	5162,60
výměna chladiče motoru	5056,90	6816,90	5156,90	5056,90
výměna manžet pravé poloosy	1850,40	2360,40	1850,40	1850,40
výměna tlumičů přední nápravy	4187,80	6607,80	4287,80	4287,80
<b>Součet</b>	<b>46696,10</b>	<b>52876,60</b>	<b>50416,60</b>	<b>48086,10</b>
Cena celkem za provedení vybraných prací včetně materiálu bez DPH		<b>198 075,40 Kč</b>		
DPH 21%		<b>41 595,83 Kč</b>		
Celková cena vybraných prací včetně materiálu vč. DPH		<b>239 671,23 Kč</b>		