



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 132/2016

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava podvozku	KVD000990	1	ks	rám vozidlový úplný					
1.2		ANR6386	1	ks	příčka rámu					
1.3		KVT000010	1	sada	díl montáž. podvozku					
1.4		STC4349	1	sada	díl montáž. podvozku					
1.5		FTCS258	1	ks	kroužek těsnící					
1.6		STC3766	2	ks	tlumič pérování před					
1.7		STC3767	2	ks	tlumič pérování zad					
1.8		NTC1773	2	ks	pouzdro					
1.9		STC618	2	ks	silénblok					
1.10		NTC1772	2	ks	pouzdro					
1.11		BDA7201	1	sada	sada šroubů zad.ram					
1.12		NTC6781	4	ks	silénblok					
1.13		ANR6971	4	ks	pouzdro					
1.14		BDA7200	1	sada	sada šroubů př.ram					
1.15		ANR3410	2	ks	pouzdro panhard.tyč					
1.16		193340045	2,4	litr	olej převodový					
1.17		193530087	2,1	litr	olej převodový					
1.18		193300045	3,6	litr	olej převodový					
2.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení					
2.2		RTC5869	2	ks	čep řízení pravý					
2.3		RTC5870	1	ks	čep řízení levý					
2.4		R8G000010	1	ks	čep řízení přední					
2.5		253948	1	ks	šroub					
2.6		BH110241L	1	ks	šroub					
2.7		NY110047L	2	ks	matice					
2.8		NY608042	1	ks	matice					
2.9	- geometrie přední nápravy	-	1	ks	-					
3.1	Oprava karosérie	RRC6195	1	ks	nárazník přední					
3.2		NRC7009	1	ks	rám ochranný spodn					
3.3		RTC9547	1	ks	mříž ochranná čelní					
3.4		NRC5885	2	ks	krytka rámu					
3.5		BDA710030	1	ks	dveře př.levé s lakem					
3.6		BDA710020	1	ks	dveře př.pravé s lake					
3.7		ALR6851	1	ks	dveře zadní s lakem					
3.8		LR077686	1	ks	těsnění dveří levé					
3.9		CFE102981	1	ks	těsnění dveří pravé					
3.10		LR044314	1	ks	těsnění zadních dveří					
3.11		LR055354	1	ks	těsnění spodní zadn					
3.12		BDA1070	1	sada	panty př.dveří se šrou					
3.13		BDA1240	1	sada	panty zad.dveří se šr					
3.14		LR042760	1	ks	sklo čelní					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
3.15		LR056278	1	ks	těsnění čelního skla					
3.16		OK000110PM0	2	ks	stírátko					
3.17		LR061678	1	ks	tryska ostřik.zadní					
3.18		XFE100070	2	ks	odrazové světlo zad					
3.19		LR033321	1	ks	kapota motoru s lake					
3.20		AWR4147	1	ks	izolace kapoty vnitř					
3.21		BDA40498	1	sada	kryty ochran.blatníků					
3.22		BDA40728	1	sada	kryty ochran.prahů					
3.23		AWR5766RPI	2	ks	opěradlo zad.lavice					
3.24		JPC6540LNF	1	ks	madlo vnitřní horní					
3.25		AWR5700RPI	2	ks	sedák přední					
3.26		AWR5699RPI	1	ks	opěradlo sedadla L					
3.27		EJB120040LOY	1	ks	polstrování dveří pra					
3.28		EJB12050LOY	1	ks	polstrování dveří lev					
3.29		BTR9712LOY	1	ks	polstrování dveří zad					
3.30	- doplnění chybějícího dílu	MUC1402	1	ks	madlo zadních dveří					
4.1	Oprava elektrické soustavy	YQH101080	1	ks	kryt pojistkové skříň					
4.2		MTC9968	2	ks	šroub					
4.3		AMR5874	1	ks	spínač sklápění svět					
4.4		STC8481	2	ks	mlhové světlo před					
4.5		XFC100550	1	ks	osvětlení VPZ					
4.6		PRC7254	1	ks	světloměr zpětný					
4.7		AMR3155	1	ks	svítidla vnitřní					
5.1	Najetí/vyjetí do/z servisu	-	1	ks	-					
6.1	Zkušební jízda	-	1	ks	-					
7.1	Oprava podvozku	BOA3178	2	sada	sada homokin.kloub					
7.2		FRC2894	2	ks	čep svislý horní					
7.3		RTC3458	4	ks	čep křížový klou.hříd					
7.4		RHF500110	1	ks	čep zadn. A ramene					
7.5		FTC4785	2	ks	kroužek těsnící					
7.6		S71752	2	ks	těsnění					
7.7		BDA7203	1	sada	sada šroubů podvoz					
7.8		RN1500010	2	ks	držák vinuté pružiny					
7.9		NRC7981	1	ks	držák tlumiče horní					
7.10		9H110221L	6	ks	šroub					
7.11		ANR1489	1	ks	čoraz					
8.1	Oprava motoru	PNH102082	1	ks	hadice turbodmych					





# KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 132/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 145110063  
dle Požadavkového listu č. 132/2016

## 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

## 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	226600 Liberec		
Typ vojenské techniky	LRD 90 SW TDI TERÉNNÍ	VPZ	206 - 19 - 46
VIN	SALLDVB68WA155860		

## 3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

## 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 132/2016

## 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/nabídce č.132/2016

## 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ nabídce č.132/2016			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 132/2016			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>572 612,00</b>

## 7. Technická dokumentace: LR Topix

## 8. Termín provedení dílčího plnění: 20 pracovních dnů od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý Digitálně podepsal Marek Veselý  
Datum: 2016.09.19 16:04:38  
+0200

V Praze dne: 19. 9. 2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 19. 9. 2016 Za odběratele:

.....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 132/2016

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava podvozku	KVD000990	1	ks	rám vozidlový úplný						
1.2		ANR6386	1	ks	příčka rámu						
1.3		KVT000010	1	sada	díl montáž. podvozku						
1.4		STC4349	1	sada	díl montáž. podvozku						
1.5		FYCS258	1	ks	kroužek těsnící						
1.6		STC3766	2	ks	tlumič pérování před						
1.7		STC3767	2	ks	tlumič pérování zad						
1.8		NTC1773	2	ks	pouzdro						
1.9		STC618	2	ks	silénblok						
1.10		NTC1772	2	ks	pouzdro						
1.11		BDA7201	1	sada	sada šroubů zad.ram						
1.12		NTC6781	4	ks	silénblok						
1.13		ANR6971	4	ks	pouzdro						
1.14		BDA7200	1	sada	sada šroubů př.ram						
1.15		ANR3410	2	ks	pouzdro panhard.tyč						
1.16		193340045	2,4	litr	olej převodový						
1.17		193530087	2,1	litr	olej převodový						
1.18		193300045	3,6	litr	olej převodový						
2.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení						
2.2		RTC5869	2	ks	čep řízení pravý						
2.3		RTC5870	1	ks	čep řízení levý						
2.4		RBG000010	1	ks	čep řízení přední						
2.5		25394B	1	ks	šroub						
2.6		BH110241L	1	ks	šroub						
2.7		NY110047L	2	ks	matice						
2.8		NY608042	1	ks	matice						
2.9	- geometrie přední nápravy	-	1	ks	-						
3.1	Oprava karosérie	RRC6195	1	ks	nárazník přední						
3.2		NRC7009	1	ks	rám ochranný spodn						
3.3		RTC9547	1	ks	mříž ochranná čelní						
3.4		NRC5886	2	ks	krytka rámu						
3.5		BDA710030	1	ks	dveře př.levé s lakem						
3.6		BDA710020	1	ks	dveře př.pravé s lake						
3.7		ALR6851	1	ks	dveře zadní s lakem						
3.8		LR077686	1	ks	těsnění dveří levé						
3.9		CFE102981	1	ks	těsnění dveří pravé						
3.10		LR044314	1	ks	těsnění zadních dveří						
3.11		LR055354	1	ks	těsnění spodní zadn						
3.12		BDA1070	1	sada	panty př.dveří se šrou						
3.13		BDA1240	1	sada	panty zad.dveří se šr						
3.14		LR042760	1	ks	sklo čelní						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
3.15		LR056278	1	ks	těsnění čelního skla						
3.16		DKC000110PMD	2	ks	stírátko						
3.17		LR061678	1	ks	tryska ostřik.zadní						
3.18		XFE100070	2	ks	odrazové světlo zad						
3.19		LR033321	1	ks	kapota motoru s lake						
3.20		AWR4147	1	ks	izolace kapoty vnitř						
3.21		BDA40498	1	sada	kryty ochran.blatníků						
3.22		BDA40728	1	sada	kryty ochran.prahů						
3.23		AWR5766RPI	2	ks	opěradlo zad.lavice						
3.24		JPC6540LNF	1	ks	madlo vnitřní horní						
3.25		AWR5700RPI	2	ks	sedák přední						
3.26		AWR5699RPI	1	ks	opěradlo sedadla L						
3.27		EJB120040LOY	1	ks	polstrování dveří pra						
3.28		EJB12050LOY	1	ks	polstrování dveří lev						
3.29		BTR9712LOY	1	ks	polstrování dveří zad						
3.30	- doplnění chybějícího dílu	MUC1402	1	ks	madlo zadních dveří						
4.1	Doprava elektrické soustavy	YQH101080	1	ks	kryt pojistkové skříň						
4.2		MTG9968	2	ks	šroub						
4.3		AMR5874	1	ks	spínač sklápění svět						
4.4		STC8481	2	ks	mihové světlo před						
4.5		XFC100550	1	ks	osvětlení VPZ						
4.6		PRC7254	1	ks	světlo met zpětný						
4.7		AMR3155	1	ks	svítidla vnitřní						
5.1	Najetí/vyjetí do/z servisu	-	1	ks	-						
6.1	Zkušební jízda	-	1	ks	-						
7.1	Oprava podvozku	BDA3178	2	sada	sada homokin.kloub						
7.2		FRC2894	2	ks	čep svislý horní						
7.3		RTC3458	4	ks	čep křížový klou.hříd						
7.4		RHF500110	1	ks	čep zadn. A ramene						
7.5		FTC4785	2	ks	kroužek těsnící						
7.6		571752	2	ks	těsnění						
7.7		BDA7203	1	sada	sada šroubů podvoz						
7.8		RNJ500010	2	ks	držák vinuté pružiny						
7.9		NRC7981	1	ks	držák tlumiče horní						
7.10		BH110221L	6	ks	šroub						
7.11		ANR1489	1	ks	čoraz						
8.1	Oprava motoru	PNH102082	1	ks	hadice turbodmych						





