

Dodavatel

CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397

763 02 Zlín

IČO 60715286 DIČ CZ60715286

Vyřizuje

Odběratel

Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 42/3

690 81 Břeclav

IČO 00283061 DIČ CZ00283061

Kontaktní osoba

Platnost od 18.01.2018 Platnost do 28.02.2018

Způsob úhrady	Bankovní převod	Datum vytvoření	18.01.2018
Dodací podmínky		Datum dodání	
Ceny jsou uváděny	Bez daně	Vytvořil	

Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku	Sazba DPH %	Cena celkem	
10	006278	Dopravní náklady demontáž	300,00	km	13,00	21	3 900,00
20	006278	Dopravní náklady montáž	300,00	km	13,00	21	3 900,00
30	001125	Práce technik	10,00	hod	610,00	21	6 100,00
40		Výměna a oprava poškozených dílů	1,00	sad	40 586,00	21	40 586,00
Cena celkem bez DPH					54 486,00		CZK
Celkem					11 442,06		CZK

Cena celkem s DPH 65 928,06 CZK

Předmět Oprava parkomatu BRE005 poškozeného pyrotechnikou

Oprava parkomatu BRE005 poškozeného pyrotechnikou. Dílenskou prohlídkou zjištěny fatálně poškozené komponenty tlakovou vlnou.

Vyměněny byly:

- * Klapky mincí,
- * Tiskárna lístků,
- * Mincíř,
- * Dveře (vč. polepů),
- * Tlačítková sada,
- * Ostatní mechanické části APTL (zámek, skluz mincí, misky na doklady, atd.)

Vzhledem k částečné obnově komponent nelze poskytnout záruku na neměněné díly, které mohly být ovlivěny tlakovou vlnou.

Poškozené díly jsou uskladněny u výrobce zařízení.

Razítko a podpis dodavatele