

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 165610283 ze dne 20.12.2016 u Vás objednávané:

Provedení	běžné opravy	vozidla	MIKROB.VW TRAN.2,5D4X4VP	VPZ:	024-81-67
VIN vozidla:	WV2ZZZ7HZ9H061567	RZ:	0	Stav počítadla:	129 371 km
Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:					
<ul style="list-style-type: none"> - oprava (výměna) turbodmychadla, vč. výměny motorového oleje - oprava (výměna) soustavy výfukového potrubí, - oprava (výměna) hadičky ostřikovače čelního skla, oprava (výměna) svorníků 					

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: **kpt. Ing. Rudolf VOLF** Telefon: **601 58 21 96**
por. Bc. Michael SIEBER Telefon: **777 28 86 20**
Email: **excze.ruvo@gmail.com**

V Praze dne

V Táboře dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:
plukovník gŠt. PhDr. Roman Bis, MBA
velitel VÚ

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: kpt. Ing. Milan Kudrna



Volkswagen

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.:	0248167	9:13	09.01.2018
		Zpracovatel:	3347

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
1J0 955 751 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 vlnovec přizpůsobit dilenskými prostr.	6X0,75X1000MM		1	373,00	08
1J0 955 875 P VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 díl spojovací			2	275,40	08
1J0 955 875 R VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 díl spojovací			2	240,40	08
000 979 992 A VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sada hadic pružných, vodotesně svařitelných	12MM/4MM		1	534,50	08
070 253 039 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnění			1	475,60	13
070 253 031 F VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 vyfukové potrubí	N 044 408 7		1	11895,70	16
N 908 946 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 matice sestihřanna, samojistná			20	174,00	01
070 253 107 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 přiruba			1	601,70	14
N 911 209 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 šroub s valcovou hlavou vnitřní torx	M8X35		3	253,80	11
zaroven použijte:	N 011 525 27		3		



Volkswagen

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.:

0248167

9:13

09.01.2018

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
070 145 701 RX VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 turbodmychadlo		BNZ	1	25665,10	18
070 253 115 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnění		BPC, BNZ	1	134,50	13
070 253 225 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 príruba		BPC, BNZ	1	518,50	14
070 253 117 C VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 krouzek tesnění		BPC, BNZ	1	293,90	13
070 145 757 A VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnění		BPC, BNZ	1	52,70	13
N 911 377 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 šroub s nakružkem s vnitřním mnohohranem	M10X40	BPC, BNZ	1	56,90	11
N 102 861 11 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 šestihranná matice s nakružkem, samojistící	M10	BPC, BNZ	2	28,60	01
N 107 068 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 šroub závrtný	M10X30	BPC, BNZ	2	52,20	11
03L 131 547 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnění			1	90,50	03
069 131 547 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnění	32MM		2	181,00	03
N 909 861 02 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 šroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	M8X20		10	176,00	01



Volkswagen

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.:

0248167

9:13

09.01.2018

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
070 115 562 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 nastavec filtru s tesněním			1	352,20	11
GVW 052 195 M2 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 motorový olej 'LongLife'	1,0 litr 5W-30 VW50700		8	4160,00	01
N 908 132 02 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sroub uzavírací s tesnicím kroužkem	M14X1, 5X22		1	55,40	01
7H0 145 832 J VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 hadice tlaková		PR-2B1+BNZ	1	1796,10	18
N 105 189 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 Hadicová sponka	50-70X12	BNZ, BPC	2	297,80	01
3C0 145 117 B VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 kroužek tesnici	46,2MM	BNZ, BPC	1	121,50	03
1J0 145 769 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 přidrzná svorka	53,5MM	AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC	1	21,60	05
6Q0 145 769 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 přidrzná svorka		BNZ, BPC	1	29,50	05
3C0 145 117 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 kroužek tesnici	53,95MM	AXD, AXE, BNZ, BPC, BLJ	1	121,50	03
070 129 955 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tlumitko (před turbodmyčadlem)		PR-2B1+BNZ	1	1648,30	15
1K0 253 725 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 uchytka-svorka			1	468,70	05



Volkswagen

ETKA - Materiál. soup.


Materiál. soup.:

0248167

9:13

09.01.2018

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	CZK	TG
1K0 253 115 T VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnení			1	89,10	03
7H0 253 115 D VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 tesnení			1	217,70	13
1K0 253 725 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 uchytka-sverka			1	468,70	05
N 107 141 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sestihranny prirubovy sroub	M10X25		8	378,40	01
N 107 015 01 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sroub s valcovou hlavou s vnitřním mnohohranem	M10X65	BNZ,BPC	2	154,00	01
N 105 607 02 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sroub s sestihrannou hlavou	M10X70	BNZ,BPC	1	40,50	01
N 101 560 09 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sroub s sestihrannou hlavou	M8X25	4Motion+ BNZ,BPC	3	54,30	11
N 106 092 03 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 matice sestihr. s nakruzkem	M8	4Motion+ BNZ,BPC	1	4,40	01
N 908 090 03 VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 sroub s sestihr.hlavou (kombi)	M8X25		2	36,20	11
1K0 253 141 T VIN - identifikační číslo vozu: WV2ZZZ7HZ9H061567 spona dvojitá			1	384,80	04
				52974,70	
			+ 21.0% DPH	11124,69	
				64099,39	CZK
				=====	



RZ: 0248167	Typ, model: 7HJ105	Datum prodeje: 25.11.2008	Číslo karoserie: WV2ZZZ7HZ9H061567	Přijem zakázky dne: 08.01.2018	km: 130537	Servisní poradce: Andelt Jan
----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------------------


Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
001	ZKUSEBNÍ JÍZDA	4,83 Kč	30,00 ČJ	21%		138,90 Kč
01040510	SERVIS VÝMENY OLEJE(PEVNÝ)	4,83 Kč	70,00 ČJ	21%		324,10 Kč
21801937	TURBODMYCHADLO, DE A NAMONTOVAT	4,83 Kč	620,00 ČJ	21%		2 407,60 Kč
21305583	TURBODMYCHADLO, VYMĚNIT	4,83 Kč	20,00 ČJ	21%		92,60 Kč
26011935	SCUSTAVA VYFUKOVÁ, DE A NAMONTOVAT	4,83 Kč	130,00 ČJ	21%		601,90 Kč
35509539	ODČISTĚNÍ DOSEDACÍ PLOCH	4,83 Kč	50,00 ČJ	21%		231,50 Kč
926205	OPRAVA OSTRÍKOVACÍ SKLA	4,83 Kč	70,00 ČJ	21%		324,10 Kč
999123	VÝMENA SVORNÍKŮ	4,83 Kč	110,00 ČJ	21%		509,30 Kč
	DIAGNOSTIKA VAS 5091	4,83 Kč	100,00 ČJ	21%		463,00 Kč
40459999	OPRAVA ZAVITU	4,83 Kč	50,00 ČJ	21%		231,50 Kč
40309910	STĚNA ČELNÍ, UVOLNIT A PŘIPEVNIT	4,83 Kč	130,00 ČJ	21%		601,90 Kč
						5 926,40 Kč

Práce celkem:

Sleva z materiálu 0,00 Kč
Sleva z práce 0,00 Kč

Rekapitulace DPH			
Sazba DPH		Základ DPH	DPH
Základní 21%		5 926,40 Kč	1 244,54 Kč
Snížena 15%		0,00 Kč	0,00 Kč
0%		0,00 Kč	



Náklady na zpětný odběr pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb. 538a odst. 5 čísla 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny

Doklad převzal a s cenou souhlasí

kpt. Ing. Rudolf VOLF



[Handwritten signature]

Vystavil: Andelt Jan

Předal:

Razítko a podpis:

Objednávka č.

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

280D**ZHOTOVITEL****Autosalon Klokočka centrum, a.s.**

Borského 876, Praha 5

IČO: 26435713

DIČ: CZ26435713

Zastoupený: Tomáš Volf
602282670
Borského 876, Praha 5

OBJEDNATEL**Česká republika - Ministerstvo obrany**

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor
plk. gšt. PhDr. Roman BIS, MBA
Velitelství Vojenské policie
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Díleči plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **165610283** ze dne 20.12.2016 u Vás objednááme:Provedení **defektace závad** vozidla **MIKROB.VW TRAN.2,5D4X4VP** VPZ: **024-81-67**VIN vozidla: **WV2ZZZ7HZ9H061567** RZ: **0** Stav počítadla: **129 371 km** Pohotovostní oddělení

Současně žádáme o provedení defektace nalezených závad a stanovení cenové kalkulace nákladů na jejich odstranění.

- nefunkční hadička ostřikovače
- únik výfukových plynů do kabiny vozidla

Předpokládaná cena včetně DPH **0,00 Kč** Předpokládaná cena bez DPH - **Kč**

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: **kpt. Ing. Rudolf VOLF**
por. Bc. Michael SIEBER

Telefon: **601 58 21 96**Telefon: **777 28 86 20**Email: **oraza.zuzka@gmail.com***pověřená osoba*

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

kpt. Ing. Milan Kudrna

Hlášení Žádanka	Defektace závad	číslo	6/2018	6
1. Jednotka (LÚJ ISL)	4215B3 PohOdd	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	024-81-67	
3. Značka, typ,	MIKROB.VW TRAN.2,5D4X4VP	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	129 371	km
5. VIN kód (VČ)	WV2ZZZ7HZ9H061567	6. Ostatní informace o technice / materiálu	-	
5. Specifikace závad / požadavku: - <i>Zpuchřelá hadička ostřikovače</i> - <i>Únik výfukových splodin do kabiny</i> - - - -				Požadovaný termín násunu vozidla dle kapacity servisu
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	23.11.2017	7. Příčina závady / požadavku	běžný provoz	
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. : - Provizorně opraveno, dlouho nevydrží - - - -				
9. Vyproštění, odsun:				
činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
vyproštění	datum, hodina započ. ukonč.			
V	Stará Boleslav Místo	31.10.2017 Datum	nrtm. Karel Popovič podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár	
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky				
V	Tábor Místo	03.11.2017 Datum	kpt. Ing. Rudolf Volf, NSkPSI podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár	

Hlášení Žádanka	Defektace závad	číslo	280/2017	280
1. Jednotka (LÚJ ISL)	4215B3 PohOdd	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	024-81-67	
3. Značka, typ,	MIKROB.VW TRAN.2,5D4X4VP	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	129 371	km
5. VIN kód (VČ)	WV2ZZZ7HZ9H061567	6. Ostatní informace o technice / materiálu	-	
5. Specifikace závad / požadavku: - <i>Zpuchřelá hadička ostřikovače</i> - <i>Únik výfukových splodin do kabiny</i> - - - -				Požadovaný termín násunu vozidla dle kapacity servisu
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	23.11.2017	7. Příčina závady / požadavku	běžný provoz	
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. : - Provizorně opraveno, dlouho nevydrží - - - -				
9. Vyproštění, odsun:				
činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
vyproštění	datum, hodina započ. ukonč.			
V Stará Boleslav	31.10.2017	nrtm. Karel Popovič		
Místo	Datum	podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár		
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky				
V Tábor	03.11.2017	kpt. Ing. Rudolf Volf, NSkPSI		
Místo	Datum	podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár		