

7. PODMÍNKY DODAVATELE

- 7.1 Objednatel poskytne dodavateli veškeré dostupné informace a podklady potřebné ke splnění předmětu dodávky.

8. PŘEDÁNÍ DODÁVKY

- 8.1 Dodavatel odevzdá a objednatel převezme dodávku formou přijímacího řízení.
- 8.2 Povinnost dodávky je splněna řádným dodáním strojů. Povinnost převzetí dodávky je splněna podepsáním předávacího protokolu o řádném předání a převzetí dodávky. V případě předání a převzetí díla protokol obsahuje i podmínky a lhůty pro odstranění případných zjištěných vad. Vlastnické právo a nebezpečí škody na dodávce přecházejí na objednatele dnem úplného zaplacení dohodnuté ceny dle bodu 4. této smlouvy.

9. ZÁRUKY

- 9.1 Dodané stroje nesmí mít žádné vady, které by bránily řádnému užívání dodávky k určenému účelu. Vzniklé vady při reklamacích musí dodavatel započít odstraňovat do 48 hodin od nahlášení vady.
- 9.2 Dodavatel poskytuje na dodávku záruku v délce 12 měsíců.
- 9.3 Dodavatel se zavazuje, že ponese plnou zodpovědnost za řádné splnění zakázky (věcné i časové) a součinnost (např. nepředání dodávky v požadovaném rozsahu a kvalitě do určitého termínu, nedodání účetních či jiných dokladů pro administraci projektu, atd.) tak, aby nebylo ohroženo čerpání dotací a mohla být v řádném termínu připravena žádost o platbu z dotačního PRV.

10. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 10.1 Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dodávky za každý den prodlení dodávky.
- 10.2 Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 500,- Kč/každou překročenou hodinu za nedodržení započetí prací na vzniklých vadách při reklamacích do 48 hodin od nahlášení vady dle čl. 9.1 této Smlouvy.
- 10.3 Objednatel je oprávněn požadovat plnění smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny dodávky za každý den a vadu v prodlení v záruční době, po dojednaném termínu jejich odstranění.
- 10.4 Objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.