

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany

IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel :

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020

Útvar: **330 Odbor nemovitého majetku**

Externí číslo (ginis): **HRADP00B1Z2N**

Datum vystavení: 8.2.2018

Cena bez DPH: 10 730,00 Kč

Termín plnění: 16.2.2018

Cena celkem: 12 983,30 Kč

Zakázka: 100000270000 PH - elektroslaboproud EPS, EZS

Na základě předešlé dohody u Vás objednáваме:

V souladu s uzavřenou servisní smlouvou č.j.: SPH 3154/2017, čl. 1, bod 3 "Specifikace prací a služeb nad rámec paušální ceny" u Vás objednáваме, v souladu s Vaší nabídkou rozsahu a specifikace prací a dodávek číslo 2017/0208/007: Oprava havarijního stavu kamery v PIR v Jižním čestném křídle NP v areálu Pražského hradu.

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 21.02.2018 akceptována Dodavatelem: TECHNISERV, spol. s r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.