

-185120138

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 05/2018
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW TER.	Uživatel techniky:	306800	
Evidenční číslo:	192-73-37	Dislokace techniky:	Opava Plk. gšt. Ing. Pavel VARMUS velitel ústavu hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	1996	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	kpt. Roman Novotný [redacted]	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M [redacted] [redacted] a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 45 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.05	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.05	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Autolakovna			
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				138 812,69
Nabídková cena celkem 138 812,69 Kč bez DPH, 167 963,35 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 07.02.2018	V Praze	dne: 27.02.2018	
Marek Veselý Digitalně podepsal Marek Veselý Datum: 2018.02.08 1602:40 +01'00'		Za objednatel: [redacted]		
Za poskytovatele: Veselý [redacted] jednatel				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 5/2018
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

p.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	ERR4419E	1	ks	Pal.čerpadlo VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka					
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.4	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka					
1.5	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka					
1.6	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka					
1.7	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona					
1.8	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
1.9	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Hadice odvětrání					
1.10	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.12	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů					
1.13	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
1.14	Motor - oprava	AOU6847L	1	ks	Těsnící podložka					
1.15	Motor - oprava	AFU1887L	1	ks	Těsnící podložka					
1.16	Motor - oprava	PRC6387	1	ks	Čidlo tlaku oleje					
1.17	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.18	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.19	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.20	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.21	Motor - oprava	PBP500200	1	ks	Tlaková hadice oleje					
1.22	Motor - oprava	PBP500190	1	ks	Tlaková hadice oleje					
1.23	Motor - oprava	PYC101120L	1	ks	Spona					
1.24	Motor - oprava	CN100708	1	ks	Spona					
1.25	Motor - oprava	E5R2309	1	ks	Hadice intercooleru					
1.26	Motor - oprava	08880-80820	7	l	Motorový oleje 10w-40					
1.27	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
2.1	Přední náprava - oprava	RYFS00270	2	ks	Podložka					
2.2	Přední náprava - oprava	NRC4514	4	ks	Guma podél ramene					
2.3	Přední náprava - oprava	NRC4516	2	ks	Podložka					
2.4	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentbloky podél ram.					
2.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice					
2.6	Přední náprava - oprava	BH116207	4	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	NY116051L	4	ks	Matice					
2.8	Přední náprava - oprava	RB1500020	1	ks	Panhardská tyč					
2.9	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice					
2.10	Přední náprava - oprava	BH114167	1	ks	Šroub					

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 05/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 05/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	306800 Opava		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW TERENNÍ	VPZ	192-73-37
VIN	SALLDVAF8MA966411		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU A ŠASI

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 05

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 05

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 05			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 05			
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Autolakovna			
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				138 812,69

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 45 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 7.2.2018

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digipol poskytl listu Vesely
Datum: 2018.02.09 13:26:17 -01:00

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Prace

dne: 7.2.2018 Za odběratele:

.....
titul, jméno, p

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 5/2018

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Motor - oprava	ERR4419E	1	ks	Pal.čerpadlo VRATNÝ						
1.2	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Palivová trubka						
1.3	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
1.4	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Palivová trubka						
1.5	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Palivová trubka						
1.6	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Palivová trubka						
1.7	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona						
1.8	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
1.9	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Hadice odvětrání						
1.10	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání						
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
1.12	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění víka ventilů						
1.13	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka						
1.14	Motor - oprava	ADU6847L	1	ks	Těsnící podložka						
1.15	Motor - oprava	AFU1887L	1	ks	Těsnící podložka						
1.16	Motor - oprava	PRC6387	1	ks	Čidlo tlaku oleje						
1.17	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr						
1.18	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada						
1.19	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
1.20	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr						
1.21	Motor - oprava	PBP500200	1	ks	Tlaková hadice oleje						
1.22	Motor - oprava	PBP500190	1	ks	Tlaková hadice oleje						
1.23	Motor - oprava	PYC101120L	1	ks	Spona						
1.24	Motor - oprava	CN100708	1	ks	Spona						
1.25	Motor - oprava	ESR2309	1	ks	Hadice intercooleru						
1.26	Motor - oprava	0888D-80820	7	l	Motorový oleje 10w-40						
1.27	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (S00ml)						
2.1	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka						
2.2	Přední náprava - oprava	NRC4514	4	ks	Guma podél.ramene						
2.3	Přední náprava - oprava	NRC4S16	2	ks	Podložka						
2.4	Přední náprava - oprava	NTC6781	4	ks	Silentbloky podél.ram.						
2.5	Přední náprava - oprava	NY120046	2	ks	Matice						
2.6	Přední náprava - oprava	BH116207	4	ks	Šroub						
2.7	Přední náprava - oprava	NY116051L	4	ks	Matice						
2.8	Přední náprava - oprava	RBIS00020	1	ks	Panhardská tyč						
2.9	Přední náprava - oprava	NV114047	2	ks	Matice						
2.10	Přední náprava - oprava	BH114167	1	ks	Šroub						

