

Výzva k provedení běžné opravy č. 1861420020004

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely		
Jehož jménem jedná: pplk.. Ing. Přemysl Štěpánek velitel VÚ 6142 Bučovice korespondenční adresa ulice Sokolovská, 685 01 Bučovice		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov		
Kontaktní osoba: rtm. Petr Sluka Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX		Kontaktní osoba: Miroslav VODÁK Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX		
Typ/modifikace techniky: AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV		Registrační značka vojenského vozidla: XXXXXXXXXX		
Platnost revize MKIV do: 6/2018	Platnost revizní zkoušky MKIV do: 6/2018	Platnost revize vzduchojemů do: 10/2021	Platnost STK do: 23. 11. 2017	
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:				
Popis závady: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nástavba: únik hydraulického oleje z rozvaděče hydraulického systému, výměna gumového uchycení krytu rozvaděče hydraulického systému, 2. Řízení: přetěsnění nebo výměna servořízení, 3. Nápravy: provedení sbíhavost 1a 2 přední nápravy, 4. Elektroinstalace: kontrolka CRP přístrojová deska stále bliká. 5. Nezávislé topení: poškozený odvod spalin nezávislého topení 6. Světlomety: ztuhlé pryžové těsnění hlavních světlometů 7. Provedení kompletní defektace 				
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit, OTP, TP,				
Požadavek na provedení defektace:		<input type="checkbox"/> útvarem	<input type="checkbox"/> zhotovitele	Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:		<input type="checkbox"/> útvarem	<input type="checkbox"/> zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:				
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:				
Doplnující informace (požadavky):				

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: U zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 90 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou uznávaným elektronickým podpisem

TD zhotovitele číslo *: *dle přílohy č. 10 ke SoD č. 165410163***Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Ano - Cenová nabídka č. 012/2017 k Výzvě k provedení defektace č. 17614200200067

Nabídková cena celkem 491 324,13 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují*

* *nehodící se škrtněte*

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ bude provedeno podle požadavku.

Číslo telefonu: [redacted]

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Nabídková cena celkem 594 502,20 Kč s DPH.

(slovy: pětsetdevadesátčtyřtisíc pětset dva korun českých a dvacet haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 491 324,13 Kč, sazba DPH 21 % činí 103 178,07 Kč.

V Bučovicích [redacted]

Ve Vyškově

Ředitel ÚŽT VTÚPV Vyškov
Ing. Josef ZIKMUND
podepsáno elektronicky