




Garážová vrata, vjezdové brány, plotové systémy, nájezdové můstky, závory, mříže, rolety, markýzy, žaluzie, sítě proti hmyzu

## VELKOOBCHODNÍ PRODEJNA:

hutní materiál, odpadové kontejnery, komponenty pro brány a vrata, automatické vjezdové systémy, spojovací a montážní materiál, technické plyny



### VĚC: Poškozená průmyslová sekční vrata s integrovanými dveřmi

Při kontrole vrat bylo zjištěno poškození 3 ks sekčních panelů. Z toho 1ks panelu je včetně integrovaných dveří pro pěší vstup.

Vzhledem k datu výroby 2007 nejsou k dispozici již kompatibilní částí AL rámu provedení integrovaných dveří a profil sekce, kde došlo ke změně na základě používání nových bezpečnostních prvků. Kombinovat nové komponenty se starými nejde a už vůbec ne když součástí vrat jsou integrované dveře.

Sekce se musí vyměnit kompletně celé. Níže Vám posílám cenový rozpis za výměnu sekcí včetně integrovaných dveří.

#### Cenový rozpis opravy :

1) Sekce d. 3020 mm	6 ks	28 482,-
2) Boční oplechování	6 pár	2 406,-
3) Spodní a horní AL profil s gumou	2 ks	1 220,-
4) Integrované dveře do 4 m	1 ks	18 990,-
5) Demontáž	1 ks	1 800,-
6) Montáž a seřízení	1 ks	2 600,-

<b>Celková cena opravy bez DPH</b>	<b>55 498,-</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 655,-</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>67 153,-</b>

V Litoměřicích 26.1.2017

Podzimek Radek

