

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

Servis a údržba klimatizace v majetku MěÚ Hlučín

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I.

Smluvní strany a úvodní ustanovení

Zhotovitel : **KT Vzduchotechnika, spol. s r. o.**
sídlo : Žerotínova 174/30, 702 00 Ostrava 2
Zastoupený : Hynkem Bajgarem, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ : **63322773**
DIČ : **CZ63322773**
Bankovní spojení : XXXXX

Objednatel : **Město Hlučín**
sídlo : Mírové náměstí 23
Zastoupené : Mgr. Pavlem Paschkem – starostou města
IČ : **00300063**
DIČ : **CZ00300063**
Bankovní spojení : XXXXX

Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 rozšíření Přílohy č. 1, tj. seznam klimatizačních zařízení pro provádění servisu, záručních a pozáručních oprav o vzduchotechnické zařízení v 1. NP budovy „A“ Městského úřadu.

II.

Čl. 8, bod 8.1. cena díla se upravuje takto:

Příloha č. 1 se rozšiřuje o 2ks vnitřních klimatizačních jednotek typu LG MS12SQ+LG MS18SQ 1ks venkovní KJ typu LG MU4M25, tímto se cena navyšuje o 1 500,- Kč bez DPH . Zvyšuje se rovněž cena za revizi klimatizačních jednotek a to o 500,- Kč:

Původní cena za servis: 19 490,-Kč bez DPH za zúčtovací období 1.11. – 30.4.
19 490,-Kč bez DPH za zúčtovací období 1.5. – 31.10.

Nová cena za servis: 20 990,- Kč bez DPH za zúčtovací období 1.11. – 30.4.
20 990,- Kč bez DPH za zúčtovací období 1.5. – 31.10.

Původní cena za revizi elektro: 3 000,- Kč/1x za 5 let

Nová cena za revizi elektro: 3 500- Kč/1x za 5 let

III.

Všechny ostatní odstavce smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2010 na „Servis a údržbu klimatizace v majetku MěÚ Hlučín“ je vyhotoven ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

v Ostravě dne 21. 2. 2018

v Hlučíně dne 21. 2. 2018

.....
Hynek Bajgar
ředitel a jednatel společnosti
zhotovitel

.....
Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru
objednatel

PŘÍLOHA č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010

Pracoviště:	Typ zařízení venkovní:	Typ zařízení vnitřní:	Počet zařízení celkem:
Budova C			
1.NP		multisplit DAIKIN - stropní	
	1 x	FCQ35B7V1 - 2 x	3 x
	1 x	FCQ60B7V1 - 2 x	3 x
		REMAK VENTO 50-25	1 x
2.NPa	LG FM49AH	-----	1 x
	-----	LG MS12AH	3 x
	-----	LG MS09AH	2 x
	-----	LG MS07AH	1 x
3. NP	2 x	split DAIKIN – nástěnné – 2 x	4 x
4. NP	3 x	split DAIKIN – nástěnné -3 x	6 x
Budova A			
1. NP			
2.NP	RAS18SA-ES2 2x	Toshiba RAS18 SKP-ES 2x	4x - server
	RAS18GA-ES2 1x	Toshiba RAS18GKP-ES 1x	2x
4.NP	CIGO CMV-V125W/ZR1	CHIGO CMV – V22G, V28G	6x
Obřadní síň:		H 5, C.I.C. Jan Hřebec, s. r. o.	1 x
Autobus. nádraží:		vzduchotechnické zařízení	
		DUPLEX 2800	1 x

v Ostravě dne 21. 2. 2018

v Hlučíně dne 21.2. 2018

.....
Hynek Bajgar
ředitel a jednatel společnosti
zhotovitel

.....
Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru
objednatel