

-185120121

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 022/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI ARM. A3	Uživatel techniky: 828000 Dislokace techniky: PROSTĚJOV Plk. Ing. David Fanda velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	446 49-38	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Por. Josef Kristinák [redacted]		
Rok výroby:	2006			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím	 mjr. Ing. Ma [redacted] a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o. , Praha 9, Postřižinská 797/1, 198 00				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 120 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				795576,40
Nabídková cena celkem 795576,40 Kč bez DPH, 962647,44 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V [redacted] dne: 12.03.2018		
V Praze dne: 20.11.2017		V [redacted] dne: 12.03.2018		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.11.22 12:50:17 +0100		Digitálně podepsal [redacted] Datum: 2018.03.12 12:50:17 +0100		
Za poskytovatele: jednatel		Za objednatele: [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 22/2017
 Rámcová smlouva č.: 16S110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC3154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTC5268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RF0100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	RTC5870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTC5869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení - ???	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.5	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.6	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina řízení					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NY612042	2	ks	matice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
5.4	Oprava pérování	OST3-07S4	2	ks	pružina						
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina						
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění						
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění						
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu						
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu						
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub						
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub						
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice						
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění						
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění						
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění						
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti						
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky						
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnick						
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř						
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky						
11.4	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko						
11.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček						
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček						
11.7	Oprava spojky	FTC2957	1	ks	páka						
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	přichytka						
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	přichytka						
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění						
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Oprava palivové soustavy	MJN100910	1	ks	hadička					
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík					
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka					
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka					
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění					
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice					
15.1	Výměna řemene příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
15.2	Výměna řemene příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
18.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková					
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění					
19.3	Oprava brzd - ???	LR013018	1	ks	brzdový válec					
19.4	Oprava brzd - ???	LR013488	1	ks	posilovač brzd					
19.5	Oprava brzd	SHB500230	2	ks	hadice					
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
19.7	Oprava brzd	SH8101370	2	ks	hadice					
19.7	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
19.8	Oprava brzd	LR017960	1	ks	štít PZ					
19.9	Oprava brzd	LR017961	1	ks	štít LZ					
19.10	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet jedm.		
20.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič					
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska					
22.1	Výměna lanka otvírání kapoty	F5E000070	1	ks	lanko					
22.2	Výměna lanka otvírání kapoty	F5C000050PMA	1	ks	páčka					
23.1	Výměna přední uzávěrky -???	D5T2-138	1	ks	uzávěrka					
24.1	Výměna zadní uzávěrky -???	OST2-138	1	ks	uzávěrka					
25.1	Výměna zrcátka	MTC5084	1	ks	zrcátko					
25.2	Výměna zrcátka	MTC5083P	1	ks	ramínko					
26.1	Oprava osvětlení	LR048200	2	ks	světlo zadní					
26.2	Oprava osvětlení	LR048187	2	ks	zadní blikač					
27.1	Oprava stěračů	DKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače					
27.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
28.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění					
29.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče					
29.2	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferen.					
29.3	Výměna ochran podvozku	OSTMTX009	1	ks	kryt zad. Diferenc.					
29.4	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól					
30.1	Výměna ok leteckého transportu	ZXC9435	2	ks	oko přední					
30.2	Výměna ok leteckého transportu	RRC3237	2	ks	oko zadní					
31.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení					
31.2	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032244A	1	ks	montážní sada					
32.1	Výměna plachty vozu	44050S01	1	ks	plachta vozu					
33.1	Výměna čelních oken	PCS-0162-01	1	ks	okno L					
33.2	Výměna čelních oken	PCS-0162-02	1	ks	okno P					
34.1	Výměna potahů sedadel	68133713	4	ks	potah sedadla					
35.1	Dodání pouzdra zbraně	PC-0162-150	1	ks	pouzdro zbraně					
36.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358516	6	ks	pneu BFGoodrich					
36.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek					
37.1	Oprava rámu sedačky	PC02012601002	1	ks	páka posuvu					
37.2	Oprava rámu sedačky	44669504	4	ks	kolík aretační					
38.1	Dodání autolékářičky	9900984	1	ks	autolékářička					
39.1	Dodání heveru	GV T91004	1	ks	hever 8T					
40.1	Dodání pneuměříče	SH W8034	1	ks	pneuměříč					
41.1	Dodání nářadí	NR C0211315	1	ks	klíč 16 x 17					
42.1	Dodání nářadí	TT10S840227	1	ks	klíč 13 x 14					
43.1	Dodání pružidel	27314400	10	ks	pružidlo					
44.1	Dodání sekery	122460	1	ks	sekera					
45.1	Dodání T-členu k anténě	OSTT8A	1	ks	T-člen k anténě					
46.1	Seřízení geometrie			ks						
47.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
48.1	Zkušební jízda			ks						

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 022/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ022/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	828000		
Typ vojenské techniky	LRD 110TDI MILI A3	VPZ	446 49-38
VIN	SALLDBAF86A721984		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.022			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				795576,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílejšího plnění: 120 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 20.11.2017

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.11.22
12:47:31 +0100

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 20.11.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 22/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný					
1.2	Oprava úniku oleje přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava úniku oleje přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
1.5	Oprava úniku oleje přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.6	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS647	2	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje přední nápravy	606666	2	ks	ložisko					
1.8	Oprava úniku oleje přední nápravy	STC3435	4	ks	vazelína - 375g					
1.9	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS154	1	ks	náboj kola					
1.10	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS861	1	ks	ložisko					
1.11	Oprava úniku oleje přední nápravy	FTCS268	1	ks	těsnění					
1.12	Oprava úniku oleje přední nápravy	890108711	6	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna ložise kol	STC4382	8	ks	ložisko					
2.2	Výměna ložise kol	FTC4785	4	ks	těsnění					
2.3	Výměna ložise kol	RFD100000	4	ks	matice					
2.4	Výměna ložise kol	549473	4	ks	spona					
2.5	Výměna ložise kol	OSTTEX111225	2	ks	vazelína EP2 - 400g					
3.1	Oprava řízení	RTCS870	1	ks	čep					
3.2	Oprava řízení	RTCS869	2	ks	čep					
3.3	Oprava řízení	R8G000010	1	ks	čep					
3.4	Oprava řízení - ???	QAF500120	1	ks	převodka řízení					
3.5	Oprava řízení	OST3-2032	1	ks	tlumič řízení					
3.6	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	i	kapalina řízení					
4.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					
4.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
4.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
4.4	Oprava podvozku	NTC1888	4	ks	tyčka stabilizátoru					
4.5	Oprava podvozku	552819	8	ks	silentblok					
4.6	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.7	Oprava podvozku	NTC6828	2	ks	uložení stabilizátoru					
4.8	Oprava podvozku	RHF500110	1	ks	čep					
4.9	Oprava podvozku	NTC1773	2	ks	silentblok					
4.10	Oprava podvozku	BH612321	2	ks	šroub					
4.11	Oprava podvozku	NV612042	2	ks	matice					
5.1	Oprava pérování	OST3-18115	4	ks	tlumič pérování					
5.2	Oprava pérování	OST3-0767	2	ks	pružina					
5.3	Oprava pérování	OST3-1844	4	ks	tlumič pérování					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.4	Oprava pérování	OST3-0754	2	ks	pružina					
5.5	Oprava pérování	RRC3266	2	ks	pružina					
6.1	Oprava úniku oleje př. diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje př. diferenc.	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	FTC4851	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140					
8.1	Oprava kardanů	STC4807	2	ks	kříž kardanu					
8.2	Oprava kardanů	TVC100010	2	ks	kříž kardanu					
8.3	Oprava kardanů	LR045409	12	ks	šroub					
8.4	Oprava kardanů	LR045926	4	ks	šroub					
8.5	Oprava kardanů	NZ606041L	16	ks	matice					
9.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
9.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
9.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
10.1	Oprava úniku oleje př. převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
10.2	Oprava úniku oleje př. převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
10.3	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
10.4	Oprava úniku oleje př. převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
10.5	Oprava úniku oleje př. převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
10.6	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW500010	1	ks	brzdové čelisti					
10.7	Oprava úniku oleje př. převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
10.8	Oprava úniku oleje př. převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90					
11.1	Oprava spojky - ???	ERR719	1	ks	setrvačnik					
11.2	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					
11.3	Oprava spojky	UQB000130	1	ks	lamela spojky					
11.4	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko					
11.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček					
11.6	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
11.7	Oprava spojky	FTC2957	1	ks	páka					
11.8	Oprava spojky	FRC3327	1	ks	příchytka					
11.9	Oprava spojky	FRC3416	1	ks	příchytka					
12.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění					
12.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
12.4	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
12.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
12.6	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
12.7	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
12.8	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
13.1	Výměna rozvodů motoru	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
13.2	Výměna rozvodů motoru	ERR3356	1	ks	těsnění					
13.3	Výměna rozvodů motoru	ERR4575	1	ks	těsnění					
13.4	Výměna rozvodů motoru	ERR4710	1	ks	o kroužek					
14.1	Oprava palivové soustavy	MIN100910	1	ks	hadička					
14.2	Oprava palivové soustavy	NRC9771	1	ks	těsnění					
14.3	Oprava palivové soustavy	ERR3339E	4	ks	vstřík					
14.4	Oprava palivové soustavy	ERR4621	4	ks	podložka					
14.5	Oprava palivové soustavy	LJC100270	8	ks	podložka					
14.6	Oprava palivové soustavy	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
14.7	Oprava palivové soustavy	NRC9708	1	ks	filtr palivový					
14.8	Oprava palivové soustavy	ERR5057	1	ks	pumpa podávací					
14.9	Oprava palivové soustavy	ERR2028	1	ks	těsnění					
14.10	Oprava palivové soustavy	NRC9771	2	ks	těsnění					
14.11	Oprava palivové soustavy	NRC9770	2	ks	matice					
15.1	Výměna řemenů příslušenství	ERR5911	1	ks	řemen					
15.2	Výměna řemenů příslušenství	ERR4708	1	ks	kladka					
16.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
17.1	Výměna turbodmychadla - ???	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
17.2	Výměna turbodmychadla	ERR2109	1	ks	těsnění					
17.3	Výměna turbodmychadla	ERR3785	1	ks	těsnění					
17.4	Výměna turbodmychadla	FRC4808	2	ks	podložka					
18.1	Výměna vzduch. Filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
19.1	Oprava brzd - ???	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková					
19.2	Oprava brzd	ERR2027	1	ks	těsnění					
19.3	Oprava brzd - ???	LR013018	1	ks	brzdový válec					
19.4	Oprava brzd - ???	LR013488	1	ks	posilovač brzd					
19.5	Oprava brzd	SH8500230	2	ks	hadice					
19.6	Oprava brzd	CRC1487	4	ks	matice					
19.7	Oprava brzd	SH8101370	2	ks	hadice					
19.7	Oprava brzd	SGL100000	1	ks	T-kus					
19.8	Oprava brzd	LR017960	1	ks	štít PZ					
19.9	Oprava brzd	LR017961	1	ks	štít LZ					
19.10	Oprava brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
20.1	Výměna předčističe sání	PC350	1	ks	předčistič						
21.1	Oprava ostřikovačů	LR061677	1	ks	tryska						
22.1	Výměna lanka otvírání kapoty	FSE000070	1	ks	lanko						
22.2	Výměna lanka otvírání kapoty	FSC000050PMA	1	ks	páčka						
23.1	Výměna přední uzávěrky - ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka						
24.1	Výměna zadní uzávěrky - ???	OST2-138	1	ks	uzávěrka						
25.1	Výměna zrcátka	MTC5084	1	ks	zrcátko						
25.2	Výměna zrcátka	MTC5083P	1	ks	ramínko						
26.1	Oprava osvětlení	LR048200	2	ks	světlo zadní						
26.2	Oprava osvětlení	LR048187	2	ks	zadní blikač						
27.1	Oprava stěračů	OKB000051PMD	2	ks	ramínko stěrače						
27.2	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko						
28.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění						
29.1	Výměna ochran podvozku	OSTMTX006	1	ks	kryt spojovací tyče						
29.2	Výměna ochran podvozku	OSTMTX007	1	ks	kryt . Před. Diferen.						
29.3	Výměna ochran podvozku	OSTMTX009	1	ks	kryt zad. Diferenc.						
29.4	Výměna přepínače světel	PRC4103	1	ks	přepínač 7-pól						
30.1	Výměna ok leteckého transportu	ZXC9435	2	ks	oko přední						
30.2	Výměna ok leteckého transportu	RRC3237	2	ks	oko zadní						
31.1	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032229A	1	ks	topení						
31.2	Výměna nezávislého topení - ???	OST9032244A	1	ks	montážní sada						
32.1	Výměna plachty vozu	44050S01	1	ks	plachta vozu						
33.1	Výměna čelních oken	PCS-0162-01	1	ks	okno L						
33.2	Výměna čelních oken	PCS-0162-02	1	ks	okno P						
34.1	Výměna potahů sedadel	68133713	4	ks	potah sedadla						
35.1	Dodání pouzdra zbraně	PC-0162-150	1	ks	pouzdro zbraně						
36.1	Výměna pneumatik	OSTBFG2358516	6	ks	pneu BFGoodrich						
36.2	Výměna pneumatik	10000203	6	ks	ventilek						
37.1	Oprava rámu sedačky	PC02012601002	1	ks	páka posuvu						
37.2	Oprava rámu sedačky	44669504	4	ks	kolík aretační						
38.1	Dodání autolékárničky	9900984	1	ks	autolékárnička						
39.1	Dodání heveru	GV T91004	1	ks	hever 8T						
40.1	Dodání pneuměřiče	SH W8034	1	ks	pneuměřič						
41.1	Dodání nářadí	NR C0211315	1	ks	klíč 16 x 17						
42.1	Dodání nářadí	TT105840227	1	ks	klíč 13 x 14						
43.1	Dodání pružidel	27314400	10	ks	pružidlo						
44.1	Dodání sekery	122460	1	ks	sekera						
45.1	Dodání T-členu k anténě	OSTTBA	1	ks	T-člen k anténě						
46.1	Seřízení geometrie			ks							
47.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
48.1	Zkušební jízda			ks							

