



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Písek
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-167103-1/ČJ-2017-020506-I

Písek 27. listopadu 2017

Počet stran: 2

Městský úřad Milevsko
Odbor dopravy a živnostenský
nám E. Beneše 420
pracoviště Sažinova 843
399 16 Milevsko

Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou Milevsko - stanovisko

Na podkladě zasláné PD, kterou jsme obdrželi emailem dne 8. 11. 2017, s žádostí o vyjádření ke stavbě: „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu s pečovatelskou službou Milevsko**“, vydává DI PČR Písek na základě místního šetření na místě samém dne 21. 11. 2017 toto stanovisko:

-**nesouhlasíme** s výpočtem odstavných parkovacích stání dle ČSN 73 6110/Z1 dle PD. Ve výpočtu do vzorečku dosazeno špatné číslo. Místo 100/3 dosazeno 100/5.

-**nesouhlasíme** pouze s konstatováním, že 7 parkovacích míst je umístěno v blízkosti na místní komunikaci ul. 5. května. Požadujeme specifikovat přesné umístění a doložení, že jsou součástí původní stavby.

-na základě místního šetření parkovalo na parkovišti (i mimo vyznačená místa) 23 automobilů + 3 místa volná (2 x ZTP + 1 x sanitka). To znamená, že stávající stav parkování je již nedostačující.

-**nesouhlasíme**, aby zásobování zajišťovalo couváním. Vozidlo zásobování bude zajišťovat přes klidovou část domova důchodců se zvýšeným pohybem osob (zrakově, tělesně, sluchově, fyzicky) "postížených". VPD je uvedeno, že "Doporučujeme při couvání zajistit jednu osobu, která bude řidiče navádět a kontrolovat případný pohyb chodců". V praxi však bude jiná!

-ze stavebně technického uspořádání se příjezdová cesta tváří jako chodník. V případě dopravní nehody nejednoznačné určení viníka. Chybí úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jde o propojení stávajícího chodníku a příjezdové komunikace.

Na Výstavišti 377
397 01 Písek

Tel.: 974 235 250
Fax: 974 235 928
Email: pi.di@pcr.cz
ID DS: eb8ai73

