


- 1 7 5 1 2 0 3 0 4

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 98/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 165110270

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD110 TDI ST TER.	Uživatel techniky: 606900 Dislokace techniky: Jindřichův Hradec pplk. Ing. Jan Štěpánek velitel útvary hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	523 35-48	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. Křížek, [redacted]		
Rok výroby:	1996			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – konečná kontrola			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M [redacted] a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň Termín (doba) ukončení poskytování služby: 75 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.98	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.98	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				421 569,74
Nabídková cena celkem 421 569,74 Kč bez DPH, 510 099,39 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 18.10.2017	V Praze	dne: 26. 10. 2017	
Marek Veselý jedenatel		Robert Hnátek jedenatel		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.10.19 09:39:27 +0200		[redacted] Ing. Tomáš DVORÁČEK		
Za poskytovatele: [redacted]		Za objednatele: [redacted]		



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 98/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.4	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.5	Motor - oprava	PE8500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.9	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.10	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Podložka					
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.12	Motor - oprava	LLHS00200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.13	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.16	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.17	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.18	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.19	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.20	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.21	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.22	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač VRATNÝ					
1.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.25	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.26	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.27	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.28	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.29	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovač trubka					
1.30	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.31	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.32	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft					
1.33	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.34	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.38	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.39	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.42	Motor - oprava	DRC4808	2	ks	Podložka						
1.43	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje						
1.44	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění						
1.45	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění						
1.46	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění						
1.47	Motor - oprava	WALS00010L	1	ks	Těsnění						
1.48	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Přechodka						
1.49	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převlečná matice						
1.50	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr						
1.51	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
1.52	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody						
1.53	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm						
1.54	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm						
1.55	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody						
1.56	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina						
1.57	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Olej posilovače řízení						
1.58	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
1.59	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
1.60	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)						
1.61	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite						
2.1	Přední náprava - oprava	FTCS366	2	ks	Rejdrová koule						
2.2	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule vnější						
2.3	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní						
2.4	Přední náprava - oprava	FTC3646	2	ks	Těsnění						
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub						
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub						
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazeliná koulí						
2.8	Přední náprava - oprava	FRC2894	2	ks	Čep rejdrové koule						
2.9	Přední náprava - oprava	FTC3647	2	ks	Těsnění						
2.10	Přední náprava - oprava	.606666	4	ks	Ložisko čepu						
2.11	Přední náprava - oprava	FTC2882	2	ks	Čep rejdrové koule						
2.12	Přední náprava - oprava	FRC2883	2	ks	Podložka						
2.13	Přední náprava - oprava	FRC2886	2	ks	Podložka						
2.14	Přední náprava - oprava	FRC2884	2	ks	Podložka						
2.15	Přední náprava - oprava	FRC2885	2	ks	Podložka						
2.16	Přední náprava - oprava	FTC3648	2	ks	Těsnění						
2.17	Přední náprava - oprava	FTC5258	1	ks	Těsnění						

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 98/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 98/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	606900 Jindřichův Hradec		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI ST TERÉNNÍ	VPZ	523 35-48
VIN	SALLDHA68TA998504		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA MOTORU

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č.98

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 98			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				412 569,74

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 75 pracovních dnů

od podepsání nabídky objednatelem

**Marek
Veselý**

Digitálně podepsal:
Marek Veselý
Datum: 2017.10.19
08:34:05 +02'00'

V Praze

dne: 18.10.2017

Za poskytovatele:

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 18.10.17

Za odběratele:

.....
titul,
.....

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 98/2017

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Motor - oprava	STC1736E	1	ks	Motor VRATNÝ					
1.2	Motor - oprava	PET100790	1	ks	Těsnění					
1.3	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice					
1.4	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.5	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
1.6	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
1.7	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
1.8	Motor - oprava	ETC8847	4	ks	Žhavicí svíčka					
1.9	Motor - oprava	ERR2081	1	ks	Senzor teploty					
1.10	Motor - oprava	ERR894	1	ks	Podložka					
1.11	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
1.12	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání					
1.13	Motor - oprava	CN100258L	2	ks	Spona 25 mm					
1.14	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání					
1.15	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20 mm					
1.16	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
1.17	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
1.18	Motor - oprava	STC2801	1	ks	Těsnění					
1.19	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.20	Motor - oprava	ERR894	2	ks	Podložka					
1.21	Motor - oprava	ERR886	1	ks	Šroub					
1.22	Motor - oprava	ERR1125	2	ks	Šroub					
1.23	Motor - oprava	ERR3339E	4	ks	Vstříkovač VRATNÝ					
1.24	Motor - oprava	ERR4621	4	ks	Podložka					
1.25	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
1.26	Motor - oprava	STC1694	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.27	Motor - oprava	STC1695	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.28	Motor - oprava	STC1696	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.29	Motor - oprava	STC1697	1	ks	Vstříkovací trubka					
1.30	Motor - oprava	ERR1653	1	ks	Těsnění					
1.31	Motor - oprava	ERR3785	1	ks	Těsnění					
1.32	Motor - oprava	TE110071L	7	ks	Šteft					
1.33	Motor - oprava	TE108052	2	ks	Šteft					
1.34	Motor - oprava	FN108046	2	ks	Matice					
1.35	Motor - oprava	ESR2034	15	ks	Matice					
1.36	Motor - oprava	ERR3283	1	ks	Těsnění					
1.37	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejový filtr					
1.38	Motor - oprava	ERR3479	1	ks	Segment termostatu					
1.39	Motor - oprava	ERR3490	1	ks	Těsnění					
1.40	Motor - oprava	ERR4802E	1	ks	Turbo VRATNÝ					
1.41	Motor - oprava	ERR4894	1	ks	Trubka přívodu oleje					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Motor - oprava	DRC4808	2	ks	Podložka					
1.43	Motor - oprava	ERR4895	1	ks	Trubka odvodu oleje					
1.44	Motor - oprava	ERR2109	1	ks	Těsnění					
1.45	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
1.46	Motor - oprava	ESR3260	1	ks	Těsnění					
1.47	Motor - oprava	WALS00010L	1	ks	Těsnění					
1.48	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Přechodka					
1.49	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Převízná matice					
1.50	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
1.51	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
1.52	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
1.53	Motor - oprava	CN100508L	4	ks	Spona 50 mm					
1.54	Motor - oprava	CN100308L	2	ks	Spona 30 mm					
1.55	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
1.56	Motor - oprava	STC50530	1	ks	Chladicí kapalina					
1.57	Motor - oprava	STC50519	1	ks	Ólej posilovače řízení					
1.58	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
1.59	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
1.60	Motor - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
1.61	Motor - oprava	LT19148	1	ks	Loctite					
2.1	Přední náprava - oprava	FTC5366	2	ks	Rejdrová koule					
2.2	Přední náprava - oprava	LRO59968	2	ks	Gufero koule vnější					
2.3	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
2.4	Přední náprava - oprava	FTC3646	2	ks	Těsnění					
2.5	Přední náprava - oprava	UYG500050	12	ks	Šroub					
2.6	Přední náprava - oprava	UYG500040	2	ks	Šroub					
2.7	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Vazelína koulí					
2.8	Přední náprava - oprava	FRC2894	2	ks	Čep rejdrové koule					
2.9	Přední náprava - oprava	FTC3647	2	ks	Těsnění					
2.10	Přední náprava - oprava	.606666	4	ks	Ložisko čepu					
2.11	Přední náprava - oprava	FTC2882	2	ks	Čep rejdrové koule					
2.12	Přední náprava - oprava	FRC2883	2	ks	Podložka					
2.13	Přední náprava - oprava	FRC2886	2	ks	Podložka					
2.14	Přední náprava - oprava	FRC2884	2	ks	Podložka					
2.15	Přední náprava - oprava	FRC2885	2	ks	Podložka					
2.16	Přední náprava - oprava	FTC3648	2	ks	Těsnění					
2.17	Přední náprava - oprava	FTC5258	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
				ks			- Kč		- Kč	- Kč	
CELKEM							382 785,74 Kč	60,60	38 784,00 Kč	- Kč	421 569,74 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: Razítko:

Podpis: **Marek Veselý**
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Marek Veselý
 Datum: 2017.10.19
 08:45:10 +02'00'