

OBJEDNÁVKA

číslo: [REDACTED]

<i>Zhotovitel</i>	<i>Objednatel</i>
Jméno: MOTO MORAVA s.r.o. odštěpný závod Cars Morava	Jméno: Česká republika - MO Tychonova I Praha 6, 160 00
Ulice: Brněnská 404/57	Konečný odběratel: [REDACTED]
Město: Olomouc - Slavonín PSČ 783 01	IČO: 60162694 Fax: 973 401 301
IČO: 48528790 DIČ CZ48528790	DIČ: CZ60162694
[REDACTED]	[REDACTED]

Na základě Smlouvy o dílo č. 155610089 u Vás objednááme:


Provedení opravy v rámci kooperace u subdodavatele a to opravy přední části karoserie vozidla po dopravní nehodě v rozsahu přílohy kalkulace nákladů, po ujetí 122 000 km u služebního vozidla Ford Connect VP, [REDACTED]

Maximální možná cena za splnění objednávky je **140.480,24 Kč** včetně DPH (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc čtyři sta osmdesát 24/100 CZK). Celková maximální cena za opravu činí 116.099,38 Kč bez DPH. Cenové ujednání se řídí čl. II. smlouvy.

Na daňový doklad (fakturu) uvést číslo této objednávky.

Ostatní podmínky provedení služby se řídí ustanovením Smlouvy o dílo č. 155610089.

Nedílnou součástí objednávky je příloha – kalkulace nákladů.



Karosárna OMARO

Osek nad Bečvou 401 75122 Osek nad Bečvou Tel.: Fax:

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)
 k nezávaznému výpočtu předpokládaných nákladů na opravu

(Bez posudku) JB006204 ze dne 15.01.2018 Strana K 1

Pojišťovna	:	Česká pojišťovna a.s.	
Číslo pojist. události	:		
Držitel voz.	:	Ministerstvo obrany ČR, VÚ 3493	
PSČ / Město	:	775 00 Olomouc	
Registrační značka	:	0267302	
Druh vozidla	:	OA, SUV, Dodávka	01
Výrobce	:	Ford	285
Typ	:	Transit Connect (TC7) (2002->)	
	:	Skříň dlouhá Trend (2009->)	041039
Id. č. voz. / VIN	:	WFOUXXTTPUBU54853	
Barva	:	Bílá Frozen	
Kód barvy	:	PN3GZ0	
Druh laku	:	Uni (2 vrstv.)	09AB
DAT-e-kód	:	01 285 041 039 0001	
Sériová výbava	:		
		karoserie/nástavba skříň	10305
BSDEB		zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř.	15200
JBKAB		světlo met mlhový integr.	18301
		3. světlo brzd.	18900
		světlo denní potkav.	18904
CLFKG		nárazník barva vozidla	21300
B2GBB		prosklení tón.	22000
B3MAB		sklo čelní vyhř.	22707
		zahrnuje:	
CFCAB		trysky ostřikovače skla vyhř.	19102
		audiosystém 6000 CD (rádio/CD přehrávač)	24120
		zahrnuje:	
IGEAB		ovládání audio na volantu	24401
		příprava rádia	24405
		zahrnuje:	
		anténa střešní	14700
		přistr. deska 2-barevný	26105
CPGAB		airbag strana řidiče	26801
		místo odkl. v obložení stropu kabina	27104
		řidiče:	
BBKAC		rohože pryž. v vnitř. /ložný prostor	27800
ACOB0		klimatizace	28900
		filtr pylový	29200
G2AAE		topení s přepínání cirkulace vzduchu	29204
		sedadlo vpředu vpravo Space-Sitz	32207
		sedadlo vpředu levý nastav. (3-krát)	32209
BYPAD		sedadlo vpředu levý výškově nastav.	32704
		opěra beder. sedadlo vpředu levý	33303
		opěrka loketní pro sedadlo řidiče	33405
B2CAC		spouštěč okna el. vpředu	35001
CBFAB		zamykání centr. s ovládání dálk.	35301
		zahrnuje:	
		zamykání centr.	35300
CBAAD		zamykání centr. s dvojitě uzamčení	35601
A6DAP		dveře posuv. vpravo	36207
		předpínač pásu	37300
		imobilizér	38105
FEAAG		protiblok. brzd. systém (ABS)	40000
FCRAE		elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD)	40307
D2SAF		ocelové ráčky 6x15	43709
		pneu 195/55 R15 ..H	57804
D17AD		rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou	68708
GRAAF		sloupek řízení (volant) výškově nastav. servořízení	69503
			69800
DR3A0		druh pohonu: pohon př.	70600
		rozvor 2912 mm	72000
TRRPO		převodovka 5-rychl.	75005

Karosárna OMARO

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)

JB006204

ze dne 15.01.2018

Strana K 2

Příplatková vybava

A3EAA	lapač nečistot vpředu	20403
HLNAB	system park. za.	25802
A6AAF	stěna ložn. prostoru odděl. s okno	27603
CBFAB	ovládání dálk. pro zamykání centr.	35405
#	dveře za. křídlové s prosklení zahrnuje:	36002
B3NAB	sklo za. vyhř.	22800
A6EAF	dveře posuv. oboustranný	36209
B5BAB	zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.	37901
FCBAB	pomocný system řidiče: asistent nouzové brzdy	40801
EMOKO	s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Stage 5 / Euro 5	77224
ENP90	motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT	84999

(předem nastavený kód výrobce)

K opravě bude zapotřebí:

NÁHRADNÍ DÍLY:

Ceník ND platný od: 04.12.2017

ČDZ	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET	KČ/ks	KČ
11231	4488406	KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	1		
41690	4992893	UPEVNĚNÍ	1		
42830	(5143829	PŘÍČNÍK PLECH PŘ. HOR.	1		
43309	(5136588	MASKA PŘ.	1		
43310	5144237	MŘÍŽKA CHLADIČE	1		
43350	5040709	VLOŽKA MŘÍŽKA CHLADIČE	1		
43437	1375710	NAPIS TDCI	1		
43480	1360719	EMBLEM FORD MŘÍŽKA CHLADIČE	1		
43711	5131152	BLATNÍK PŘ. L.	1		
43712	5131151	BLATNÍK PŘ. P.	1		
43972	5081728	KRYT PODBĚH KOLA PŘ. P.	1		
44210	5149226	KAPOTA	1		
44233	(5086088	MŘÍŽKA CHLADIČE NÁRAZNÍK	1		
44603	5062458	LIŠTA OZD. KAPOTA	1		
45611	1346495	SVĚTLOMET L.	1		
45612	1346497	SVĚTLOMET P.	1		
45901	1209177	SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	1		
47108	(5076101	NÁRAZNÍK ZÁKLADOVÁN PŘ.	1		
47199	5037564	TLUMIČ NÁRAZU PŘ.	1		
47371		EVROPSKÁ REGISTR. ZNAČKA PŘ.	1		
47374	(PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR. PŘ.	1		
65362	(5056232	VEDENÍ ZPĚTNE / POTRUBÍ CHLAD. OKRUHU	1		
84010	(1365996	CHLADIČ	1		
84315	(1445117	ODPOR	1		
87200	4999282	CHLADIČ PLNIC. VZDUCHU POLEP PŘ.KAPOT.LP+PP BLAT.	1		

VEDLEJŠÍ NÁKLADY:

ČDZ	NÁZEV
	GEOMETRIE
	KONZERVAČNÍ VOSK
	KLIMATIZACE NAPLNIT

Karosárna OMARO

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)

JB006204

ze dne 15.01.2018

Strana K 3

MZDA ZA PRÁCI:

ČDZ	KO Č.PRAC.POZ.	POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	Kč
11231 E	SPOTŘEBA PRÁCE	KONDENZÁTOR KLIMATIZACE VYM.+ZAM./VYMĚNIT (CHLADIČ VYMONT.)	M	0,3	
	34 620 1	CHLAD. PROSTŘEDEK KLIMATIZACE VYPUSTIT+NAPUSTIT	M	0,7	
43309 E	SPOTŘEBA PRÁCE	MASKA PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE) OBSAHUJE: DRŽÁK UZAVÍRACÍ PLECH VYM., UZAVÍRACÍ PLECH KAPOTA VYM., PODPĚRA KAPOTA VYM.+ZAM./VYMĚNIT, ZÁMEK KAPOTA VYM.+ZAM./VYMĚNIT, KRYT ZÁMEK KAPOTA VYM.+ZAM./VYMĚNIT, SVĚTLOMET L. KPL. VYM.+ZAM., SVĚTLOMET P. KPL. VYM.+ZAM., VODICÍ PLECH VZDUCHU CHLADIČ HOR. VYM.+ZAM.	M	1,8	
43350 E	SPOTŘEBA PRÁCE	VLOŽKA MŘÍŽKA CHLADIČE VYM.+ZAM./VYMĚNIT OBSAHUJE: MŘÍŽKA CHLADIČE VYM.+ZAM.	M	0,5	
43710+E 44 254 0		OBA BLATNÍK VYM.+ZAM./VYMĚNIT ZAHRNULJE: DODATEČ. MONTOV.DÍL VYM.+ZAM. OBSAHUJE: OBLOŽENÍ A-SLOUPEK L. SPO. VNĚ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, OBLOŽENÍ A-SLOUPEK P. SPO. VNĚ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, MŘÍŽKA CHLADIČE VYM.+ZAM./VYMĚNIT, EMBLÉM MŘÍŽKA CHLADIČE VYM.+ZAM./VYMĚNIT, EMBLÉM FORD PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, BLATNÍK PŘ. L. VYM.+ZAM., BLATNÍK PŘ. L., BLATNÍK PŘ. P. VYM.+ZAM., BLATNÍK PŘ. P., KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. L. VYM.+ZAM., KRYT PODBĚHU KOLA PŘ. P. VYM.+ZAM., LAPAČ NEČISTOT PŘ. OBA VYM.+ZAM., LAPAČ NEČISTOT PŘ. L. VYM.+ZAM., LAPAČ NEČISTOT PŘ. P. VYM.+ZAM., KRYT POBĚH KOLA PŘ. L. VYM.+ZAM., KRYT POBĚH KOLA PŘ. P. VYM.+ZAM., KRYT POBĚH KOLA PŘ. P. VYM., SVĚTLOMET KPL. OBA VYM.+ZAM., SVĚTLOMET VŠE SERÍDIT/NASTAVIT, SVĚTLOMET L. SERÍDIT/NASTAVIT, SVĚTLOMET P. SERÍDIT/NASTAVIT, OBA DODATEK / SVĚTLOMET MLHOVÝ SERÍDIT/NASTAVIT, DODATEK / SVĚTLOMET MLHOVÝ L. SERÍDIT/NASTAVIT, DODATEK / SVĚTLOMET MLHOVÝ P. SERÍDIT/NASTAVIT, SMĚROVKA L. BOČ. VYM.+ZAM., SMĚROVKA P. BOČ. VYM.+ZAM., NÁBAZNIK PŘ. KPL. VYM.+ZAM., KOLO PŘ. L. ODM.+NAM., KOLO PŘ. P. ODM.+NAM. KAPOTA VYM.	K	2,4	
44210 E	44 214 0	OBSAHUJE: KAPOTA NASTAVENÍ,	K	0,9	

Karosárna OMARO

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)

JB006204

ze dne 15.01.2018

Strana K 4

CDZ	KO	Č.PRAC.POZ.	POPIS PRÁCOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	Kč
45611	E	32 115 5	IZOLACE KAPOTA VYM.+ZAM., LIŠTA OZD. KAPOTA VYM.+ZAM./VYMĚNIT, LIŠTA OZD. KAPOTA, TRYSKY OSTRÍKOV. OSTŘIKOVAČ SKLA PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (JEDNA NEBO OBA) SVĚTLOMET L. VYM. (SVĚTLOMET VYMONT.)	M	0,1	
45612	E	32 115 5	SVĚTLOMET P. VYM. (SVĚTLOMET VYMONT.)	M	0,1	
47110	E	43 427 4	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. VYM. (NÁRAZNÍK-KRYT DEM.) OBSAHUJE: KRYT MŘÍŽKY NÁRAZNÍK VYM.+ZAM., KRYT MŘÍŽKY NÁRAZNÍK VYM.+ZAM./VYMĚNIT, SVĚTLOMET MLHOVÝ L. VYM.+ZAM., SVĚTLOMET MLHOVÝ L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, SVĚTLOMET MLHOVÝ P. VYM.+ZAM., RÁM SVĚTLOMET MLHOVÝ L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, RÁM SVĚTLOMET MLHOVÝ P. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, LIŠTA NÁRAZNÍK L. SPO. VYM.+ZAM., LIŠTA NÁRAZNÍK P. SPO. VYM.+ZAM., ZNAČKA REGISTR. PŘ. VYM.+ZAM., ZNAČKA REGISTR. PŘ. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, VĚZTUHA ZNAČKA REGISTR. PŘ. ODM.+NAM.	M	0,5	
47199	E	44 274 3	PŘÍČNÍK PŘ. ZAMĚNIT	M	2,8	
69362	E	SPOTŘEBA PRÁCE	CHLAD. SPIRÁLA SERVOŘÍZENÍ VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE)	M	0,4	
84010	E	24 254 0	CHLADIČ KPL. VYM.+ZAM./VYMĚNIT OBSAHUJE: VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ P. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, DRŽÁK CHLADIČE SPO. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, VENTILÁTOR S MOTOR VYM.+ZAM./VYMĚNIT, CHLAD. SYSTÉM VYPUSTIT+NAPUSTIT, CHLAD. SYSTÉM POD TLAK PŘEZKOUŠET	M	1,2	
84315	E	SPOTŘEBA PRÁCE	ODPOR VENTILÁTOR CHLAZENÍ VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE)	M	0,1	
87200	E	23 620 1	CHLADIČ PLNIC. VZDUCHU VYM.+ZAM./VYMĚNIT OBSAHUJE: HADICE VZDUCH. CHLADIČ PLNIC. VZDUCHU P. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, HADICE VZDUCH. CHLADIČ PLNIC. VZDUCHU L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT, VEDENÍ VZDUCHU CHLADIČ PLNIC. VZDUCHU VYM.+ZAM./VYMĚNIT, SNÍMAČ PLNICÍ VZDUCHU TEPLOTA VYM.+ZAM./VYMĚNIT PROTIKOROZNÍ OCHRANA	M	0,3	
				K	1,2 *	

Karosárna OMARO

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)

JB006204

ze dne 15.01.2018

Strana K 5

LAKOVÁNÍ: DAT-Eurolak

ČDZ	SL	STUPEŇ	NÁZEV PRÁCOVNÍHO POSTUPU	MB	Hod.	Kč
			SPOTŘEBA PRÁCE		0,70	
			PŘÍPRAVA NA LAKOVÁNÍ		0,90	
			SPOTŘEBA PRÁCE			
			PŘÍPRAVA NA LAKOVÁNÍ			
			DODATEK K PLASTOVÝM DÍLŮM			
			SPOTŘEBA PRÁCE		0,60	
			ZAKRÝVACÍ PRÁCE - PLAST.			
			DÍL(Y)			
			(POČET: 3 DÍL(Y))			
			SPOTŘEBA PRÁCE		1,50	
			PŘÍPR. VZORKU A ODSTÍNU LAKU			
			(POČET: 5 KRÁT)			
			SPOTŘEBA PRÁCE		0,30	
			SLADĚNÍ ODSTÍNU NA MÍCH.ZAŘIZ.			
43309	1		VNITŘ. DÍL	8	0,60	
43711	4		NOVÝ DÍL-M	16	1,00	
			BLATNÍK L.			
			(VYMONTOVANÝ DÍL)			
43712	4		NOVÝ DÍL-M	16	1,00	
			BLATNÍK P.			
			(VYMONTOVANÝ DÍL)			
44210	4		NOVÝ DÍL-M	44	2,00	
			KAPOTA			
			(VYMONTOVANÝ DÍL)			
47108	4		NOVÝ DÍL-K-R	37	1,70	
			NÁRAZNÍK PŘ.			
			(VYMONTOVANÝ DÍL)			
47199	1		VNITŘ. DÍL	3	0,40	
			TLUMIČ NÁRAZU PŘ.			

Karosárna OMARO

KALKULACE OPRAVY (System DAT / Silver DAT II)

J8005204 ze dne 15.01.2018 Strana K 6

VÝSLEDNÁ KALKULACE:

NÁHRADNÍ DÍLY:

Podle jednotlivého nastavení	109818,99
+ 3,00% Drobné díly	3294,57
Celkem	113113,56

VEDLEJŠÍ NÁKLADY:

Podle jednotlivého nastavení	4050,00
------------------------------	---------

MZDA ZA PRÁCI:

Karoserie	[REDACTED]	
Mechanika	[REDACTED]	
Celkem	[REDACTED]	3990,00

LAKOVÁNÍ:

Mzda	[REDACTED]	= 3210,00
Materiál		
lak. povrchu	10 MB x 96,48 Kč/MB	= 964,80
nový díl	113 MB x 96,48 Kč/MB	= 10902,24
KONSTANTA		= 919,57
KONSTANTA-K		= 380,09
Přípravný čas a materiál. konstanta pro plech 100%		
Přípravný čas a materiál. konstanta pro plast 100%		
konstanta vzorový plech (počet: 5)		= 415,00
Konstanta, zakrytí plast. dílu(ů)		= 93,00
Lakovací materiál celkem		= 13674,80
Náklady na likvid. lakýrnického mat. (5,00%)		= 683,74
Lakování celkem		17568,54

Kč

Předpokládané náklady na opravu bez DPH	:	138722,10
+ 21,00% DPH	:	29131,64
Předpokládané náklady na opravu vč. DPH	:	167853,74

U p o z o r n ě n í : Změny cen vyhrazeny!

Stanovení přesného rozsahu a vyčíslení nákladů opravy je možné nejdříve po demontáži.

Tato kalkulace nákladů je s přihlednutím k předem stanovenému postupu opravy.

Tato kalkulace obsahuje údaje, které byly zpracovány a distribuovány na základě licence výrobců / dovozců vozidel. (System DAT / Silver DAT II)

Význam symbolů:

+ = nové pozice z logiky opravy
 * = ruční zadání uživatelem
 ! = odhad. cena, možná odchylka
 A = čas podle tvaru vyboulení
 FKZ = barevné provedení ND

= čas. norma:(ještě) bez dat výrobce
 (= č. dílu není určeno pro objednávání
) = poslední NDC, výrobce již nedodává
 ? = cena podle podkladů
 d = cena z DMS

