


Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČO: 27256537, DIČ: CZ27256537







OBJEDNÁVKA

č.758/17 Les.

dne: 7.11.2017

DARTIN spol. s r.o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice
(okres Praha-západ)

Text objednávky:

Žádám o opravu


Infant Flow, SiPAP, v.č. BAN 01573*

Infant Flow, SiPAP, v.č. BAN 01578


Nutná výměna (předepsaná výrobcem) směšovačů AIR/O2. Měřené hodnoty při BTK na hranici tolerance.

Dle cenové nabídky č.CK170059ŠM a CK170060ŠM ze dne 20.10.2017.

Děkuji, s pozdravem



místo určení: novorozenci-JIP, 

vyřizuje : 

platební podmínky: faktura