

*** Service Quotation**

Služby Boskovice, s.r.o.
Mr Ladislav Čížek
provozovatel sportovních zařízení
U Lázní 2063/3
680 01 Boskovice

Gdynia, 07.03.2018

Číslo projektu: DEASJAZA8011 - Zimní Stadion Boskovice CZ / výměna rotoru

Vážený Pane,
Firma Munters Polska představuje opravu s nabídkou náhradních dílů pro sušičku MX5000 G sn.
60213 / 2011.

Náklady na dopravu rotoru ze skladu v Hamburku budou přidány po opravě.

Čisté ceny (netto) v EUR.

* Type	* Serial Number	* Customer reference	* Location
MXT5000	60213		Cervena zahrada 2285 - 680 01 - Boskovice - -

Objednací číslo	Název zboží	Ceniková cena	Množství	Cena netto
19038747	Drying rotor R HPS 0870 400	11.344,20	1	11.344,20
19050384	Rotor Seal Silicone MX	21,00	6,5	136,50
19051763	Banding 10mm S/S	13,67	6,5	88,88
19051764	Banding Lock 10mm S/S	17,27	2	34,54
19018025	V-belt OPT No13 A PROF RED	45,60	7	319,20
19014693	Belt Connector V-Belt A-Section	11,95	1	11,95
19052122	Seal 28x43 Sil/PTFE Bonded(Mad	112,40	2	224,80
90790030	Tagespauschale (Montage)	980,00	1	980,00

Celkem 13.140,07 EUR

Dodací a platební podmínky

	Všechny ceny bez DPH
Platnost nabídky	30.06.2018
Termín dodání	5-6 týdnů
Dodací podmínky	EXW (ab Werk)
Záruka	24 Monate nach Lieferung
Platební podmínky	14 dnů netto

Děkuji za Vaši důvěru.

Jan Zawadzki
MUNTERS Global Service

Mobil: 0048 601 731 450
E-Mail: jan.zawadzki@munters.de

Munters Sp. z o.o., Oddział w Polsce

ul. Świętojańska 45/17, 81-391, Gdynia,

Telefon: + 48 58 305 35 17, Fax: + 48 58 621 12 68, e-mail: dh@munters.pl, Internet: www.munters.pl
NIP/VAT No: PL2040002288, REGON: 220734140, Managing Director: D. Müller, L. Engström