

Rozsah prací na odstranění závad z revize plynu:

Čujkovova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Rodimcevova 16, 18, Edisonova 5A, 5, 7, 11

Výměna plynové hadice 1,5m	24ks	950	22 800
Výměna plynové hadice a kulového kohoutu 1/2"	5ks	1 300	10 400
Výměna kombinovaného sporáku vč.dodání plechu, hadice a KK1/2"	1ks	7 341	7 341
Výměna plynové hadice 1,5m a upevnění potrubí	1ks	1 100	1 100
výměna plynové hadice 1,5m a KK 3/4" pod kotlem	1ks	1 730	1 730
Výměna plynové hadice , úprava potrubí a zpřístupnění připojení protřebiče	1ks	1 400	1 400
Výměna K800 pod PK	1ks	780	780
Oprava uzavírání dvířek HUP	1ks	600	600
Oprava uzavírání dvířek HUP včetně označení	2ks	800	1 600
Oprava uzavírání dvířek HUP včetně nátěru a označení	6ks	1 000	6 000
Oprava uzavírání dvířek HUP včetně nátěru a označení včetně dozdění zadní strany HUP	4ks	2 700	10 800
Montáž rozpěrky k plynoměru	2ks	250	500
Dodání páčky na KK 25	2ks	200	400
Celkem			65 451