



**B) Oprava podkrovního prostoru objektu Tyrol**  
**1 102 458 Kč**

Z toho cena za VCP – A) Technické zhodnocení podkrovního prostoru objektu Tyrol:

Zesílení a vyrovnání krovu:	131 843,00 Kč
Výměna podlahy mezanin:	124 025,00 Kč
Zesílení hřebenového spoje krokví:	18 933,00 Kč

Z toho cena za VCP – B) Oprava podkrovního prostoru objektu Tyrol:

Oprava komínů:	29 186,00 Kč
----------------	--------------

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Položkové rozpočty za jednotlivé práce jsou samostatnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech. Technické zhodnocení a oprava budou fakturovány samostatně, neboť jsou financovány z různých finančních zdrojů objednatele.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 11.4.2018

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Bc. Radana Hanáčková, jednatel