

## Výzva k provedení běžné opravy č. 1818370020008

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 171050310 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> <b>Tychonova 1, 160 01 Praha 6</b>  <b>Jehož jménem je dná: pplk. Ing. Jiří ADAMEC</b> <b>velitel VÚ 1837 CHRUDIM</b> <b>Obce Ležáků 14, 53703</b>  <b>Kontaktní osoba:</b> <b>Telefon:</b> <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b>		<b>Zhotovitel: KARBOX s.r.o.</b> <b>Havlíčková 648, 508 01 Hořice</b>  <b>Jehož jménem jedná: Ing. Pavel KOHOUT</b> <b>Ing. Miroslav HORÁK</b>  <b>Kontaktní osoba:</b> <b>Telefon:</b> <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b>	
Typ/modifikace techniky:	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A		
Výrobní číslo:			
Rok výroby:	2006		
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b>  Popis závady:  <i>Omytí, odstranění nestandardního označení, výměna těsnění na levém křídle zadních dveří a rozchození levého křídla dveří, vyrovnaní dolíku v přední stěně, promazání tyčí, uzávěrů, provedení nového značení na střeše, výměna CSC štítku, doplnění zajištění křídla (provázek) - levé křídlo, oprava čtvrtého příčnicku roštu a ostatní, lokální oprava laku vnějšku a vnitřku kontejneru (opravovaná místa) a celého spodku kontejneru, vyrovnaní okapnice, provedení revize kontejneru (CSC)</i>  Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady:  Požadavek na místo provedení opravy: <span style="float: right;">U-útvary U zhotovitele**</span> KARBOX s.r.o, Havlíčkova 648, 508 01 Hořice Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:  Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 28. 04. 2018.  Doplnující informace (požadavky): * <i>nehodící se škrtněte</i> ** <i>zhotovitel doplní nejbližší provozovnu od útvaru</i>			
Velitel VÚ 1837 Chrudim pplk. Ing. Jiří ADAMEC  ..... (podepsáno elektronicky)		(funkce, titul, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu rámcové dohody)  ..... (podepsáno elektronicky)	

<b>Popis provádění díla:</b>				
Místo provedení BO: <b>KARBOX s.r.o., Havlíčkova 648, 508 01 Hořice</b>				
Termín (doba) ukončení provedení díla: <b>28.4.2018</b>				
TD zhotovitele číslo *: <b>TP-040-01</b>				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	práce	450,00	72,6	32 670,00
Materiálové náklady:	materiál	17 655,00	1	17 655,00
Kooperace:	revize Lloyd	2 750,0	1	2 750,00
Ostatní náklady:				---
Celkem bez DPH:				<b>53 075,00</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
<b>Poznámka:</b> Rozklad cen jako příloha na samostatném listu				
Nabídková cena celkem 53 075,00 Kč bez DPH.				
Požadavek na SOJ:				
<del>Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu</del> Požadují konečnou kontrolu <del>Nepožadují*</del>				
* <i>nehodící se škrtněte</i>				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:				
Číslo telefonu:				
..... <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>				
Nabídková cena celkem 64220,75 Kč s DPH.				
(slovy: šedesátčtyřtisícdvěstědvacet/75 korun českých).				
Celková nabídková cena bez DPH činí 53 075 Kč, sazba DPH 21 % činí 11145,75 Kč.				
Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 50 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy. (xx – stanoví objednatel na základě návrhu zhotovitele)				
Velitel VÚ 1837 Chrudim pplk. Ing. Jirí ADAMEC		(funkce)		
..... (podepsáno elektronicky)				