



66

Č.j. LS-3-66/ČJ-2017-9800KR

Praha 6.6.2017

Počet listů: 1

Příloha: -

Česká letecká servisní a.s.
Mladoboleslavská ul.
Airport Kbely
197 21 Praha 9 – Kbely

Objednávka


V souladu se smlouvou č. CL11-08014 na „*Dodávky a opravy leteckého kamerového systému*“ žádáme o zajištění **záruční opravy** níže uvedené položky:

Název	P/N	S/N	ks
FLIR ULTRAFORCE II	10406-06100/2	1008	1

Obsah soupravy: LCU 10406-12600/1 (109) , CEU 10406-20450/4 (1023).

Popis závady: Hlavice se nepohybuje / no movement of the turret

Ing.



Vypracoval: Ing. Kr...
Vypravil: Cirkov...
Schválil: Mrg. Maj...
Ulož. k č.j. Počet listů 5
Výř. znak – lhůta 2023



poštovní úřad 614
schránka 35
161 01 Praha 6






Potvrzení objednávky

Datum vystavení: 26.07.17

Následující číslo uvádějte v korespondenci:

R-17000530

Prodávající: Česká letecká servisní a.s. Mladoboleslavská 1081 197 00 Praha 9 Česká republika <i>Provozovna, fakturační adresa</i> Mladoboleslavská 1081 letiště Kbely 197 00 Praha 9 - Kbely <i>Registrace:</i> Městský soud v Praze Spis.zn. odd.B, vložka 4510		Kupující: Letecká služba PČR pošta 614, schr. 35 161 01 Praha 6 Česká republika IČ: DIČ: CZ00007064 Kontaktní osoba: Stanislava Cirkvová Vystavil(a): Maly Tomáš Obchodní případ: CL11 08014 Zakázka: WO170555 Vaše objednávka č.: Potvrzená R-17000530	
Tel.:  Fax: Email:	IČ: 25101137 DIČ: CZ25101137		

Potvrzujem přijetí Vaší objednávky (potvrzená nabídka R-17000530) na výměru "PCB Isolation" na zařízení FLIR ULTRAFORCE II (s/n:1008):

Pol.	P/N	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena za položku
Zboží						
1	10406-05100/2 s/n: 1008	FLIR Turret	ks	1,0	0,00	0,00
2	OU0017	Oprava zařízení (Equipment repair) "PCB Isolation" repair / replacement	ca	1,0	494 700,00	494 700,00
Celková cena za zboží (CZK)						494 700,00
Celková cena (CZK)						494 700,00
DPH 21% (CZK)						103 887,00
Zaokrouhlení (CZK)						0,00
Celková cena s DPH 21% (CZK)						598 587,00

Termín dodání: 31.08.17

Dodací podmínky: DDP Letiště Václava Havla Praha (dle INCOTERMS 2010)

Dodací lhůty: Do 31.8.2017

Platební podmínky: 100% po dodání opraveného zařízení s konečnou fakturou se splatností 30 dní.


Záruka: 5 měsíců na opravované součástky.

Poznámky: V ceně opravy jsou zahrnuty náklady na dopravu zařízení do servisního střediska výrobce, opravu zjištěných závad, výměru poškozených součástí a dopravu zařízení zpět do LS PČR

Pokud není uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah Všeobecné obchodní podmínky případně Všeobecné servisní podmínky ČLS a.s. platné ke dni vystavení nabídky

 Tyto podmínky jsou uveřejněny na www.ceslet.cz

Objednáním (potvrzením nabídky) stvrzuje smluvní strana, že s těmi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami souhlasí.

 Česká
 letecká
 servisní a.s.


Autorizace ČLS