

## Cenová nabídka

### Oprava výstražného osvětlení objekt č.137

provedení opravy výstražného osvětlení objektu č. 137 dle požadavků LZS v rozsahu: demontáž zbytků stávajícího výstražného osvětlení a montáž 2ks nových překážkových návěstidel Dialight L-860 Red se světelným zdrojem barvy červené a 1ks překážkového návěstidla (IP65) s průřezovaným světelným zdrojem barvy bílé (min 50 cyklů za minutu) na komín objektu č. 137 dle platných pro zajištění provozuschopnosti výstražného osvětlení objektu č. 137; dále montáž 2ks LED svítidel venkovního osvětlení na objekt č. 137 dle platných ČSN pro zajištění osvětlení venkovních ploch před objektem č. 137 v areálu Letiště Bechyně

Doplnit počet hodin nutných na provedení díla do žlutě označených buněk

Doplnit jednotkové ceny do zeleně označených buněk

Použitý materiál						
číselný kód	světelný bod	materiál	počet	MJ	cena	
					za MJ	Celkem
	ostrá hotovost obj.č.137	rozvaděč ACQUA 3908-1 24M IP65 na omítku	1	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	vypínač 25A/3p	1	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	jistič MOELLER PL6-B10/1	4	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	jistič MOELLER PL6-B2-6/1	2	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	stykač 25A 4NO cívka 230V s páčkou	2	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	lišta propojovací	0,3	m		
	ostrá hotovost obj.č.137	spínač soumrakový Tumus 200 GR DASY 10	1	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	spínač časový	1	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	svítidlo Dialight L-860 Red LED	2	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	Překážkové návěstidlo - záblesky bílé barvy(min 50 cyklů za minutu) (může být bez UCL certifikace).	1	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	držák svítidla	3	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	kabel CYKY J5x1,5mm <sup>2</sup>	10	m		
	ostrá hotovost obj.č.137	kabel CYKY J3x1,5mm <sup>2</sup>	66	m		
	ostrá hotovost obj.č.137	svítidlo pro veřejné osvětlení 30LED, 240V, 35W, IP65 (materiál:Al - sklo)	2	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	výložník jednoduchý na zeď	2	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	trubka FXP pr.16	42	m		
	ostrá hotovost obj.č.137	přichytka trubky FXP pr.16	84	ks		
	ostrá hotovost obj.č.137	spojovací materiál	1	celek		
<b>Cena použitého materiálu celkem</b>						<b>71 291,80</b>

Práce - druh činnosti						
číselný kód	světelný bod	druh činnosti	počet	MJ	cena	
					za MJ	Celkem
	ostrá hotovost obj.č.137	Elektropráce	28	hod.		
	ostrá hotovost obj.č.137	Výškové práce	12	hod.		
	ostrá hotovost obj.č.137	revize	1	celek		
<b>Cena prací celkem</b>						<b>14 260,00</b>

#### REKAPITULACE

Cena provedené práce celkem	14 260,00
Cena použitého materiálu celkem	71 291,80
<b>Cena celkem za provedení opravy výstražného osvětlení bez DPH</b>	<b>85 551,80</b>
DPH 21%	17 965,88
<b>Cena celkem za provedení opravy výstražného osvětlení s DPH</b>	<b>103 517,68</b>

Místo: BechyněDatum: 23. září 2016Nabídku zpracoval: Josef Vlček


**ELEXPRES**  
ELEKTROSERVIS s.r.o.  
sídl. 5. května 895, Bechyně  
tel./fax: 381 211 444  
DIČ: CZ47237546