

Cenová nabídka Opravy hl. žlabu a CB desek na pojezděcí dráze W a odbavovací plochou západ - letiště Pardubice

Oprava CB desek

| P.č. | Popis položky | M.j. | množství | jedn.cena | cena celkem bez DPH |
|------|--|----------------|----------|-----------|------------------------|
| 1. | odstranění stávající vrchní CB desky do tl. 30 cm | m ² | 1350 | | |
| 2. | odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podklad. Desek | m ² | 1350 | | |
| 3. | odstranění separační folie | m ² | 1350 | | |
| 4. | položení separační folie | m ² | 1350 | | |
| 5. | folie z polyetylénu tl. 1 mm | m ² | 1550 | | |
| 6. | kotevní výztuž trny - kruhová ocel pr. 25 mm, dl.500 mm, s plastovým povlakem tl. 0,3 mm | ks | 462 | | |
| 7. | řezání stávajícího bet. krytu hl. přes 240 mm | m | 10 | | |
| 8. | výplň spáry v CB desce montážní pěnou | m | 1500 | | |
| 9. | řezání dilatačních spar š.4 mm hl. do 80 mm příčných nebo podélných spar v čerstvém CB krytu | m | 500 | | |
| 10. | provedení spar příčných a podélných spar teplou zálivkou včetně dodávky (š.cca 12 mm, hl. cca 30 mm) | m | 1000 | | |
| 11. | Kryt cementobetonový letišť tl.27 cm včetně montáže, C 35/45 | m ³ | 365 | | |
| 12. | příměs urychlovače tvrdnutí | m ³ | 365 | | |
| 13. | KARI síť - AQ80-8/100x8/100 -1224 m ² | kg | 15781 | | |
| 14. | vodorovná doprava suti do 1 km | t | 681 | | |
| 15. | vodorovná doprava suti - příplatek ZKD 1 km | t | 6810 | | |
| 16. | poplatek za skládku vybourané suti | t | 681 | | |
| | celkem | | | | 3 404 740,67 Kč |

Oprava hlubokého žlabu

| P.č. | Popis položky | M.j. | množství | | |
|------|--|----------------|----------|--|------------------------|
| 1. | Demonraž a zpětná montáž litinových poklopů žlabu z rámu | ks | 559 | | |
| 2. | odbourání bet. zhlaví stěn žlabu cca 22x41 cm | m ³ | 38 | | |
| 3. | vyčištění žlabu tlakovou vodou včetně likvidace odpadu | m | 400 | | |
| 4. | Dodávka, montáž a demontáž dřevěného bednění stěn | m ² | 289 | | |
| 5. | vývrty pro trny z betonářské oceli po 30 cm | m | 1334 | | |
| 6. | dodávka a montáž bet. zhlaví stěn žlabu pro uložení poklopů z betonu C30/37 XF4 s urychlovačem tvrdnutí, dl. 200 m, stěn 22 a 11cm, hloubka 41cm | m ³ | 38 | | |
| 7. | Dodávka a montáž Kari sítě 8/100x100 | kg | 4000 | | |
| 8. | Vybourání a ošetření ocelových rámu pro uložení poklopů. Ošetření, antikorozní úprava a natření šedou barvou | ks | 85 | | |
| 9. | Dodávka a montáž betonářské výztuže prof. 10mm pro trny vlepením epoxidovým lepidlem, 1334ks dl. 330mm, 400m | ks | 1334 | | |
| 10. | prořezání dilatační spáry podél žlabu š.4 mm hl.do 80 mm | m | 400 | | |
| 11. | provedení spar včetně dodávky teplé asfaltové zálivky | m | 400 | | |
| 12. | Dodávka a montáž výplně dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 20mm | m | 400 | | |
| 13. | Dodávka a montáž těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 400 | | |
| 14. | Dodávka a montáž ošetření ulomených hran CB desek při bourání žlabu penetrací např. cds – Durit Haftvermittler a správkovou hmotou např. cdsDurit-V-Mortel flex , cca 20% délky hran do vel. 20x20 | m | 80 | | |
| 15. | vodorovná doprava suti do 1 km | t | 76 | | |
| 16. | vodorovná doprava suti - příplatek ZKD 1 km | t | 760 | | |
| 17. | poplatek za skládku vybourané suti | t | 76 | | |
| | celkem | | | | 1 562 288,01 Kč |

Oprava vodorovného značení pojezdové dráhy

| P.č. | Popis položky | M.j. | množství | | |
|------|--|----------------|----------|--|---------------------|
| 1. | vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků barvou žlutou š.30 cm | m | 10 | | |
| 2. | vodorovné značení stříkané barvou šipek, nápisů,informací plochy 26,8 m ² barvou modrou s bílým nápisem 4 ks | m ² | 26,8 | | |
| 3. | předznačení pro vodorovné značení vodících proužků | m | 10 | | |
| 4. | předznačení pro vodorovné značení šipek, nápisů, informací | m ² | 26,8 | | |
| 5. | Vodorovné značení stříkané barvou šipek, nápisů, in formací, plochy š. cca 9-12,5cm bílou barvou | m | 40 | | |
| | celkem | | | | 24 044,71 Kč |

Celkem opravy

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------|
| 1. | oprava CB desek | x | x | x | 3 404 740,67 Kč |
| 2. | oprava hlubokého žlabu | x | x | x | 1 562 288,01 Kč |
| 3. | oprava vodorovného značení | x | x | x | 24 044,71 Kč |
| 4. | zařízení staveniště,úklid staveniště, vypracování harmonogramu, zkušebního plánu | % | 2 | x | 99 821,47 Kč |
| | celkem bez DPH | | | | 5 090 894,86 Kč |
| | DPH | | | | 1 069 087,92 Kč |
| | celkem včetně DPH | | | | 6 159 982,78 Kč |

MIROSLAV MAJETKOVÁ
 Hradecko 545
 Pordubice/Stará Pátek
 533 52 STŘELNÁ RADIŠTĚ
 IČO: 240 89 34

