

-185120224

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 32/2018 - VÚ 866000
podle smlouvy č. 155110134



Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice	
Jednož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jednož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN	
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA	Telefon: [redacted]	Kontaktní osoba: Zdeněk VÁVRA	Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]	E-mail: [redacted]	Fax: [redacted]	E-mail: [redacted]
Typ/modifikace techniky: AUT:OBRN.IVECO 50B4.RVS	Evidenční číslo: 311-21-82	Uživatel techniky: 866000	Dislokace techniky: Vyškov Pptk. Jan Bouda <i>velitel útvaru hodnosti, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby: 2010	SOJ ano/ne: rozsah: NE - drobná oprava	Zástupce uživatele (vyřitel techniky:stanice) řím. Luboš Krejčí [redacted] <i>hodnosti, titul, jméno příjmení - telefon</i>	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu *222 222 222*
021 222 222

[redacted]
hodnosti, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis



Popis poskytování služby: : Na základě požadavkového listu 32/2018 , provedení defektace a opravy dk přiloženého rozpisu. ZS - nízká kapacita pomocné baterie - dobít, chybí krycí plachta.

Dokumentace k odstranění závad: Dilenská příručka číslo 1003-0401-C7E-00
Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

Termín (doha) ukončení poskytování služby: 31.7.2018

Nabídková cena

Poskytovatel:		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Druh nákladů:	Stručný popis			
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:	Krycí plachta			
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Cestovné-Čáslav-Pardubice-Čáslav			
Subdávatel : TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony:	Oprava podvozku			
Materiálové náklady:	Materiál			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH: 1.239.130,-				1.239.130,-

Nabídková cena celkem 1.239.130,- bez DPH, 1.499.347,30 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtik [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

- 3. 05. 2018

V Čáslavi dne: 20.4.2018 [redacted] port s.r.o. (9) Praze dne [redacted]

Za poskytovatele: [redacted] 103 00 Praha 10 Benice Za objednatele: [redacted]
Ing. J. [redacted] Ing. Tomáš [redacted]

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 32/2018 – VÚ 866000
podle smlouvy č. 155110134

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky: AUT.OBRN.IVECO 50B4 RVS Evidenční číslo: 311-21-82 Rok výroby: 2010 SOJ ano/ne; rozsah: NE - drobná oprava	Uživatel techniky: 866000 Dislokace techniky: Vyškov Pplk.Jan Bouda <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtm. Luboš Krejčí [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno příjmení - telefon</i>

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis

Popis poskytování služby: : Na základě požadavkového listu 32/2018 , provedení defektace a opravy dle přiloženého rozpisu.
ZS - nízká kapacita pomocné baterie - dobití, chybí krycí plachta.

Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00
Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 31.7.2018

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:	Krycí plachta	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Cestovné-Čáslav-Pardubice-Čáslav			
Subdodávatel :TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony:	Oprava podvozku	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:	Materiál	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH: 1.239.130,-				1.239.130,-

Nabídková cena celkem 1.239.130,- bez DPH, 1.499.347,30 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtík [REDACTED]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Čáslavi dne: 20.4.2018

Export s.r.o. ⑨^V

Praze [REDACTED]

Za poskytovatele: U 19, 103 00 Praha 10 - Benice Za objednatele:

Ing. Jiří [REDACTED] Objednatel: CZ27577171

Ing. T [REDACTED]



VÚ 8660 Vyškov

Pož.list 32/2018

VPZ: 311 21 82

	Poř. hod.	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
Prováděné práce					
TU 2 (filtry dodala AČR)					
Plnění a čištění klimatizace včetně dezinfekce rozv.					
Oprava třmenů brzd ZN					
Výměna brzdových destiček PN					
Výměna brzdových kotoučů PN					
Výměna brzdových destiček ZN					
Výměna brzdových kotoučů ZN					
Výměna plochých řemenů					
Doplnění záslepek					
Výměna panelu střechy za opravený					
Výměna čelního panelu za opravený					
Oprava kapoty motoru (místní oprava)					
Výměna pístnice kapoty					
Výměna spodního pouzdra protimin. Zámku PZ					
Oprava držáku volantové tyče					
Výměna vadných spínačů					
Výměna LZ blatníku					
Výměna zámku PP dveří					
Výměna panelu PZ dveří za opravený					
Výměna LP panelu za opravený					
Výměna čelního skla					
Výměna oleje v převodovce					
Výměna oleje v přídatné převodovce s rozvod. ZN					
Výměna oleje v přední rozvodovce					
Výměna oleje v kolových redukcích					
Nabídková cena celkem bez DPH		187,0	278 630	948 260	1 226 890