

Vícepráce a méněpráce při opravě volného bytu č. 79, B. Četyny 2

Název položky	Mj	množství	cena/MJ	cena celkem
méně práce položka poř. č. 36, kód 6.5 - oprava keramického obkladu v kuchyni	m2	2	-200	-400,00 Kč
vícepráce - vybourání keramického obkladu v kuchyni	m2	3	100	300,00 Kč
vícepráce - provedení keramického obkladu v kuchyni	m2	4	700	2 800,00 Kč
Celkem bez DPH				2 700,00 Kč

Zpracoval: Martin Tomašík
MATOSA PROFISTAV s.r.o.

V Havířově: 3. 5. 2018