

### SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Č. pol.	Popis	M.j.	Cena celk.
1.	Prosklená balkónová sestava z ocelových profilů (například řady Janison - Arte, typ Dojamo-II) s přerušeným tepelným mostem, sestávající se z jednokřídlých dveří (otevírání do interiéru), jednoho otevíravého okenního křídla a dvou výklopných křídel v horní části výplně, rozměr - viz schéma ve výkresové části, barva slonová kost RAL 1016.	lks	82980
2.	Prosklená okenní sestava z ocelových profilů (například řady Janison - Arte, typ Dojamo-II) s přerušeným tepelným mostem, sestávající se ze dvou otevíravých křídel ve spodní části a dvou výklopných v horní části, rozměr 2070x1800, barva slonová kost RAL1016	lks	97 230
3.	Repase stávajícího okna - odstranění starého nátěru a zasklení, zprovoznění pohyblivých částí, zasklení 4mm sklem, provedení nového nátěru, barva slonová kost RAL 1016, polep tepelně izolační fólií (150 g/m <sup>2</sup> ), rozměr 5500x1710	lks	94270
4.	Repase stávající prosklené stěny - odstranění starého nátěru a zasklení, zprovoznění pohyblivých částí, zasklení 4mm sklem, provedení nového nátěru, barva slonová kost RAL 1016, rozměr 4700x1800	lks	81380
5.	Demontáž a likvidace stávajících oken v 7.NP	soubor	47840
6.	Demontáž druhotného zasklení (v dřevěném rámu) ve 2.NP	soubor	28050
7.	Montáž a seřízení nových výplňových prvků, zednické začištění	soubor	38110
■ 8.	Výrobní dokumentace nových prvků pro vydání souhlasného stanoviska MHMP - OPP (řízení s dotčenými orgány provede zadavatel)	soubor	14950
<b>Celková cena bez DPH</b>			<b>484 810</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>101810,1</b>
<b>CENA CELKEM</b>			<b>586 620</b>